


فصل اول



هدف‌های رفتاری

پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که:

۱. چگونگی جوشکاری با قوس و الکتروود روپوش‌دار را توضیح دهد.
۲. روش‌های مختلف تشکیل قوس را شرح دهد.
۳. جریان الکتریسیته مناسب برای جوشکاری‌های قوسی را معرفی کند.
۴. استفاده از قطب‌های جریان و خصوصیات آن‌ها را شرح دهد.
۵. پارامترهای مؤثر در قوس و نقش آن‌ها را بیان کند.
۶. رابطه‌ی پارامترهای قوس و تأثیر آن‌ها بر هم را توضیح دهد.

جوشکاری با قوس الکتریکی و الکتروود درپوش دار

SMAW^۱

این فرآیند جوشکاری ذوبی است که لبه‌های کار در اثر حرارت قوس الکتریکی ذوب شده و مذاب لبه‌ها به کمک مذاب الکتروود با هم مخلوط شده و پس از انجماد قطعات به هم جوش می‌خورند.


۱- کاربرد جوشکاری با الکتروود روپوش دار (SMAW):

ابتدا به وسیله الکتروود ذغالی و سپس با الکتروود فلزی لخت فرآیند جوشکاری قوس شکل گرفت و در سال ۱۹۰۵ میلادی الکتروود روپوش دار کشف شد که باعث سادگی شروع کار و بهبود پایداری قوس و کیفیت جوش گردید و کاربرد آن روز به روز گسترش یافت پژوهش‌های مختلف توسط انجمن‌های جوشکاری از جمله انجمن جوشکاری آمریکا AWS و انجمن مهندسی آمریکا ASME صورت گرفته و کما کان ادامه دارد و با عنوان استانداردهای مختلف ارائه می‌گردد.

در این روش به دلیل روپوش الکتروود امکان اتوماسیون وجود ندارد و همواره یک روش دستی است.

از طرفی به دلیل قابلیت‌های زیاد از جمله حمل و نقل راحت و امکان استفاده از کابل‌های بلندتر در صورت نیاز و استفاده از الکتروودهای متنوع از نظر آلیاژ در زمینه ساخت و تعمیرات به کار گرفته می‌شود. هم‌چنین به دلیل پایداری قوس و امکان جوشکاری در هوای آزاد و در ارتفاع امروزه در ساخت ساختمان‌های فولادی،


^۱ - Shield Metal Arcwelding



شکل ۱-۱



شکل ۱-۲



شکل ۱-۲ الف

پل های فلزی، کشتی سازی، سازه های دریایی، قالب های بتن و درپچه های سدها، دکل مخابرات، مخازن تحت فشار و... کاربرد فراوان دارد.

● چگونگی جوشکاری قوس الکتریکی و الکترود روپوش دار SMAW:

بیشترین اتصالات جوشی، با روش ذوب فلز مینا در دو طرف خط اتصال ساخته می شود، فلز ذوب شده یک حوضچه مذاب بین دو قطعه ایجاد می کند^۱ حوضچه مذاب جامد شده، پل فلزی پیوسته ای تولید می کند که قادر به انتقال نیرو بوده و آب بندی نیز می باشد شکل (۱-۱).

الکترود فلزی قوس را به وجود آورده و خود در گرمای قوس ذوب شده و روپوش الکترود هم سوخته و ذوب شده و به دلیل کمتر بودن جرم حجمی روی مذاب را می پوشاند و پس از انجماد «گل جوش» سرباره را تشکیل می دهد.

پس می توان گفت عوامل لازم برای جوشکاری یعنی انرژی حرارتی برای ذوب و محافظت از مذاب هر دو از طریق الکترود روپوش دار عملی می شود. (شکل ۱-۲) بر این اساس این فرآیند را «جوشکاری قوس الکتریکی و الکترود روپوش دار» گویند.^۲

۱-۱ قوس الکتریکی و چگونگی تشکیل آن

قوس الکتریکی در اثر تخلیه بار الکتریکی در فاصله هوایی بین دو قطب جریان به وجود می آید که با نور و حرارت همراه است. در حقیقت اگر دو قطب جریان را به هم تماس داده و سپس در فاصله کمی از یکدیگر قرار گیرند، جرقه هایی ایجاد می شود. این جرقه ها موجب یونیزه شدن^۳ گاز بین دو قطب می شود. الکترون های جریان برق از فاصله هوایی بین آن دو قطب عبور می کنند. این عمل باعث گرم شدن نوک الکترود می شود و الکترون های آزاد درون الکترود میل به خروج پیدا کنند. هم چنین با توجه به اینکه یون ها و الکترون ها سریعاً به طرف قطب های مخالف خود در قوس حرکت می کنند و با برخورد الکترون ها با اتم های گاز موجود بین دو قطب جریان، موجب افزایش یونیزاسیون و پایداری قوس می گردد. (شکل ۱-۲ الف)

۱- در صورت لزوم برای پر کردن مقطع جوش فلز اضافی نیز به آن افزوده می شود.

۲- از روزهای اولیه استفاده این روش، در ایران به نام جوشکاری برق شناخته شده و هنوز هم متداول است.

۳- گازهای یونیزه دارای یونهای مثبت و الکترون آزاد هستند و هادی جریان الکتریسیته می باشند.

البته برای برقراری قوس ولتاژ بیشتری لازم است ولی ادامه قوس با ولتاژ کمتری عملی است.

۱-۱-۱ روش‌های تشکیل قوس الکتریکی

برای ایجاد قوس از روش‌های زیر استفاده می‌شود:

■ تماس دو قطب جریان به هم (شکل ۱-۲)

■ با استفاده از ولتاژ و فرکانس بالا

■ روش دور کردن ترچ از کار (Life Arc)

■ با استفاده از واسطه‌ی بین الکتروود و کار

- در روش تماسی مانند جوشکاری با الکتروود روپوش دار ابتدا الکتروود را به کار تماس داده و به آرامی تا فاصله چند میلی‌متری کار دور می‌کنیم یا مانند نوک زدن پرندگان با الکتروود به کار ضربه زده و جدا می‌کنیم تا قوس شکل بگیرد.


(شکل ۱-۲)

در این روش ولتاژ مدار باز (O.C.V)^۱ حدود ۸۰ و حداکثر ۹۰ ولت است و در اثر شروع قوس و یونیزه شدن گازهای بین دو قطب به نصف یا کمتر هم خواهد رسید.

- شروع قوس در جوشکاری با گاز محافظ و الکتروود لخت (GMAW) یا (MIG/MAG) نیز با رسیدن نوک الکتروود به کار و ذوب شدن قسمتی از نوک سیم و ایجاد گرمای زیاد، یونیزاسیون گاز محافظ اتفاق می‌افتد و قوس شکل می‌گیرد.

- هم‌چنین در روش SAW یا جوشکاری زیر پودری هم امروزه این روش متداول است. در این روش الکتروود به کار رسیده و کمی برگشت کرده تا قوس از طریق تماس الکتروود به کار شکل گیرد.

- روش استفاده از واسطه بین الکتروود و کار: در گذشته به ویژه در جوشکاری زیر پودری یا در روش سرباره الکتریکی^۲ متداول بوده در این روش با استفاده از پشم فولادی بین الکتروود و کار در لحظه شروع قوس به دلیل اتصال کوتاه، پشم فولادی بین دو قطب جریان ذوب و تبخیر و قوس پایدار تشکیل می‌گردد.




ایجاد قوس با پایین و بالا بردن الکتروود (نوک زدن)

شکل ۱-۲

۱ - ولتاژ مدار باز (Open Circute Voltage): ولتاژ دو سر کابل‌های جوشکاری است زمانی که دستگاه روشن است ولی جوشکاری انجام نمی‌شود.

۲- روش سرباره الکتریکی یکی از روش‌های ذوبی برای جوشکاری قطعات ضخیم است.

- ایجاد قوس با ولتاژ و فرکانس بالا: در جوشکاری با الکتروود تنگستن و گاز محافظ یعنی روش GTAW=TIG چون تماس الکتروود با کار موجب خراب شدن نوک الکتروود شده و از طرف دیگر امکان ورود فلز تنگستن به کار می رود، از روش فرکانس زیاد High Frequency استفاده می شود.




شکل ۱-۳

روش کار به این صورت است که انرژی الکتریکی در خازن ذخیره است و با فشار دکمه ای که روی ترچ است بدون تماس در فاصله حدود ۲ سانتی متری یا بیشتر الکترون ها از الکتروود جدا شده و به سمت کار می روند این جهش موجب یونیزه شدن گاز آرگون شده و قوس پایدار شکل می گیرد. آنگاه ولتاژ و فرکانس اضافی حذف می شود. (شکل ۱-۳)

● روش دور کردن ترچ از کار Lift Arc

نحوه شروع قوس به این صورت است که الکتروود تنگستن به کار تماس داده و دکمه مخصوص قطع و وصل روی ترچ جوشکاری را فشار داده ولی هیچ اتفاقی نمی افتد. اگر به آرامی نوک الکتروود تنگستن را از کار جدا کنیم (بهتر است به طور مایل) قوس در همان لحظه شکل می گیرد، چون گازهای محافظ راحت یونیزه می شوند. (شکل ۱-۴)



شکل ۱-۴


۱-۲ جریان مناسب در جوشکاری های قوسی

هر دو جریان AC و DC در جوشکاری های قوسی مورد استفاده واقع می شود و مواردی انحصاری هم وجود دارد که جریان AC یا DC جواب گوی نیاز جوشکاری است.

آیا تفاوت این دو جریان را به خاطر دارید و می‌دانید که حرکت الکترون‌ها در یک هادی چگونه است.

جریان مستقیم (DC)^۱ یعنی این که الکترون‌ها در یک جهت حرکت می‌کنند (یک سو هستند) به عبارت دیگر یکی از قطب‌ها مثبت و دیگری قطب منفی است علامت جریان DC (=) است.

جریان متناوب (AC)^۲ یعنی جهت حرکت الکترون‌ها دو سویه یا رفت و برگشتی و جای قطب‌های جریان در هر ثانیه ۵۰ تا ۶۰ بار عوض می‌شود و علامت جریان AC (~) است. (شکل ۱-۵)



شکل ۱-۵

جریان الکتریسیته دارای دو عامل مؤثر است یعنی شدت جریان و فشار الکتریکی عامل سوم به مسیر عبور جریان بستگی دارد که مقاومت الکتریکی معروف است. این عامل‌ها را یادآوری کرده و تعریف کاربردی آن‌ها هم برایتان شرح خواهیم داد.

۱-۲-۱ مزایا و معایب جریان AC

جریان AC مطابق آنچه که در شکل (۱-۵) مشاهده می‌کنید دارای یک موج سینوسی است و در هر ثانیه ۵۰ تا ۶۰ بار جای قطب‌ها عوض می‌شود و لحظه‌هایی هم به صفر می‌رسد در این لحظه قوس قطع می‌شود و دوباره شکل می‌گیرد در بعضی از دستگاه‌های جوشکاری ولتاژ به سمت ولتاژ مدار باز افزایش می‌یابد که باعث دوباره روشن شدن قوس می‌گردد.

۱- DC (Direct Current)

۲- AC (Alternative Current)

● مزایا

دستگاه‌های تولید کننده جریان AC یا ترانسفورماتورهای جوشکاری:

- ساده‌تر و ارزان‌تر هستند.
- هزینه نگهداری دستگاه‌ها کمتر است.
- گرما در کار و الکتروود به طور مساوی تقسیم می‌شود.
- راندمان اقتصادی بالاتری دارد.
- وزش قوس یا انحراف قوس ندارد.^۱

● محدودیت‌ها

- امکان تغییر قطب وجود ندارد.
- برای جوشکاری بعضی از فلزات مناسب نیست.
- استفاده از همه نوع الکتروود روپوش دار میسر نیست.
- پایداری قوس کمتر است.
- در جوشکاری با آمپرهای کمتر قوس دچار قطع وصل می‌شود.

۲-۲-۱ مزایا و معایب جریان DC

- قوس راحت‌تر تشکیل می‌شود و پایداری آن بیشتر است.
- خطر شوک الکتریکی کمتر است.
- قوس آرام‌تر بوده و پاشش جرقه کمتر است.
- استفاده از همه نوع الکتروودها امکان‌پذیر است.
- امکان استفاده از هر دو قطب جریان وجود دارد.^۲
- دو سوم گرمای قوس الکتریکی در قطب مثبت متمرکز است
- جوشکاری در وضعیت‌های^۳ مختلف راحت‌تر است

۱ - توضیح بعداً خواهد آمد.


۲ - در صفحه‌های بعد به آن می‌پردازیم.

۳ - جوشکاری سربالا، افقی یا سقفی


● معایب

در جوشکاری با جریان DC گاهی پدیده‌ای به نام (وزش قوس) یا دمزش قوس (Arcblow) وجود دارد که در جریان AC وجود ندارد.

وزش قوس یا انحراف قوس یعنی این که قوس الکتریک به طرفی کشیده شود، این انحراف قوس به دلیل وجود حوزه مغناطیسی است که در اطراف مسیر عبور جریان و عمود بر آن شکل می‌گیرد به شکل (۱-۶) توجه کنید حوزه مغناطیسی عمود بر الکتروود جوشکاری و مسیر عبور جریان از محل اتصال به کابل اتصال تا محل تشکیل قوس شکل می‌گیرد و باعث انحراف قوس می‌شود به شکل (۱-۷) توجه کنید.



شکل ۱-۶



شکل ۱-۷

انحراف قوس باعث بروز حفره‌ی گازی در جوش می‌شود هم‌چنین موجب ناموزون شدن گرده جوش شده و فلز جوش به یک طرف کشیده می‌شود و جوشکاری را دچار مشکل می‌کند. جرقه و پاشش زیادتر می‌شود و احتمال سوختگی در کناره جوش و ظاهر نا مناسب جوش را موجب می‌شود.

● راه‌های جلوگیری از وزش قوس

- به حداقل رساندن طول قوس
- کاهش آمپر جوشکاری
- انجام جوشکاری به طرف قسمتی که قبلاً جوشکاری شده (تغییر جهت جوشکاری)
- دور کردن محل اتصال کابل به قطعه کار


■ قرار دادن قطعه کار در وسط حلقه‌ای که توسط کابل انبر یا کابل اتصال درست

کرده‌ایم به منظور ایجاد حوزه‌ی مغناطیسی جدید و خنثی کردن اثر وزش قوس

■ تغییر جریان از DC به AC

در شکل (۱-۸) نحوه‌ی مقابله با وزش قوس توسط جوشکاری با تغییر زاویه الکتروود

مشاهده می‌شود.




شکل ۱-۸

۳-۱ قطب‌های مستقیم و معکوس در جوشکاری

هر دو جریان AC و DC در جوشکاری با الکتروود روپوش دار مورد استفاده قرار می‌گیرد با این تفاوت که وقتی با جریان متناوب AC کاری کنیم قطب مثبت و قطب منفی وجود ندارد و انبر جوشکاری به هر کدام از کابل‌های خروجی دستگاه جوش وصل شود نتیجه کار یکسان خواهد بود گرما در الکتروود و کار به طور مساوی توزیع می‌شود به دلیل این که در جریان متناوب AC در هر ثانیه ۵۰ بار جای قطب‌ها عوض می‌شود، قوس پایداری کمتری دارد و مواردی که ضرورت دارد با آمپر کمتر کار کنیم جوشکاری مشکل‌تر می‌شود مانند جوشکاری افقی عمودی و سقفی و جوشکاری ورقهای نازکتر. در به کارگیری جریان مستقیم DC که توسط دستگاه رکتی‌فایر یا دینام جوشکاری تأمین می‌شود و انتخاب قطب در اختیار جوشکار است.


۱- کابل انبر الکتروود گیر را به قطب منفی دستگاه و کابل اتصال را به قطب مثبت دستگاه وصل کنیم. شکل (۱-۱۰)



شکل ۱-۱۰

این حالت را جوشکاری با قطب مستقیم (DC SP)^۱ و یا (DC EN)^۲ گویند. همان طور که در شکل (۱-۱۰) مشاهده می کنید جهت حرکت الکترون ها از الکتروود به کار است و الکترون ها با سرعت زیاد به کار برخورد می کنند و به دلیل بمباران الکترونی گرمای زیادی در کار (قطب مثبت) به وجود می آید.

در جوشکاری قوس با الکتروود تنگستن الکتروود تنگستن به قطب منفی دستگاه وصل است گرما بیشتر در کار یعنی $\frac{2}{3}$ در کار و $\frac{1}{3}$ در الکتروود توزیع می شود (شکل ۱-۱۱) و این امر از ذوب شدن الکتروود تنگستن جلوگیری می کند.



شکل ۱-۱۱

در جوشکاری با الکتروود روپوش دار هم گرما در قطب مثبت بیشتر از قطب منفی است ولی به علت وجود روپوش و بخارات و گازهای حاصل از آن گرما متعادل تر توزیع می شود.


۲- در به کارگیری قطب معکوس (DC RP)^۳ یا الکتروود مثبت (DC EP)^۴ در جوشکاری گرما بیشتر در الکتروود توزیع می شود در نتیجه سرعت ذوب الکتروود بیشتر است در روش GMAW یا MIG/MAG و زیر پودری الکتروود به قطب مثبت وصل است زیرا سرعت ذوب بالاتر و راندمان بیشتر لازم است.

هم چنین آن دسته از الکتروودها هم که روپوش دیر ذوب تر دارند با این قطب

۱- Direct Current Straight Polarity
 ۲- Direct Current Electrode Negative
 ۳- Direct Current Revers Polarity
 ۴- Direct Current Electrode Positive

جوشکاری می‌شوند مثل الکتروود قلیایی^۱ در جوشکاری با این قطب (DCRP) عمل تمیزکاری قوس (Arc Cleaning) وجود دارد.

یعنی چون الکترون‌ها از کار جدا شده و یون‌ها از الکتروود به کار برخورد می‌کنند اکسیدهای فلزی در محل تشکیل قوس خرد شده و یا به صورت یک پارچه تشکیل نمی‌شوند و برای جوشکاری فلزاتی که اکسید دیر ذوب و یک پارچه تشکیل می‌دهند مثل آلومینیوم و منیزیم بسیار مناسب است. (شکل ۱۲-۱)




جریان مستقیم الکتروود + شکل ۱۲-۱ قطب معکوس

۱-۴ شدت جریان جوشکاری

تعداد الکترون‌های عبوری در واحد زمان از یک نقطه از مدار را شدت جریان گویند و به حرف (I) نشان می‌دهند.

چنانچه تعداد $6/28 \times 10^{18}$ الکترون در یک ثانیه از یک نقطه از مدار عبور کند شدت جریان یک آمپر است که معادل یک کولن در ثانیه است (شکل ۱۳-۱).



شکل ۱۳-۱ نماد عبور الکترون

۱-۵ فشار الکتریکی یا اختلاف پتانسیل

در جریان برق اختلاف سطح الکترون موجب جاری شدن الکترون‌ها در سیم شده و هر چه این اختلاف سطح بیشتر باشد فشار الکتریکی هم بیشتر است همان‌طور که می‌دانیم برق فشار قوی در شبکه بین شهرها جاری است برق شهر ۲۲۰ ولت و برق صنعتی بین دو فاز ۳۸۰ ولت اختلاف پتانسیل دارد برق باطری اتومبیل ۱۲ ولت مستقیم است که

توسط پلاتین قطع و وصل شده به جریان متناوب تبدیل می‌شود و با عبور از کویل ولتاژ افزایش یافته و از طریق چکش برق و وایر در سر شمع‌های اتومبیل جرقه ایجاد می‌شود. همین‌طور در فندک اجاق گاز خانگی با استفاده از ولتاژ بالا جرقه ایجاد می‌شود. هرچه ولتاژ بین دو قطب جریان زیادتر باشد تخلیه الکتریکی (جهش الکترون‌ها) بین دو قطب از فاصله دورتر انجام می‌شود.

برای این که موقع جوشکاری گرما پخش نشود و حفاظت از حوضچه مذاب راحت‌تر باشد. همچنین الکتروود نزدیک به کار ذوب شده و انتقال مذاب به کار راحت‌تر و قابل کنترل باشد. (در ضمن جوشکاری با ولتاژ پایین از نظر ایمنی مناسب‌تر است). از جریان الکتریسیته یا ولتاژ کمتر و شدت جریان زیاد^۱ استفاده می‌کنیم که هم طول قوس بلند نباشد و هم انرژی لازم برای قوس^۲ فراهم آید و سرعت جوشکاری کافی باشد انرژی مصرفی در جوشکاری از حاصل ضرب اختلاف پتانسیل در شدت جریان به دست می‌آید.

$$W = V.I \text{ توان الکتریکی}$$

توان الکتریکی (W) بر حسب وات (W)، اختلاف پتانسیل (V) بر حسب ولت (V) و شدت جریان (I) بر حسب آمپر (A).

۶-۱ مقاومت الکتریکی

چنانچه مسیر برای عبور الکترون‌ها در یک هادی (سیم مسی) باز باشد و یا در مقابل عبور الکترون‌ها مانعی نباشد می‌گوییم مقاومت الکتریکی کم و هدایت الکتریکی زیاد است فلزات هادی خوبی برای جریان الکتریسیته هستند انبر الکتروود گیر و کابل‌های حامل جریان به راحتی شدت جریان‌های زیاد را از خود عبور می‌دهند بدون آن که گرم شوند ولی سیم اجاق و بخاری برقی مقاومت الکتریکی زیاد دارند و در اثر عبور جریان گرم می‌شوند. شکل (۱۴-۱)

در یک مدار الکتریکی رابطه زیر برقرار است:

$$V = I.R$$



شکل ۱۴-۱

۱- شدت جریان ۲۵ تا ۳۰۰ آمپر

۲- گرمای ورودی ۵/۰ تا ۱۵ کیلو ژول در ثانیه


واحد مقاومت الکتریکی (R) اهم است: اگر شدت جریان یک آمپر از سیمی که مقاومت آن یک اهم است عبور کند اختلاف پتانسیل دو سر سیم یک ولت خواهد بود در فرآیند نقطه جوش و سایر جوش‌های مقاومتی از مقاومت الکتریکی فلزات استفاده می‌شود.

در جوشکاری SMAW با وجود یونیزه شدن قوس باز هم مقاومت زیادی جهت عبور جریان وجود دارد و گرمای زیادی بین 5000°C - 6000°C درجه‌ی سانتی‌گراد تولید می‌شود ولی در اتصالات کابل به دستگاه و کابل به انبر و به الکتروود نباید مقاومت الکتریکی زیادی وجود داشته باشد زیرا باعث افت ولتاژ در قوس می‌شود.

هم‌چنین شدت جریان برای هر الکتروود روپوش‌دار محدوده مشخص دارد که توسط سازنده الکتروود تعیین می‌شود و باید رعایت شود تا از حد مجاز بیشتر نباشد در غیر این صورت الکتروود مصرف شدنی سرخ شده و روپوش آن آسیب می‌بیند.

● نمودار ولت آمپر قوس الکتریکی


زمان استفاده از قوس، جوشکار سرعت پیشروی را برای ایجاد جوش یکنواخت تنظیم می‌کند و نیاز به قوس الکتریکی با ولتاژ و شدت جریان ثابت دارد چون ولتاژ و شدت جریان با هم ارتباط دارند، بازاء مقادیر مختلف جریان این رابطه به صورت یک منحنی شکل می‌گیرد که به منحنی قوس معروف است.



شکل ۱-۱۵
شدت جریان (آمپر)

اگر منحنی ولت آمپر با توجه به قانون اهم $V = IR$ ترسیم شود که در آن با افزایش جریان به صورت تابع خطی ولتاژ افزایش یابد منحنی به شکل خط صاف در می‌آید ولی شیب منحنی نمودار قوس الکتریکی تابعی از نوع فلز الکتروود و آتمسفر موجود در فضای گازی قوس الکتریکی می‌باشد به شکل (۱-۱۵) توجه کنید.


اگر نمودار شدت جریان و ولتاژ خروجی مولد قدرت ترسیم شود مطابق شکل (۱-۱۶) یعنی روی ستون عمودی ولتاژ مدار با بازو ستون افقی شدت جریان‌های جوشکاری علامت‌گذاری شود این منحنی با منحنی قوس در نقطه‌ای به هم می‌رسند که آن نقطه شدت جریان و ولتاژ جوشکاری را نشان می‌دهد.




زمانی که شدت جریان حداکثر است یعنی اتصال کوتاه بین الکتروود و کار برقرار شده ولتاژ بین الکتروود و کار به صفر نزدیک است ادامه این اتصال کوتاه باعث سوختن دستگاه تأمین قدرت خواهد شد.


و زمانی دستگاه روشن است و جوشکاری انجام نمی‌شود ولتاژ حداکثر است که به ولتاژ مدار باز یا (O.C.V) معروف است.

با افزایش طول قوس ولتاژ افزایش یافته و شدت جریان کاهش می‌یابد و بر عکس. (شکل ۱-۱۷)





نمودار دستگاه جریان ثابت



نمودار دستگاه ولتاژ ثابت

شکل ۱-۱۸

ولتاژ قوس و شدت جریان مصرفی زمانی است که قوس برقرار است و در شکل (۱۷-۱) مشاهده می شود و ولت متر در حدود نصف ولتاژ مدار باز را نشان می دهد و آمپر متر میزان آمپر مصرفی را.

دستگاه های مولد قدرت با این نوع خروجی به عنوان نمودار نزولی یا دستگاه های «جریان ثابت» می نامند ولی این نام گذاری کاملاً دقیق نیست زیرا جریان خروجی در اثر تغییر شدت جریان جزئی تغییر ولتاژ را نشان می دهد در جوشکاری SMAW و GTAW دستگاه مولد قدرت این گونه اند.

در فرآیند زیر پودری SAW و جوشکاری با گاز محافظ و الکتروود مصرفی GMAW دستگاه مولد قدرت دارای سیستم ولتاژ ثابت است و جوشکار با تغییرات ولتاژ توسط کلید گردان سرعت ذوب را کم و زیاد می کند و با تغییرات سرعت سیم شدت جریان به میزان لازم کاهش یا افزایش می یابد. (شکل ۱-۱۸)

۲-۱ اثر پارامترهای متفاوت در ولتاژ قوس فرآیند SMAW

پارامترهای شدت جریان و ولتاژ قوس با توجه به نوع پوشش، ضخامت پوشش، جنس فلز الکتروود و طول قوس در ارتباط است. مطابق قانون اهم شدت جریان و ولتاژ عکس یکدیگرند این موضوع در دستگاه جوشکاری صادق است ولی در قوس ممکن است بر خلاف قانون اهم اتفاق افتد و طبق رابطه زیر خواهد بود.

$$ur = k + \frac{L \times d}{10 \times S} \times I$$

K = ضریب ثابت ماده

I = (آمپر) شدت جریان

S = (بر حسب میلی متر مربع) سطح مقطع

ur = (ولت) ولتاژ قوس

L = (میلی متر) طول قوس

d = (میلی متر) قطر الکتروود

ضریب K به جنس الکتروود و میزان افت ولتاژ در کاتد (-) یا آند (+) بستگی دارد و برای فولادها در این روش عدد ۱۲ منظور می شود.

۱- در این فرمول چنانچه پارامترها ثابت باشد و فقط جریان افزایش پیدا کند ولتاژ هم افزایش می یابد.

۲- چنانچه فقط قطر الکتروود افزایش یابد ولتاژ قوس کاهش می یابد.

۳- چنانچه طول قوس افزایش یابد ولتاژ قوس هم افزایش می یابد.

مثال: در جوشکاری با الکتروود $d = 4\text{mm}$ شدت جریان 150 آمپر و طول قوس

$3/00$ میلی متری باشد. مطلوبست؟

الف. ولتاژ قوس را حساب کرده و با ولتاژ حاصل از فرض های (ب، ج و د) مقایسه

کنید.

ب. شدت جریان را 200 فرض کنید

ج. قطر الکتروود $d = 5\text{mm}$ آمپر فرض شود

د. طول قوس 4 میلی متر فرض کنید



- ۱- یکی از مشکلاتی که روپوش الکتروود به وجود می آورد کدام است؟
- الف) عایق بودن
ب) سبک تر بودن از مذاب
ج) مانع اتوماسیون شدن
د) فاصله کم دست تا حوضچه مذاب
- ۲- در کدام روش شروع قوس الکتروود با کار اتصال برقرار نمی کند؟
- الف) تماس
ب) استفاده از فرکانس بالا
ج) روش دور کردن ترچ از کار
د) با استفاده از واسطه بین الکتروود و کار
- ۳- ولتاژ مدار باز یعنی ولتاژ بین انبر الکتروود گیر و انبر اتصال وقتی که
- الف) الکتروود به انبر اتصال وصل شده است
ب) دستگاه خاموش است
ج) در حال جوشکاری هستیم
د) وقتی دستگاه روشن و جوشکاری انجام نمی شود
- ۴- به غیر از شدت جریان و فشار الکتریکی عامل سوم که در عبور جریان از هادی نقش دارد کدام است؟
- الف) نوع جریان
ب) فرکانس جریان
ج) مقاومت الکتریکی هادی
د) سیکل جریان
- ۵- جا به جا کردن کابل انبر و اتصال در کدام دستگاه تفاوتی ایجاد نمی کند؟
- الف) رکتی فایر
ب) ترانسفورماتور
ج) دینام کارگاهی
د) دینام جوش سیار
- ۶- شدت جریان مناسب برای هر الکتروود توسط تعیین می شود.
- الف) کارخانه سازنده الکتروود
ب) فروشنده الکتروود
ج) جوشکار
د) ضخامت قطعه جوش دادنی

۷- چرا استفاده از طول قوس بلند در جوشکاری مطلوب نیست؟

پاسخ:.....
.....
.....

۸- در جوشکاری‌های قوسی بالاترین تغییر حالت فلز کدام است؟

الف) گرم شدن و افزایش حجم ب) بخار شدن

ج) ذوب شدن د) یونیزه شدن

۹- در جوشکاری آلومینیوم از کدام گزینه استفاده می‌شود؟

الف) AC/DC ب) DCRP

ج) DCSP د) DCEN


۱۰- دستگاه جوشکاری با الکتروود روپوش دار دارای کدام نوع منحنی است؟

الف) نزولی ب) خطی با زاویه 45°

ج) خطی و افقی د) همه موارد



فصل دوم



هدف‌های رفتاری

پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که:

۱. مخاطرات اصلی در جوشکاری با قوس الکتریکی را نام ببرد.
۲. اشعه‌های و تأثیرات سوء هر کدام را تشریح کند.
۳. گازها و بخاراتی که برای جوشکار زیان‌بار است نام ببرد.
۴. روش‌های مختلف تهویه گازهای حاصل از جوشکاری را نام ببرد.
۵. مزایای رعایت دستورالعمل‌های ایمنی را تشریح کند.

۲- ایمنی در جوشکاری

در سال گذشته در خصوص ایمنی عمومی و ایمنی در خصوص جوشکاری با شعله گاز مطالبی یادآور شدیم در این بخش در مورد جوشکاری با قوس الکتریک مطالبی فرا خواهید گرفت.

جوشکاری هم مانند سایر عملیات که در صنایع فلزی به کار گرفته می‌شود دارای مخاطراتی مربوط به خود است که اگر مورد مطالعه و توجه نباشد برای خود جوشکار و کارگرانی که در مجاورت او به کار اشتغال دارند تهدید جدی وجود دارد سرپیچی از تدابیر ایمنی و بی توجهی به مقررات خطراتی را در بر خواهد داشت و حتی ممکن است منجر به از دست دادن جان انسان‌ها شود.

حوادث حین کار موجب خسارات مادی یا جانی شده و عواقب و پیامدهای ناگواری را به همراه دارد، به طور کلی جوشکاری حرفه مخاطره آمیزی نیست ولی به شرط این که همیشه اقدامات احتیاطی و ضروری معمول گردد مزایای توجه به مقررات ایمنی عبارتند از:

● برای کارگران

- ۱- کاهش فشار
- ۲- کاهش جراحات و صدمات
- ۳- کاهش حوادث
- ۴- افزایش راحتی
- ۵- افزایش رفاه و تندرستی

۶- افزایش بهداشت کار

۷- افزایش روحیه

● برای کارفرما

۱- افزایش کیفیت محصول

۲- افزایش کارآیی کارکنان

۳- استفاده بهتر از نیروی انسانی

۴- کاهش حوادث

۵- کاهش خطاها

۶- کاهش مخارج درمانی

۷- کاهش مخارج تولید



۲-۱ مخاطرات اصلی در جوشکاری با قوس الکتریکی عبارتند از:

۱- شوک الکتریکی

۲- تشعشع پرتوها

۳- استنشام دود و گاز

۴- پاشیدن جرقه از مذاب

۱-۱-۲ شوک الکتریکی

شوک الکتریکی زمانی حادث می‌شود که جریان الکتریسیته از بدن انسان بگذرد و

یک واکنش مایه‌چهای را باعث شود.

به طور کلی عبور بیشتر از یک میلی‌آمپر که با یک شوک احساس می‌شود.

عبور جریان‌های بالاتر از ۲۵ میلی‌آمپر از بدن باعث از کار افتادن قلب می‌شود.

جوشکار نباید با ولتاژی که بتواند جریانی بیشتر از یک میلی‌آمپر از بدن عبور دهد

کار کند.

برق جوشکاری دارای ولتاژ پایین است و از نظر برق گرفتگی هم کم خطر است

ولی کابل‌های ورودی به دستگاه دارای ولتاژ بالا تا ۴۱۵ ولت هستند که بسیار خطرناک بوده و باید کاملاً محافظت شوند تا در تماس با اجسام داغ، تیز و بُرنده نباشند. ولتاژ مدار باز دستگاه‌های جوشکاری به طور معمول باید زیر ۹۰ ولت باشند. دستگاه‌های جوشکاری امروزی طوری طراحی شده‌اند که وقتی روشن می‌شوند ابتدا ولتاژ کمی در دو سر کابل وجود دارد و موقع تماس الکتروود به کار ولتاژ مدار باز مناسب به طور اتومات جریان می‌یابد.

به نکات زیر توجه و در اجرا به آن عمل کنید:

- ۱- اتصال کابل تغذیه دستگاه و تابلو برق باید توسط کلید و فیوز مناسب انجام شده باشد.
- ۲- اطمینان حاصل کنید که کابل ورودی به دستگاه دارای عایق‌بندی خوب بوده و برای ولتاژ تا ۴۱۵ ولت مناسب باشد.
- ۳- مطمئن شوید که دستگاه به سیستم ارت و اتصال به زمین مجهز باشد.
- ۴- هنگام کار با دست کش خشک کار کنید.
- ۵- هنگام جوشکاری از کفش‌های مناسب که دارای کف عایق بوده و یا از یک عایق زیر پا مانند تخته چوب استفاده کنید.
- ۶- توجه داشته باشید تجهیزات برق‌رسانی و سیم‌کشی برق قادر به عبور جریان لازم برای کار مورد نظر باشد.
- ۷- هنگام برق‌گرفتگی به شخص برق‌گرفته دست نزنید و کلید اصلی برق ورودی را قطع کنید.
- ۸- وصل کابل‌های جوشکاری باید زمان خاموش بودن دستگاه صورت گیرد.
- ۹- تعویض الکتروود خصوصاً در ارتفاع باید با دست کش انجام شود.

در جداول (۲-۱) و (۲-۲) مخاطرات جریان برق در کارگاه جوشکاری را ملاحظه کنید.

جدول ۲-۱ مخاطرات جریان برق در جوشکاری مدارهای ولتاژ بالا (کابل برق ورودی و مدارهای مربوط به آن)

خطا یا اشتباه	مخاطرات
۱- نصب و راه اندازی غلط	آتش سوزی، شوک الکتریکی، خط مرگ، آسیب دیدن تجهیزات
۲- استفاده از فیوز با ظرفیت بالا	بالا رفتن درجه حرارت وسایل و تجهیزات، آسیب رسیدن به تجهیزات و آتش سوزی
۳- نداشتن اتصال زمین دستگاه جوشکاری و سیستم مربوط	شوک الکتریکی، در شرایط حاد سوختگی یا مرگ

جدول ۲-۲ مدارهای ولتاژ کم جریان خروجی دستگاه با شدت جریان زیاد

خطا یا اشتباه	مخاطرات
۱- نبودن اتصال زمین	شوک الکتریکی و در شرایط حاد سوختگی و خطر مرگ
۲- مخدوش بودن کابل و لقی اتصالات کابلی	برقراری قوس کوچک بین کابل و یا اتصال کابل به قطعات فلزی که به زمین وصل باشند موجب آتش سوزی می شود.
۳- کابل جوشکاری ضعیف با ظرفیت کم	گرم شدن کابل و احتمال آتش سوزی و آسیب رسیدن به تجهیزات
۴- نامناسب بودن اتصالات برقی	گرم شدن اضافی، سوختگی و آتش سوزی
۵- نامناسب بودن مسیر جریان برگشت یا کابل اتصال	هدر رفتن جریان، افت ولتاژ جریان جوشکاری، گرم شدن اضافی در اتصالات لقی و آتش سوزی

۲-۱-۲ تشعشع پرتوها

قوس الکتریک دارای سه نوع اشعه است:

- ۱- اشعه قابل رؤیت
- ۲- اشعه ماورای بنفش
- ۳- اشعه مادون قرمز

نور مرئی قوس الکتریک بسیار شدید بوده و برای چشم مضر و برای دید مناسب نیست و مانند نور شدید خورشید در روزهای برفی باید از عینک دودی استفاده کرد تا درصد کمتری از آن به چشم برسد. اشعه ماوراء بنفش غیر قابل رؤیت بوده چون دارای طول موج کمتر از $4\mu\text{m}$ است. برای چشم و پوست و مو و مخاط تنفسی خطر دارد. عدسی چشم انسان در معرض اشعه ماوراء بنفش باعث برق زدگی می شود که دردناک بوده و باعث جاری شدن اشک چشم و عدم تحمل نور می گردد. اشعه مادون قرمز هم دارای طول موج بیش تر از $7\mu\text{m}$ می باشد موجب آسیب رسیدن به پوست (مثل سوختگی صورت و گردن در کنار دریا) شده و خطر آب مروارید در چشم را به دنبال دارد و علاوه بر جوشکاران بی توجه افرادی هم که در مجاورت عملیات جوشکاری کار می کنند دچار مشکلات برق زدگی در چشم می شوند. لذا باید به افرادی که در محدوده قوس جوشکاری کار می کنند آگاهی داده شود تا با چشم غیر مسلح به قوس الکتریکی نگاه نکنند. انعکاس قوس از سطوح صیقلی و براق هم مخاطره آمیز است جوشکاران باید از ماسک جوشکاری که دارای شیشه تار مناسب است استفاده کنند و اطراف کار جوشکاری هم باید توسط پرده های برزنتی حفاظدار شود. در جدول (۲-۳) شماره شیشه های ماسک و عینک برای جوشکاری های مختلف معین گردیده است.

جدول ۲-۳ شماره ی شیشه های ماسک در شرایط مختلف جوشکاری

درصد اشعه های عبوری از شیشه			موارد استفاده	شماره ی شیشه
ماوراء بنفش	مادون فرمز	نور مرئی غیر مضر		
٪۱/۰۷۵	٪۰/۸۷	٪۲۸	انعکاس نور شدید و گرمکاری قطعات	شماره ی ۲
٪۱/۰۳۵	٪۰/۴۳	٪۱۶	لحیم نرم با شعله	شماره ی ۳
٪۱/۰۹۷	هیچ	٪۶/۵	لحیم سخت با شعله ی استیلین	شماره ی ۴
٪۰/۰۴۶	هیچ	٪۲	جوشکاری و برشکاری سبک استیلین	شماره ی ۵
هیچ	هیچ	٪۰/۸	استاندارد جوشکاری اکسی استیلین	شماره ی ۶
هیچ	هیچ	٪۰/۲۵	جوشکاری سنگین گاز، برشکاری و جوشکاری برق تا ۷۵ آمپر	شماره ی ۸
هیچ	هیچ	٪۰/۰۱۴	جوشکاری و برشکاری برق بین ۷۵ تا ۲۵۰ آمپر	شماره ی ۱۰
هیچ	هیچ	٪۰/۰۰۲	جوشکاری و برشکاری برق بالاتر از ۲۵۰ آمپر	شماره ی ۱۲
هیچ	هیچ	٪۰/۰۰۰۳	جوشکاری و برشکاری با الکتروود کربنی	شماره ی ۱۴

۳-۱-۲ تولید دود و گاز

درجه حرارت زیاد قوس موجب تولید دود، گازهای مختلف و گرد و غبار و بخارات فلزی در قوس و اطراف آن می‌شود.

این ذرات معلق و گازها برای مجاری تنفسی جوشکاران زیان‌بخش بوده که به ترکیب شیمیایی آن‌ها بستگی دارد البته حداکثر غلظت مجاز که جوشکار می‌تواند در معرض آن قرار گیرد توسط سازمان‌های ذی‌ربط تعیین و اعلام می‌شود عمده گازهایی که تولید می‌شوند عبارتند از:



● منواکسید کربن CO = که از سوختن ناقص کربن و تجزیه ترکیب کربنی شکل می‌گیرد گازی است بی‌رنگ بی‌بو که از هوا سبک‌تر است و حداکثر میزان مجاز آن ۵۵-۵۰ میلی‌گرم در یک متر مکعب هوا است. در جوشکاری با الکتروود روپوش‌دار و از تجزیه گاز CO_2 در جوشکاری با گاز محافظ CO_2 و همچنین موقع جوشکاری قطعات رنگ شده به وجود می‌آید.

تنفس این گاز موجب سرگیجه، تهوع و استفراغ شده و تاری دید را موجب می‌شود.

● گاز کربنیک CO_2 = در جوشکاری SMAW و GMAW روی فولادها با الکتروودهای روپوش‌دار از سوختن سلولز و گرافیت و از تجزیه کربنات کلسیم موجود در روپوش مقدار زیادی گاز CO_2 به عنوان گاز محافظ به وجود می‌آید در جوشکاری با گاز CO_2 ناحیه قوس و اطراف آن را پوشش می‌دهد و باعث می‌شود که فضای تنفسی جوشکار را اشغال نموده موجب کاهش شدید اکسیژن شود تراکم بیش از ۵۰۰۰ میلی‌گرم در متر مکعب باعث مسمومیت می‌شود.

● گازهای N_2O و N_2O_2 و NO = از ترکیب اکسیژن با ازت هوا که در گرمای قوس به وجود می‌آید به ویژه زمانی که با برشکاری پلاسمای هوا کار می‌کنیم به مقدار زیاد تولید می‌شود و حداکثر مجاز این گازها ۹ میلی‌گرم در متر مکعب است و عملیات جوشکاری و برشکاری در فضاهای محدود بدون تهویه مناسب مخاطره‌آمیز است.

● گاز اوزن O_3 = گازی فعال است و باعث صدمه زدن به مجاری تنفسی می‌شود و اکسیژن هوا در مجاورت اشعه ماورای بنفش تبدیل به اوزون می‌شود. $3O_2 \rightarrow 2O_3$

ناگفته نماند که از برخورد گاز اوزون به جسم جامد واکنش فوق برگشت پذیر خواهد بود و خطر رفع می شود.

● بخارات فلزی

درجه حرارت قوس از درجه حرارت غلیان و جوشیدن فلزات بالاتر است لذا در مرکز قوس، فلزات تبخیر شده و بخارات فلزی تولید می شود مغز فلزی الکتروودها می توانند بخارات منگنز، مولیبدن، کروم، نیکل، آلومینیوم، مس، قلع و غیره تولید کنند.

استنشاق بخارات تازه تولید شده در قوس ممکن است منجر به عارضه ای به نام تب بخارات فلزی شود بخارات فلز روی که موقع جوشکاری لوله ها و ورق های گالوانیزه تولید می شود یکی از شایع ترین موارد ابتلا به تب بخارات فلزی است. نوشیدن شیر و آب میوه پس از عملیات جوشکاری برای رفع مشکلات تنفسی توصیه شده است.



شکل ۲-۱

● کنترل و کاهش میزان آلودگی های گازی

سه روش برای این منظور به کار گرفته می شود:

اول تهویه کلی کارگاه با تهویه مناسب تا همه کسانی را که در کارگاه جوشکاری کار می کنند از آن بهره مند شوند. (شکل ۲-۱)

دوم می توان به وسیله قرار دادن یک لوله از محل تشکیل (قوس الکتریکی) دود و گازها را انتقال داد.

سوم می توان هوای داخل ماسک جوشکاری را جا به جا نمود یعنی هوای تازه از طریق لوله ها که به ماسک وصل است جهت تنفس جوشکار به ماسک هدایت کرد. (شکل ۲-۲)



شکل ۲-۲

۴-۱-۲ پاشش جرقه از مذاب

جرقه هایی که از قوس پرتاب می شوند و هم چنین جرقه های ناشی از سنگ سنباده دستی که زمان سنگ زنی تولید می شود می تواند موجب سوختگی بدن جوشکار و

آسیب رسیدن به چشم افراد شده و یا آتش سوزی را موجب شود لذا رعایت نکات ایمنی زیر ضروری است:

۱) از لباس کار نخی با جیب‌های در بسته و شلوار کار با دمپای مناسب استفاده کنید.

۲) از پوشیدن لباس کار چرب و کار در فضای آغشته به چربی و روغن و سایر مواد اشتعال‌زا خودداری کنید.

۳) جوشکاری و برشکاری و سنگ‌زنی در جوار مخازن و انبار مواد سوختنی و محیط‌هایی که امکان نشت گاز سوختنی وجود دارد باید تحت نظارت مسئول بهداشت و ایمنی کارگاه انجام شود.

۴) از پرتاب ته الکتروود به اطراف خودداری کنید و آن‌ها را در ظرف مخصوص بریزید.

۵) موقع پاک کردن شلاکه (گل جوش) از روی جوش (خط جوش) از عینک محافظ استفاده کنید.

۶) موقع جوشکاری غیر از حالت سطحی از کلاه و مقنعه مناسب استفاده کنید. شکل (۲-۳)



شکل ۲-۳



۱- کدام گزینه در مورد ایمنی در جوشکاری SMAW نادرست است؟

الف) حتی با رعایت مقررات و دستورات ایمنی باز هم جوشکاری حرفه‌ی خاطره‌آمیزی است.

ب) روحیه‌ی جمعی کارکنان یک کارگاه به ایمنی وابسته است.

ج) رعایت مقررات ایمنی باعث افزایش کیفیت محصول می‌شود.

د) عبور جریان برق از بدن انسان باعث واکنش ماهیچه‌ای می‌شود.

۲- کدام گزینه خطرناک‌تر است؟

الف) کابل اتصال و کابل انبر جوشکاری اگر زخمی شده باشد.

ب) کابل‌های ورودی اگر عایق کافی نداشته باشند.

ج) دستگاه جوشکاری خاموش باشد و کلید اصلی برق قطع باشد.

د) جوشکاری در کابین جوشکاری انجام شود.

۳- کدام اشعه موجب تولید گاز اوزون می‌شود؟

الف) نور شدید

ب) مادون قرمز

ج) ماوراء بنفش

د) گزینه ب و ج

۴- بخارات کدام فلزات موجب تب بخارات فلزی می‌شود؟

الف) منگنز

ب) مولیبدن

ج) روی

د) آلومینیوم

۵- تنفس کدام گاز موجب سرگیجه، تهوع و تاری دیده می‌شود؟

الف) CO^2

ب) N^2

ج) CO

د) O^2

۶- جوشکاری در کدام محل باید تحت نظارت مسئول ایمنی باشد؟

الف) محیط‌های سرباز و هوای آزاد

ب) مکان‌هایی که تعدادی مشغول به کار هستند.

ج) حوالی خطوط لوله‌ی گاز و مواد قابل اشتعال.

د) ارتفاع و روی داربست.

۷- آیا گاز اوزون یک گاز پایدار است؟

الف) بلی
ب) خیر


۸- در کدام گزینه گازهای اکسید اُزت فراوان تولید می‌شود؟

الف) برشکاری اکسی استیلن
ب) جوشکاری SMAW

ج) برشکاری پلاسما
د) برشکاری لیزی



فصل سوم



هدف‌های رفتاری

پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که:

۱. تجهیزات مورد استفاده در جوشکاری را نام ببرد.
۲. دستگاه‌های مختلف تأمین قدرت در جوشکاری را تشریح کند.
۳. نحوه‌ی تغییر آمپر در رکتی‌فایرها را معرفی کند.
۴. سیکل کاری دستگاه‌ها را به طور کامل شرح دهد.
۵. علت استفاده از وضعیت دهنده‌ها را شرح دهد.
۶. نحوه‌ی تغییر آمپر در ترانسفورماتورها را توضیح دهد.

۳- تجهیزات مورد استفاده در جوشکاری SMAW

ترانسفورماتور، رکتی فایر و دینام جوشکاری جهت تأمین قدرت در جوشکاری قوسی مورد استفاده می‌گیرند.
وظیفه این دستگاه‌ها تأمین جریان الکتریسیته مناسب برای جوشکاری است که امکان تنظیم آمپر در آن‌ها فراهم باشد.

۳-۱ ترانسفورماتورهای جوشکاری


مبدل جریان هستند یعنی ولتاژ برق ورودی که ۲۲۰ و ۳۸۰ ولت است را به برق ولتاژ پایین برای جوشکاری تبدیل می‌کنند و به آن‌ها ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ گویند و دارای قسمت‌های زیر می‌باشد. شکل (۳-۱)



شکل ۳-۱

هسته آهنی: که از ورقه‌های نازک فولادی که درصد سیلیسیم آن‌ها بیش‌تر از فولادهای معمولی است استفاده شده است تا خاصیت آهن ربایی را در خود ذخیره نکند. هم‌چنین به دلیل لایه‌های نازک عایق که بین ورقه‌ها وجود دارد از گرم شدن بیش از حد آن‌ها جلوگیری می‌کند.

سیم پیچ‌ها: یکی سیم پیچ اولیه که از سیم عایق دار نازک با تعداد حلقه‌های زیاد روی هسته پیچیده شده است مطابق شکل (۳-۲) به برق ورودی وصل می‌شود و حوزه مغناطیس متغیر (یا میدان مغناطیسی) در هسته ایجاد می‌کند.



شکل ۳-۲

و دیگر سیم پیچ ثانویه است که دارای تعداد حلقه‌های کمتر و سیم کلفت‌تر بوده و میدان مغناطیسی از وسط آن عبور می‌کند، میدان مغناطیسی باعث می‌شود الکترون‌های آزاد سیم تحریک شده و جریان الکتریکی در سیم پیچ ثانویه به وجود آید که جریان القایی نام دارد که ولتاژ کمتری از ولتاژ اولیه دارد (ترانسفورماتور کاهنده) و ولتاژ ثانویه با نسبت تعداد دورهای سیم پیچ اولیه به تعداد دور سیم پیچ ثانویه (ضریب تبدیل) بستگی دارد و روابط زیر برقرار است:

$$\text{ضریب تبدیل} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2}$$

$$\text{ضریب تبدیل} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

که در آن I_1 و V_1 شدت جریان و ولتاژ ورودی دستگاه و I_2 و V_2 شدت جریان و ولتاژ خروجی جوشکاری است. کلید اصلی قطع و وصل دستگاه سر راه جریان ورودی قرار دارد به علاوه دارای یک فن برای خنک شدن هسته سیم پیچ‌ها در آن تعبیه شده است.


۱-۱-۳ تغییر آمپر در ترانسفورماتور جوشکاری

برای جوشکاری فلزات مختلف و اتصالات گوناگون با ضخامت‌های متفاوت، ضرورت دارد که الکترودهای روپوش دار با جنس مغز فلزی و جنس روپوش و همچنین قطره‌های متفاوت به راحتی قابل استفاده باشد، لذا باید آمپر جوشکاری قابل تنظیم باشد، پس لازم است روشی برای کم و زیاد کردن آمپر در دستگاه‌های جوشکاری تدارک شده باشد. در ترانسفورماتورهای جوشکاری به چند طریق تغییر آمپر عملی می‌شود.

● تغییر آمپر پله‌ای

در این روش مطابق شکل (۳-۳) یک سر سیم پیچ ثانویه از طریق یک رآکتور عبور داده می‌شود، در این رآکتور همانطور که در شکل ملاحظه می‌شود ترمینال‌های متعدد برای دریافت جریان جوشکاری وجود دارد و هر چه تعداد دورهای سیم پیچ رآکتور

بیشتر در مدار باشد تأثیر متقابل هسته بر عبور جریان بیشتر بوده و شدت جریان کاهش می‌یابد و بر عکس، مثلاً در ترمینال حداکثر چون جریان القایی (ثانویه) از سیم پیچ رآکتور عبور نمی‌کند شدت جریان بیشتری در اختیار جوشکار قرار می‌دهد.




شکل ۳-۳

● تغییر آمپر پیوسته


در این روش از راه‌های مختلف تغییر در میزان میدان مغناطیسی که از وسط سیم پیچ ثانویه عبور می‌کند به وجود می‌آورند.

الف) قرار دادن هسته فرعی درون هسته اصلی، تا درصدی از خطوط حوزه مغناطیسی از هسته فرعی عبور کرده و شدت میدان در هسته اصلی کاسته شود. (شکل ۳-۴)
 ب) کم و زیاد کردن دسته سیم پیچ‌های مدار ثانویه. همراه با جا به جایی هسته فرعی.



شکل ۳-۴

ج) ایجاد فاصله هوایی بین دو قسمت هسته به وسیله دور و نزدیک کردن یک قسمت هسته از قسمت دیگر آن (شکل ۳-۵). که با دور کردن دو قسمت هسته از هم



شکل ۳-۵



شدت جریان کاهش و برعکس با نزدیک کردن آنها به هم شدت جریان افزایش می‌یابد.

۳-۲ رکتی فایر جوشکاری


یک مبدل جریان است که جریان DC برای جوشکاری تأمین می‌کند و علاوه بر قسمت‌های مختلف یک ترانسفورماتور معمولی دارای یک قسمت یک‌سو ساز هم می‌باشد. (شکل ۳-۵ الف)

یکسو کننده را می‌توان به شیر یک طرفه در جوشکاری با شعله گاز تشبیه کرد. جریان فقط در یک جهت می‌تواند از یکسو کننده عبور کند اگر جریان ورودی تک‌فاز AC باشد خروجی یکسو کننده جریان مستقیم بسیار موجی شکل خواهد بود اما اگر جریان ورودی سه‌فاز به یکسو کننده وارد شود چون هر فاز با فاز دیگر ۱۲۰ درجه اختلاف دارند جریان خروجی بسیار هموارتر خواهد بود.

یکسو کننده‌ها چند نوع هستند سیلیسیومی و سیلینیومی و لامپی که اجازه می‌دهند الکترون‌ها از یک جهت عبور کنند ولی برگشت از این مسیر امکان‌پذیر نیست. (شکل ۳-۶)



شکل ۳-۵ الف



شکل ۳-۶

۳-۲-۱ تغییر آمپر در رکتی فایرها

در رکتی فایرهای امروزی به جای یکسو کننده معمولی از تریستور استفاده می‌شود، تریستور یک وسیله‌ی حالت جامد است که فقط اجازه عبور جریان در یک جهت را

می دهد یعنی مانند یکسو کننده معمولی عمل می کند به علاوه می توان شدت جریان برق را با استفاده از سیگنال کنترل شونده از راه دور تغییر داد. (شکل ۳-۷)


نقطه ضعف اساسی تریستور وجود موج های چشمگیر در جریان خروجی است این عیب توسط یک سلف در مدار کاهش می یابد پس تغییر آمپر در رکتی فایرها به وسیله یک کلید گردشی است که در شکل (۳-۸) مشاهده می کنیم.

در دستگاه های جوشکاری که در سیستم های جوشکاری اتومات یا رباط کار می کند از ترانزیستور به عنوان تقویت کننده استفاده می شود و مقدار عبور جریان به عنوان عکس العمل با یک سیگنال تنظیم می شود و دیگر موج های مزاحم در جریان خروجی کاهش می یابد در این دستگاه ها برای بالا بردن ظرفیت خروجی جریان تعداد زیادی مثلاً ۱۰۰ تا ۱۵۰ عدد ترانزیستور به صورت موازی به هم بسته می شود.


ناگفته نماند دستگاه های امروزی با استفاده از افزایش فرکانس جریان (از ۵۰ بر ۲۵۰۰۰ هرتز) با فرکانس بالا ساخته شده اند که سبک وزن و کوچک هستند و به آنها اینورتر گویند.

۳-۳ ژنراتورها - مولدهای جریان جوشکاری

همانطور که می دانیم اگر یک حلقه سیم خطوط مغناطیسی موجود بین دو قطب آهن ربا را قطع کند در آن حلقه جریان الکتریکی برقرار می شود. شکل (۳-۹) یک دینام جوشکاری را نشان می دهد.




شکل ۳-۸



شکل ۳-۹

اگر دو سر سیم مذکور به کلکتور وصل شود از طریق جاروبک یا ذغال می توان جریان الکتریکی را دریافت کرد.

حال چنانچه هر سر سیم به یک حلقه کلکتور مجزا وصل شود جریان متناوب به وجود می آید و بر عکس در صورت استفاده از کلکتورهای دو تکه جریان ایجاد شده جریان مستقیم می شود. (شکل ۱۰-۳)



۱- آهنربا (قطب S و N) ۲- حلقه القا شونده (کلاف)
 ۳- حلقه القا شونده (کلاف) ۴- نیم حلقه های لغزنده
 ۵- جاروبک (ذغال) ۶- سیم مدار

شکل ۱۰-۳


در صورت افزایش تعداد حلقه های کلاف و استفاده از آهنربا و کلکتورهای چند پارچه می توان جریان مستقیم هموارتری را داشته باشیم.

چنانچه حرکت دورانی، توسط یک الکترو موتور که با برق شهر کار می کند تأمین شود، دستگاه را دینام جوش کارگاهی گویند و اگر حرکت دورانی توسط یک موتور احتراقی بنزین یا گازوئیل سوز تدارک شود دستگاه را دینام جوش سیار گویند.

دستگاه‌های دینام جوش امروزی، جریان بسیار هموار و پایدار دارند و هیچگونه نوسان در جریان قوس نداریم در نتیجه پایداری قوس الکتریکی کاملاً رضایت‌بخش است.

۳-۳-۱ تغییر آمپر در دینام‌های جوشکاری

در دستگاه‌های تولید جریان برق جوشکاری (دینام جوشکاری) با تغییر در جریان تحریک بالشتک‌های ایجاد حوزه مغناطیسی، (ایجاد کننده خطوط قوا یا فلوی مغناطیسی) شدت جریان را افزایش یا کاهش می‌دهند که در شکل (۳-۱۱) نحوه‌ی تغییر آمپر نشان داده شده است.



شکل ۳-۱۱

در این دستگاه‌ها برای تغییر قطب کلیدی روی دینام جوش تعبیه شده که الکتروود را منفی یا الکتروود را مثبت می‌کند و به آن کلید تعیین قطب می‌گویند. (شکل ۳-۱۲) دینام‌های جوشکاری کارگاهی با کلید ستاره، مثلث راه‌اندازی می‌شوند.



شکل ۳-۱۲


۳-۴ سیکل کاری (Duty Cycle)

در دستگاه‌های تأمین قدرت (ترانسفورماتورها، رکتی‌فایرها و دینام‌های جوشکاری) موقع کار داخل دستگاه گرما ایجاد می‌شود و علاوه بر این که توسط فن‌های خود دستگاه خنک می‌شوند، باز هم زمان استراحت برای خنک شدن سیم‌پیچ‌های داخل دستگاه لازم است و زمان‌های تعویض الکتروود و تغییر قطب و تغییر قطعات فرصت استراحت دستگاه محسوب می‌شود.

سیکل کاری درصد زمانی است که یک دستگاه جوشکاری به طور پیوسته کار می‌کند و بر اساس زمان ۱۰ دقیقه‌ای محاسبه می‌شود یعنی سیکل کاری ۶۰ درصد به این معنی است که در هر ۱۰ دقیقه دستگاه در کل می‌تواند ۶ دقیقه با تمام ظرفیت کار کند و به مدت ۴ دقیقه از هر ۱۰ دقیقه کار خنک شود.

در جداول روی دستگاه سیکل کاری بر اساس میزان آمپر دریافتی درج شده است. (شکل ۳-۱۳)

ناگفته نماند که یکی از پارامترهای مؤثر در قیمت دستگاه‌های جوشکاری خروجی اسمی و سیکل کاری است.



شکل ۳-۱۳



بعضی از دستگاه‌ها به طور اتومات موقع گرم شدن از مدار سرویس دهی خارج می‌شود و پس از سرد شدن آماده به کار می‌شوند به طور اصولی دستگاه‌های جوشکاری باید مطابق سیکل کاری مورد بهره‌برداری قرار گیرند تا به عایق‌های منبع قدرت آسیب نرسد.

۵-۳ کابل‌های جوشکاری

کابل‌های جوشکاری مدار جریان الکتریکی بین انبر الکتروود گیر و اتصال به کار را تشکیل می‌دهند به علت بالا بودن شدت جریان جوشکاری سطح مقطع کابل باید در حدی باشد که بتواند به راحتی شدت جریان‌های زیاد را از خود عبور دهد انتخاب سیم مسی و یا آلومینیومی در کابل‌ها به دلیل هدایت الکتریکی خوب این دو فلز است. کابل‌ها باید انعطاف پذیر بوده و وقتی به انبر جوشکاری وصل می‌شوند مانع حرکت‌های دست نشوند تا کار کردن با انبر راحت تر باشد به همین منظور کابل‌ها را از سیم‌های رشته‌ای انتخاب کرده و روی آن یک لایه کاغذ کتان و سپس پلاستیک نرم می‌پوشانند و چند دسته از این گروه را با هم در پوشش مناسب و ضد سایش قرار می‌گیرد تا آمپر زیادی از آن عبور کند و گرم نشود. شکل (۱۴-۳)



شکل ۱۴-۳

قطر کابل‌ها با توجه به میزان آمپر و طول مسیر عبور جریان انتخاب می‌شود جدول (۱-۳) را ملاحظه کنید.

جدول ۱-۳ نمره‌ی سیم‌های جوشکاری آلومینیومی و مسی

		۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۲۵۰	۳۰۰	۳۵۰	۴۰۰	۴۵۰	۵۰۰
ft	m									
۵۰	۱۵	۲	۲	۲	۲	۱	۱/۰	۱/۰	۲/۰	۲/۰
۷۵	۲۳	۲	۲	۱	۱/۰	۲/۰	۲/۰	۳/۰	۳/۰	۴/۰
۱۰۰	۳۰	۲	۱	۱/۰	۲/۰	۳/۰	۴/۰	۴/۰		
۱۲۵	۳۸	۲	۱/۰	۲/۰	۳/۰	۴/۰				
۱۵۰	۴۶	۱	۲/۰	۳/۰	۴/۰					
۱۷۵	۵۳	۱/۰	۳/۰	۴/۰						
۲۰۰	۶۱	۱/۰	۳/۰	۴/۰						
۲۵۰	۷۶	۲/۰	۴/۰							
۳۰۰	۹۱	۳/۰								
۳۵۰	۱۰۷	۳/۰								
۴۰۰	۱۲۲	۴/۰								

		۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۲۵۰	۳۰۰	۳۵۰	۴۰۰	۴۵۰	۵۰۰
ft	m									
۵۰	۱۵	۲	۲	۱/۰	۲/۰	۲/۰	۳/۰	۴/۰		
۷۵	۲۳	۲	۱/۰	۲/۰	۳/۰	۴/۰				
۱۰۰	۳۰	۱/۰	۲/۰	۴/۰						
۱۲۵	۳۸	۲/۰	۳/۰							
۱۵۰	۴۶	۲/۰	۳/۰							
۱۷۵	۵۳	۳/۰								
۲۰۰	۶۱	۴/۰								
۲۲۵	۶۹	۴/۰								

۳-۶ انبر جوشکاری یا الکتروگیر

قسمت خارجی انبر جوشکاری از جنس عایق و مقاوم به حرارت ساخته می شود قسمت فلزی انبر از آلیاژ مس با درصد بالای مس می سازند تا هادی خوبی برای جریان برق بوده و گرم نشود. (شکل ۱۵-۳)



شکل ۱۵-۳

الکتروود بین فک های انبر توسط فنری که در انبر تعبیه شده در شیار مخصوص جای الکتروود محکم گرفته می شود. (شکل ۱۶-۳)
انبرهای جوشکاری با ظرفیت های مختلف مثلاً ۲۰۰ آمپر، ۳۰۰ آمپر و ۵۰۰ آمپر تولید می شوند.



شکل ۱۶-۳

۳-۷ ماسک جوشکاری

برای نگاه کردن به قوس هنگام جوشکاری استفاده از فیلتر شیشه ای که شدت اشعه های مرئی را کاهش داده و از عبور اشعه های ماوراء بنفش و مادون قرمز جلوگیری کند ضروری است از طرف دیگر پوست و موی سر و صورت و گردن جوشکار باید از اشعه ها در امان باشد لذا استفاده از ماسک جوشکاری برای محافظت ضروری است.
ماسک های جوشکاری دارای دریچه ای است که شیشه تیره در آن قرار دارد، و بقیه قسمت های ماسک را از مواد نسوز و سبک در دو نوع دستی و کلاه می سازند نوع دستی برای کارهای ساده و خال جوش زدن استفاده می شود و ماسک کلاه می در جوشکاری های غیر سطحی و یا درزهای جوشکاری طولی و زمانی که هر دو دست جوشکار باید به منظور ایمنی بیشتر آزاد باشد استفاده می شود. (شکل ۱۷-۳)



شکل ۳-۱۷

علاوه بر ماسک و وسایل دیگری به عنوان وسایل ایمنی فردی مورد استفاده واقع می‌شوند که عبارتند از دست کش، پیش‌بند، ساق‌بند، آستین، مقنعه و بالشتک که در شکل (۳-۱۸) مشاهده می‌کنید.



شکل ۳-۱۸



شکل ۳-۱۹

۳-۸ میز کار جوشکاری

همانطور که در شکل (۳-۱۹) مشاهده می‌شود میز کار و کابین جوشکاری برای انجام جوشکاری‌های تعمیراتی و قطعات کوچک و مکان‌های آموزشی به کار گرفته می‌شود و دارای سطوح مشبک بوده از زیر و یا کنار توسط مکنده‌های مخصوص

دو دهای حاصل از جوشکاری به خارج هدایت می شود این روش تهویه به طور عموم پس از عبور از فیلتر و جذب دود و گازهای مختلف هوای تصفیه شده را دوباره به فضای آزاد بر می گرداند.

برای کار در محیط های عمومی کارگاه از پاروان متحرک برای محصور کردن فضای جوشکاری استفاده می شود.

وضعیت دهنده ها (Positioner)

بهترین حالت جوشکاری اجرای عملیات جوشکاری سطحی است در این وضعیت مذاب با کمک نیروی جاذبه زمین راحت به کار منتقل می شود و انجام جوشکاری ساده بوده و با اشکال کمتر اجرا می شود و از طرف دیگر الکترودهای متنوعی می توان به کار برد و به طور عموم سعی بر این است که جوشکاری در این وضعیت انجام شود.

به همین دلیل برای جوشکاری تمام قسمت های یک مصنوع از وسیله ای استفاده می شود به نام وضعیت دهنده که با توجه به نوع مصنوع دارای شکل های متفاوت است. (شکل ۲۰-۳)

کار روی این وضعیت دهند قرار می گیرد و با بست های ساده محکم شده و تحت هر زاویه ای به گردش در می آید تا اجرای جوشکاری زیر دست و با دقت و راحتی کافی انجام پذیرد. وضعیت دهنده های خیلی بزرگ هم وجود دارد که حتی یک واگن راه آهن روی دو محور آن بسته شده و با چرخش واگن همه جهات را در حالت زیر دستی یا سطحی جوشکاری می کنند. (شکل ۲۱-۳)



شکل ۲۰-۳



شکل ۲۱-۳



- ۱- جنس هسته ترانسفورماتور جوش در کدام گزینه معرفی شده است؟
 الف) ورقه‌های فولادی که درصد سیلیس کمی دارد.
 ب) ورقه‌های نازک فولادی با درصد سیلیس بیشتر از فولاد.
 ج) بین ورق‌ها که از جنس آلومینیوم است عایق حرارت وجود دارد.
 د) هسته ترانسفورماتور باید به راحتی خاصیت آهن‌ربایی پیدا کند.
- ۲- قرار گرفتن هسته فرعی داخل هسته اصلی ترانسفورماتور برای
 الف) زیاد کردن حوزه مغناطیس هسته وسط سیم‌پیچ ثانویه است.
 ب) حذف کردن خاصیت آهن‌ربایی هسته.
 ج) کاهش شدت جریان در سیم‌پیچ اولیه.
 د) کاهش حوزه مغناطیس متغیر که وسط سیم‌پیچ ثانویه وجود دارد.
- ۳- یکسو کننده در رکتی فایر مانند در جوشکاری گاز است.
 الف) شیلنگ‌ها
 ب) سوپاپ اطمینان
 ج) شیر یک طرفه گاز
 د) شیر فلکه کپسول‌ها
- ۴- دستگاه‌های اینورتر جوشکاری چه حسن ویژه‌ای دارند؟
 الف) دو کاره و ساده
 ب) AC/DC
 ج) سبک و کم مصرف
 د) زیبا و قابل حمل و نقل
- ۵- قطع خطوط مغناطیس در دینام‌های جوشکاری موجب می‌شود.
 الف) خاموش شدن دستگاه
 ب) به وجود آمدن جریان الکتریکی
 ج) کم شدن آمپر
 د) زیاد شدن آمپر
- ۶- کدام یک از دستگاه‌های جوشکاری قوس پایدارتری دارند؟
 الف) ترانسفورماتور تکفاز
 ب) رکتی فایر
 ج) دینام جوش
 د) ترانسفورماتور دو فاز

۷- راحت در دست گرفتن انبر جوشکاری مدیون است.

الف) سبکی کابل و انبر ب) انعطاف پذیری و سبکی کابل

ج) کوتاه بودن کابل د) سبک بودن انبر جوشکاری

۸- چرا از وضعیت دهنده استفاده می کنیم؟

الف) تمام جوشکاری ها با دست انجام شود.

ب) انجام جوشکاری در حالت سطحی عملی شود.

ج) کار در یک مکان جوشکاری شود.

د) تمام جوشکاری های زیر نظر بازرس انجام گیرد.

۹- کار کردن با ماسک کلاهی چه مزایایی دارد؟

الف) ایمنی بیشتر ب) آزاد بودن یکدست جوشکاری

ب) راحتی کار د) دوام بیشتر ماسک های کلاهی


۱۰- تغییر آمپر در دستگاه های رکتی فایر جوشکاری با عملی می شود.

الف) گردش دسته ب) جا به جا کردن ترمینال انبر

ج) جا به جا کردن هسته د) تریستور



فصل چهارم



هدف‌های رفتاری


پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که:

۱. انواع الکترودها و کاربرد آن‌ها را معرفی کند.
۲. نقش‌های روپوشی الکتروود را توضیح دهد.
۳. طبقه‌بندی الکترودهای روپوش‌دار بر اساس استاندارد AWS بیان کند.
۴. روش‌های شناسایی الکترودها و اعداد و حروف یک الکتروود قلیایی در استاندارد AWS را معرفی کند.
۵. علت خشک کردن الکترودها را توضیح دهد.
۶. نحوه‌ی انبار کردن و نگهداری الکترودها را شرح دهد.

۴- الکترودها

به میله فلزی یا گرافیتی که جریان برق از آن عبور می کند الکتروود گویند. دسته‌ای از الکترودها ذوب نمی شوند مثل الکترودهای مسی، در جوشکاری TIG هم الکترودهای تنگستن فقط قوس ایجاد کرده و خود ذوب نمی شوند الکترودهای ذغالی در برشکاری و شیارزنی (Gouging) هم مصرف نشدنی است اما دسته دیگر الکترودهای ذوب شده و فلز جوش را به وجود می آورند مهمترین الکترودهای این گروه:

الکتروود (شکل ۴-۱)



شکل ۴-۱

الکتروود توپودری

الکترودهای لخت در MIG/MAG و SAW (شکل ۴-۲)



شکل ۴-۲

۱-۴ الکترودهای روپوش دار

از دو قسمت مغز فلزی و روپوش تشکیل شده است.

جنس فلز الکتروود را می توان به گروه های زیر تقسیم بندی کرد:

فولاد نرم، فولاد پر کربن، فولاد آلیاژی، چدن، آلیاژهای نیکل، فلزات رنگی، نیکل، کربن.

معیار اندازه گیری الکتروود بر اساس قطر مغزی فلزی است و با قطرهای ۲، ۲/۵، ۳/۲۵، ۴،

۵، ۵/۵ و ۶/۲۵ میلی متری با طول ۲۵، ۳۶ و ۴۵ سانتی متری استاندارد شده و تولید می شود.

● نقش روپوش الکتروود

روپوش الکتروود نقش های متنوعی را ایفا می کند که آن ها را می توان به سه دسته

تقسیم کرد:

الف) نقش الکتریکی:

■ پایدار کردن و ثبات قوس

■ هدایت الکتریسیته در قوس

برای شروع قوس از ولتاژ بالاتر استفاده کرده و مواد یونیزه شونده مناسب در روپوش به کار

گرفته می شود که در جوشکاری با جریان متناوب این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند.

ب) نقش فیزیکی:

■ میزان ویسکوزیته روپوش

■ کشش سطحی روپوش

■ ضخامت کافی سرباره

■ سرعت انجماد بالای سرباره

برای جوشکاری در وضعیت های (سربالا و بالای سر) ضرورت دارد که فلز مذاب

بر خلاف جاذبه به کار منتقل شود.

■ سرعت انجماد بالای سرباره باعث جلوگیری از نفوذ اکسیژن در مذاب فلزی می شود.

■ نوع پوششی برای میزان ویسکوزیته سرباره که مذاب را در خود نگه دارد.

■ تولید گاز با فشار مناسب تا ذرات مذاب را به طرف کار انتقال دهد.

■ کشش سطحی مناسب برای شکل دادن به فلز جوش.

■ ضخامت کافی سرباره در وضعیت‌های سطحی برای جلوگیری از رسیدن اکسیژن به فلز جوش.

ج) نقش متالورژیکی:

■ حفاظت از ستون قوس و مذاب

■ آلیاژسازی

■ افزایش راندمان (نرخ رسوب)

■ اکسیژن زدایی

■ کاهش سرعت سرد شدن

■ تولید گاز محافظ و سرباره سازی برای حفاظت از مذاب در مقابل آتمسفر

■ مواد آلیاژی که درجه ذوب و تبخیر پایین تر دارند در گرمای قوس از میدان عمل

خارج می‌شوند که از طریق روپوش جبران می‌شوند.

■ اضافه کردن عناصر آلیاژی از طریق واکنش بین سرباره و مذاب در فلز جوش

■ عناصر اکسیژن‌زدا مانند فرو آلیاژها در الکتروود فولادی

■ سرباره‌سازی برای کاهش نرخ سرد شدن فلز جوش

■ افزایش راندمان با اضافه کردن پودر فلزی از جنس مغز الکتروود در روپوش به

جدول (۱-۴) توجه کنید.

جدول ۱-۴	
نوع روپوش	رقم
سلولز، سدیم - اکسید آهن	۰
سلولز - پتانسیم	۱
تیتان - سدیم	۲
تیتان - پتانسیم	۳
پودر آهن - تیتان	۴
کم هیدروژن - سدیم	۵
کم هیدروژن - پتانسیم	۶
پودر آهن - اکسید آهن	۷
پودر آهن - کم هیدروژن	۸

الکترودهایی که رقم آخر کد آن‌ها ۴ یا ۷ و ۸ باشد درصدی پودر آهن در روپوش آن‌ها وجود دارد که در جدول آمده است.

۲-۴ طبقه‌بندی الکترودهای روپوش دار

نحوه ساخت الکترودهای روپوش دار بیشتر از طریق اکستروود مواد تشکیل دهنده روپوش است که با نسبت‌های مختلف با هم مخلوط شده و رطوبت دار می‌شوند سپس روی میله‌های فلزی که از طریق کشش به قطر مورد نظر رسیده و به طول مناسب قطع شده‌اند به صورت پی در پی (پشت سر هم)^۱ در دستگاه الکتروودسازی روپوش دار می‌شوند، پرس‌ها به صورت مکانیکی یا هیدرولیکی کار می‌کنند.

۱-۲-۴ انواع پوشش الکتروود

بر اساس استاندارد EN499 انواع الکترودهای روپوش دار عبارتند از:

- A: الکترودهای با پوشش اسیدی
- O: الکترودهای با پوشش اکسیدی
- C: الکترودهای با پوشش سلولزی
- R: الکترودهای با پوشش روتیلی
- B: الکترودهای با پوشش بازی یا قلیایی

۲-۲-۴ الکتروود سلولزی

قسمت زیادی از روپوش از ترکیبات سلولزی است که در حین جوشکاری گاز زیادی تولید می‌کند و به دلیل ورود هیدروژن در قوس که از تجزیه سلولز حاصل می‌شود، ولتاژ قوس افزایش یافته و نفوذ و پاشش زیاد و انتقال حرارت از قوس به کار بسیار مطلوب است، سطح جوش حاصل از این نوع الکتروود، ناهموار و خشن است. با جریان DC مورد استفاده واقع می‌شود و قطب (DCRP) خواهد بود. این الکترودها نم‌گیر هستند و رطوبت بر ماده سلولز اثر کرده و باعث فاسد شدن ماده سلولز می‌شود. به همین دلیل این الکترودها در جعبه‌های دربسته که رطوبت در آن

۱ - سیم‌های لخت کشش یافته و قطع شده بر اساس استاندارد DIA668 خواهد بود.

غیر قابل نفوذ باشد و یا در جعبه‌ی حلبی که بال‌حیم، غیز قابل نفوذ شده است عرضه می‌شود. در الکترودهای سلولزی (شکل ۴-۴) امکان خشک کردن الکتروود وجود ندارد زیرا حرارت باعث سوختن روپوش می‌شود.



شکل ۴-۴

خواص مکانیکی خوب و نفوذ کافی موجب می‌شود که این الکتروود در جوشکاری پاس ریشه اتصالات استفاده شود.

مذاب جوش به سرعت منجمد می‌شود در نتیجه برای جوشکاری‌های سرازیر هم قابل استفاده است. بکارگیری این الکتروود در پاس‌های میانی اتصال مطلوب نیست زیرا امکان حل شدن هیدروژن در مذاب زیاد بوده و باعث هیدروژن تردی^۱ می‌شود.

۳-۲-۴ الکتروود روتیلی

اسم معدن شناسی اکسید تیتانیوم (TiO_2) روتیل است وجود مقدار زیادی اکسید تیتانیوم در روپوش این نوع الکتروود باعث پایداری قوس شده و امکان جوشکاری این الکتروود با هر دو جریان AC و DC را فراهم می‌آورد و جوشکاری در تمام حالات امکان‌پذیر است و کاربرد زیادی در جوشکاری‌های عمومی دارد.

قوس راحت شکل گرفته و پایداری قوس خوب است و همچنین در جوشکاری قطعات خاصیت پل زنی در اتصالات را دارد. نمونه‌ای از این الکتروود در شکل (۴-۵) مشاهده می‌شود.




شکل ۴-۵

۱ - هیدروژن بصورت اتمی در مذاب حل می‌شود، سپس تشکیل مولکول هیدروژن داده (H_2) و موجب ضعف جوش می‌گردد.

۴-۲-۴ الکترودهای قلیایی یا بازی

قسمت زیادی از روپوش این نوع الکترودها کربنات کلسیم CaCO_3 و MgO و CaO را تشکیل می‌دهند و همراه با مقداری فلورید کلسیم بوده هنگام کار با این الکترودها از تجزیه کربنات گاز CO_2 برای محافظت تولید می‌شود چون کربنات کلسیم در گرمای 1800°C تجزیه می‌شود:




و چون از مواد سلولزی در روپوش به کار نمی‌رود جوش‌های حاصل دارای حداقل هیدروژن حل شده در جوش است و به همین دلیل این الکترودها را الکترودهای کم هیدروژن (Low Hydrogen) هم می‌گویند. شکل (۴-۶)



شکل ۴-۶


این الکترودها برای جوشکاری فولادهای کم آلیاژ که حساس به ترک زیر خط جوش و منطقه مجاور جوش هستند کاربرد دارد به علاوه برای جوشکاری قطعات ضخیم فولادی که دارای درصد کربن بالاتر هستند نیز مناسب است. جوش حاصل دارای مقاومت مکانیکی خوب بوده و در مقابل ضربه از خود مقاومت نشان می‌دهند با جریان (DCEP) $\equiv +$ و در تمام وضعیت‌ها به جز سرازیر مورد استفاده است. شکل (۴-۷)



شکل ۴-۷

الکترودهای قلیایی نم‌گیر هستند و چون الکترودها باید عاری از هیدروژن باشد الکترودها را قبل از جوشکاری خشک می‌کنند یعنی داخل الکترودها خشک کن قرار

داده شکل (۱-۷-۴) و به مدت ۲ تا ۳ ساعت در حرارت 25°C تا 400°C خشک می کنند و پس از آن برای جوشکاری مورد استفاده قرار می دهند. گروهی از این الکترودها دارای درصدی پودر آهن در روپوش هستند که باعث افزایش راندمان، کاهش نفوذ و افزایش پهنای جوش می گردد. عیب بریدگی در کناره جوش^۱ کمتر مشاهده می شود.



شکل ۱-۷-۴ الکتروود خشک کن دستی

۴-۲-۵ الکتروود اسیدی

در روپوش مقداری زیادی سیلیکات آهن و منگنز وجود دارد و سرباره ضخیم دارد و جوشکاری در حالت سطحی راحت است. از هر دو جریان AC و DC می توان استفاده کرد و خواص مکانیکی و نفوذ مطلوب ندارد راندمان رسوب بالا است برای رفع عیب قطعات ریخته گری استفاده می شود و کاربرد کمی دارد.

۴-۲-۶ الکترودهای اکسیدی

اکسید آهن در روپوش زیاد است و مانند الکترودهای اسیدی است سرباره زیاد و نفوذ کم دارد.

در صنعت الکترودهایی هم تولید می شود که حالت ویژه دارند و روپوش آنها ممکن است با یک نوع روپوش های معرفی شده نزدیک باشد مثلاً الکترودهایی که به عنوان الکتروود برشکاری با قوس به کار می رود یا الکترودهایی که نفوذ عمیق دارند و به الکترودهای پر نفوذ معروف هستند و با حروف (DPE)^۲ (شکل ۸-۴) معرفی می شوند.



شکل ۸-۴

نوع دیگر الکترودهای پر راندمان است که آنها را با (HYE)^۳ نشان می دهند. در

۱- Under Cut

۲- Deep Penetration Electrode

۳- High Yield Electrode

این الکتروود به دلیل وجود مقدار زیادی پودر آهن در روپوش نرخ رسوب بالا است و راندمان بیشتر از یک است.

در الکتروودهای معمولی نسبت بالا کمتر از یک است یعنی مقداری از مغز فلزی الکتروود به صورت جرقه و پاشش هدر می‌رود در به کارگیری این نوع الکتروودها که تنها در وضعیت سطحی امکان‌پذیر است نفوذ کمتر - میزان رسوب بیشتر - تعداد پاس‌های مورد لزوم کمتر بوده زمان انجام کار کاهش می‌یابد و اقتصادی‌تر است.

۳-۴ روش شناسایی الکتروودهای روپوش‌دار

کارخانجات سازنده الکتروود تولیدات خود را با نام‌های مختلف نام‌گذاری می‌کنند از طرف دیگر برای معرفی و شناسایی در جوامع صنعتی موظفند تولیدات خود را با یکی از استانداردهای قابل قبول جهانی مطابقت دهند. در خصوص الکتروودهای روپوش‌دار استانداردهای A5.1، AWS، DIN19.13، ISO2560 و BS639. (توضیح کد استانداردها در واژه نامه آمده است).

انجمن جوشکاران آمریکا (AWS) در مورد طبقه‌بندی و شناسایی الکتروودها قوانینی وضع کرده که مورد تصویب^۱ ASTM قرار گرفته است و بخش A5.1 مربوط به الکتروودهای روپوش‌دار است استاندارد دین آلمان تحت شماره ۱۹۱۳ و استاندارد بین المللی ISO تحت شمار ۲۵۶۰ و استاندارد انگلیسی BS تحت شماره ۶۳۹ با علائم و اعداد الکتروودها را کد گذاری نموده‌اند.

یکی از ساده‌ترین آن استاندارد AWS است که با ASME برابری می‌کند و اکثر تولیدکنندگان الکتروود در جهان مطابقت الکتروودهای خود را با این استاندارد روی جعبه‌ها و کارتن‌های الکتروود چاپ می‌کنند طبق این استاندارد هر الکتروود روپوش‌دار با یک حرف E و چهار یا پنج عدد معرفی می‌شود مثلاً E6013 یا E11018 که حرف E نشانه الکتروود روپوش‌دار، دو عدد بعدی ممکن است ۹۰، ۸۰، ۷۰ و ۶۰ باشد و در مواردی ۱۲۰، ۱۱۰ و ۱۰۰ باشد یعنی استحکام کششی فلز جوش بر حسب هزار پوند بر اینچ مربع $\frac{\text{lb}}{\text{in}^2}$ (KSI).


۱- American Society Of Meterial Engeneing

$$KSI = 1000 \cdot PSI = 1000 \cdot \frac{lb}{In^2}$$

یک رقمی بعدی که اکثر ۳، ۲ و ۱ است وضعیت جوشکاری را مشخص می کند. و یک رقم آخری که ممکن است ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ و ۰ باشد نوع روپوش و نوع جریان و قطب قابل استفاده و درصد پودر فلزی داخل روپوش را معین می کند به جدول (۲-۴) توجه کنید.

جدول ۲-۴	
رقم	نوع روپوش
۰	سلولز، - اکسید آهن
۱	سلولز - پتاسیم
۲	تیتان - سدیم
۳	تیتان - پتاسیم
۴	پودر آهن - تیتان
۵	کم هیدروژن - سدیم
۶	کم هیدروژن - پتاسیم
۷	پودر آهن - اکسید آهن
۸	پودر آهن - کم هیدروژن

عدد ۶۰ یعنی $\frac{lb}{In^2}$ یا $6000 \text{ psi} = 60 \times 1000$ عدد سوم ۱ یعنی قابلیت جوشکاری در تمام حالت ها به جز سرازیر مطابق شکل (۹-۴)




شکل ۹-۴

اگر عدد سوم ۲ باشد یعنی قابلیت جوشکاری حالت های سطحی و افقی مطابق شکل (۱۰-۴)



شکل ۱۰-۴



شکل ۴-۱۱

چنانچه عدد سوم ۳ باشد یعنی قابلیت جوشکاری در حالت سطحی مطابق شکل (۴-۱۱) اگر چنانچه عدد آخری ۰ یا ۱ باشد مثل E6011 و E6010 یا E7010 امکان جوشکاری در حالت سرازیر هم وجود دارد به جدول (۴-۱) توجه کرده و با دوستان خود در خصوص الکترودها بحث کنید.

بعد از آخرین عدد از سمت چپ یا اولین عدد از سمت راست کد الکترودها ممکن است یک حرف اندیس دار مثل A_1 ، B_1 ، D_1 و غیره باشد که مربوط به الکترودهای فولادی کم آلیاژ است که درصد و نوع عنصر آلیاژی را مطابق جدول (۴-۳) مشخص می کند.

جدول ۴-۳

پسوند	مولیدن	کرم	نیکل	منگنز	وانادیوم
A1	۰/۴۰ تا ۰/۶۵				
B1	۰/۴۰ تا ۰/۶۵	۰/۴۰ تا ۰/۶۵			
B2	۰/۴۰ تا ۰/۶۵	۱ تا ۱/۵			
B3	۰/۹ تا ۱/۲	۲ تا ۲/۵			
B4	۰/۴۰ تا ۰/۶۵	۱/۷۵ تا ۲/۲۵			
B5	۱ تا ۱/۲۵	۰/۴ تا ۰/۶			
C1			۲ تا ۲/۷۵		
C2			۳ تا ۳/۷۵		
C3	۰/۳۵	۰/۱۵	۰/۸ تا ۱/۱		۰/۰۵
D1	۰/۲۵ تا ۰/۴۵			۱/۲۵ تا ۱/۷۵	
D2	۱/۲۵ تا ۱/۴۵			۱/۶۵ تا ۲	
G	حداقل ۰/۲۰	حداقل ۰/۳	حداقل ۰/۵	حداقل ۱	حداقل ۰/۱
M	با درصدهای مختلفی از عناصر آلیاژی برای کاربردهای نظامی				

مثلاً الکتروده $E7018_A$ الکترودی که در فلز آن ۰/۵٪ مولیدن دارد.

● مقایسه استانداردها

الکتروده روتیلی که با استاندارد AWS به نام E6013 معروف است و الکتروده قلیایی که با استاندارد AWS به نام E7018 معروف است در جدول (۴-۴) آمده است.

جدول ۴-۴

شماره‌ی استاندارد الکتروود	نوع جریان و قطب مناسب	نوع پوشش الکتروود	رقم آخر
E6010	فقط DCRP	سلولزی	0
E6011	DCRP یا AC	سلولزی	1
E6012	DCRP یا AC	روتیلی	2
E6013	DCSP و DCRP یا AC	روتیلی	3
E7014	DCSP و DCRP یا AC	روتیلی با پودر آهن ۳۰٪	4
E7015	فقط DCRP	کم تیدروژن	5
E7016	DCRP یا AC	کم تیدروژن	6
E7018	DCSP و DCRP یا AC	کم تیدروژن با پودر آهن ۲۵٪	8
E7020	AC یا SCRP یا DCSP	اکسیدی با اکسید آهن زیاد	20
E7024	AC یا DCSP و DCRP	روتیلی با پودر آهن ۵۰٪	4 و قبل از آن 2
E6027	AC یا DCSP و DCRP	اسیدی با پودر آهن ۵۰٪	7 و قبل از آن 2
E7028	DCRP یا AC	کم تیدروژن با پودر آهن ۵۰٪	8 و قبل از آن 2

مطالبی که در خصوص کُد گذاری و شماره‌های استاندارد الکتروودها بیان شد محدود می‌شود به الکتروودهای فولاد ساده کربنی و الکتروودهای کم‌آلیاژ یعنی حداکثر عناصر آلیاژی تا ۵ درصد.

● شناسایی الکتروودهای فولادی پر آلیاژ کروم نیکل دار

این الکتروود بر اساس شماره فولاد با یک عدد سه رقمی بیان می‌شود مثلاً E308 بر اساس استاندارد AISI یا فولاد ۳۰۴ که یک فولاد کروم نیکل دار است و دارای ۱۹٪ کرم و ۱۰٪ نیکل می‌باشد.

الکتروود E308L یعنی الکتروود قبلی که در آن درصد کربن ناچیز است حروف (L) به معنی (Low Carbon) است.

در خصوص الکتروودهای روپوش دار آلومینیوم بعد از حرف E شماره آلومینیوم بر اساس استاندارد AISI ۱ مثل الکتروود E4043 که مربوط به آلیاژ آلومینیوم است که ۴ تا ۶ درصد سیلیس دارد در مورد سایر الکتروودها از علامت اختصاری جنس مغزی آن‌ها استفاده می‌شود.

۱- بر اساس استاندارد AISI آلومینیوم و آلیاژهای آن یک عدد چهار رقمی است که از ۱/۰۰۰/۰ تا ۷/۰۰۰ شماره گذاری شده‌اند.

مثل الکترودهای نیکلی با حرف Ni مشخص می‌شود مثل ENiFe یعنی الکترودهای نیکلی که با درصدی آهن آلیاژ شده است و برای جوشکاری چدن خاکستری مناسب است و یا الکترودهای مسی ECuSn الکترودهای مسی که ۴٪ قلع و ۹۶٪ مس دارد و برای جوشکاری قطعات مسی و قطعات چدنی به کار می‌رود. در ضمیمه کتاب جداول الکترودهای روپوش‌دار برای جوشکاری فولادهای زنگ‌نزن و سایر فلزات رنگی و چدن آمده است.

۴-۴ نگهداری الکترودها

الکترودهای روپوش‌دار باید طبق مقررات سازنده و با توجه به نوع روپوش آن‌ها نگهداری شوند. الکترودها باید در مقابل رطوبت و صدمه مکانیکی و آلودگی به روغن و چربی در امان باشند.

● برای تشخیص میزان رطوبت در الکترودها دو راه وجود دارد:

۱- با وزن کردن دقیق قبل از خشک کردن و پس از آن میزان رطوبت در الکترودها مشخص می‌شود.



شکل ۴-۱۲

۲- با قرار دادن چند عدد الکترودها بین دست‌ها و مالش آن‌ها به هم مطابق شکل (۴-۱۲) نیز می‌توان به مرطوب بودن یا نبودن الکترودها پی‌برد چنانچه صدای مالش الکترودها به هم تیز و شبیه صدای فلزات باشد الکترودها خشک و چنانچه الکترودها دارای رطوبت باشد صدای آن‌ها خفه و بم است.

آلودگی الکترودها به آب و روغن و چربی موجب می‌شود که این مواد در گرمای قوس تجزیه شده و تولید هیدروژن کنند. هیدروژن حاصل از تجزیه وارد فلز جوش شده و باعث شکست در جوش شوند.

ضربات مکانیکی به الکترودها باعث خورد شدن و ترک‌دار شدن روپوش شده و موقع جوشکاری به صورت تکه‌ای از الکتروود جدا شده و علاوه بر انحراف قوس، تکه جدا شده از الکتروود، وارد حوضچه مذاب می‌شود. لذا باید الکترودها را با احتیاط حمل و نقل کرد.

● الکتروود خشک کن (Oven)

بعضی از انواع الکترودها طبق دستور سازنده که روی جعبه‌ها و کارتن‌های الکتروود ثبت شده باید قبل از استفاده خشک شوند این عمل با کوره‌ها که دارای قفسه‌های مخصوص مطابق شکل (۴-۱۳) است انجام می‌شود. الکترودها را در آن چیده و درجه حرارت و زمان حرارت دادن بر اساس دستور سازنده الکتروود تنظیم کرده و درب آن را می‌بندند تا خشک شود.



شکل ۴-۱۳

الکتروود خشک کن‌های کوچک دستی هم برای کارهای سبک‌تر و مناطقی که رطوبت هوا زیاد است برای استفاده در کنار دست جوشکار ساخته شده است که به Oven معروف هستند تا بلافاصله پس از خروج هر الکتروود از Oven به کار گرفته شود و فرصت جذب رطوبت باقی نماند. شکل (۴-۱۴)



شکل ۴-۱۴

۴-۵ انبار کردن الکترودها

- الکترودها باید در جای خشک که درجه حرارت آن بیش از 10°C باشد انبار کرد.
- محل نگهداری الکترودهای قلیایی باید دارای 15°C حرارت بوده و رطوبت آن از ۴۰٪ کمتر باشد.
- الکترودها را باید به اندازه مصرف از انبار خارج کرده و در صورت لزوم در

الکتروود خشک کن طبق دستور کارخانه سازنده الکتروود خشک نماییم.

الکتروود خشک کن ها به وسیله المنت های برقی کار می کنند و دارای کلید تنظیم درجه حرارت می باشند.

الکتروودهایی که بیش از اندازه رطوبت دیده و مدت زیادی از تولید آنها گذشته یا به ترتیب غیر اصولی انبار شده اند حتی اگر خشک شوند قابل استفاده نمی باشند چون مغز فلزی و پودر فلزی که داخل روپوش آنها است زنگ می زند.

توجه به این موضوع در خصوص الکتروودهای پر راندمان الزامی بوده و دقت کافی لازم دارد.

ترتیب چیدمان الکتروودها در انبار باید به گونه ای باشد که به ترتیب ورود به انبار، مصرف شوند تا در اثر غفلت موجودی انبار و مدت نگهداری زیاد آنها دچار فساد نشوند.

استفاده از الکتروودها زنگ زده و سفیدک زده باعث کاهش کیفیت جوش شده جوش را متخلخل و مُک دار می کند به علاوه موجب باقی ماندن اکسید در فلز جوش خواهد شد.

سوالات پایانی فصل چهارم



۱- در کدام فرآیند الکتروود مصرف شدنی نیست؟

الف) MIG/MAG ب) SAW

ج) SMAW د) GTAW

۲- کدام گزینه در ردیف نقش فیزیکی الکتروود قرار دارد؟

الف) پایدار کردن قوس ب) سرعت انجماد بالا

ج) اکسژن زدایی د) حفاظت از ستون قوس

۳- در خصوص روپوش الکتروودها کدام گزینه غلط است؟

الف) الکتروود سلولزی و قلیایی نم گیر هستند و قبل از جوشکاری باید خشک شوند.

ب) علت افزایش ولتاژ قوس در جوشکاری با الکتروود سلولزی وجود گاز هیدروژن است.

ج) روتیل از اسم معدن شناسی اکسید تیتانیوم گرفته شده است.

د) جعبه های الکتروود سلولزی باید عایق رطوبت باشد.

۴- در کدام نوع الکتروود سرعت انجماد فلز جوش زیادتر است؟

الف) روتیلی ب) اکسیدی

ج) قلیایی د) سلولزی

۵- استفاده از الکتروود خشک کن برای کدام نوع الکتروود ضرورت دارد؟

الف) روتیلی ب) قلیایی

ج) اسیدی د) سلولزی

۶- عامل پایداری قوس در الکتروود روتیلی به دلیل وجود در روپوش است.

الف) TiO_2 ب) Cao

ج) Mgo د) SiO_2

۷- در کدام نوع الکتروود نرخ رسوب بالا است؟

الف) HYE پر راندمان ب) DPE پر نفوذ

ج) E6010 سلولزی د) E6013 روتیلی

۸- استحکام بیشتر و قابلیت جوشکاری سر بالا با کدام الکتروود عملی می شود؟

الف) E8017 ب) E7018

ج) E6010 د) E7010

۹- کدام الکتروود در جوشکاری فولاد زنگ نزن استفاده می شود؟

الف) E308 ب) E6010

ج) ECUSN د) E4043


۱۰- محل نگهداری الکتروودهای قلیایی باید دارای درجه حرارت و

رطوبت باشد.

الف) 15°C زیر ۱۰٪ ب) 20°C بالای ۴۰٪

ج) 15°C زیر ۴۰٪ د) 10°C رطوبت ۵۰٪





هدف‌های رفتاری

پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که:

۱. فرم و شکل فلز جوش و انواع آن را نام ببرد.
۲. اتصالات اصلی در جوشکاری را معرفی کند.
۳. قسمت‌های مهم یک اتصال پخ‌دار را نام ببرد.
۴. وضعیت اتصالات در جوشکاری را معرفی کند.
۵. اندازه جوش ماهیچه‌ای بر اساس استاندارد AWS و ISO را توضیح دهد.
۶. اندازه جوش شیاری را شرح دهد.

فرم و شکل فلز جوش در انواع اتصالات

مطابق استاندارد AWS A2.4 انواع جوش‌ها به ۹ گروه اصلی تقسیم می‌شود که

عبارتند از:

۱- جوش شیاری (Groove welds)

۲- جوش ماهیچه‌ای (Fillet welds)

۳- جوش سطحی (Bead welds) یا (Surfacing Welds)

و شکل و هندسه فلز جوش در جوش‌های ذوبی به طور عموم یکی از این سه نوع بالا است.

۴- جوش‌های کام یا دکمه‌ای (Pluysorslot Welds)

۵- جوش نقطه‌ای یا پیش طراحی (Spot or Projection Welds)

۶- جوش زائده‌ای (Stud Welds)

۷- جوش نواری (Seam Welds)

۸- جوش پشتی یا پشت‌بند (Backing or Back Welds)

۹- جوش لبه‌ای (Edge Welds)

۱-۵ اتصالات در جوشکاری

اغلب سازه‌ها در صنعت از قطعات مختلف تشکیل شده‌اند که با روش‌های گوناگون

به هم وصل شده‌اند بعضی از اتصالات قابل باز و بسته کردن هستند و گروهی اتصالات


دائمی هستند مثل اتصالات جوشکاری شده که در ردیف اتصالات دائم است.

نوع و شکل اتصالات جوش و انتخاب آن به عهده واحد مهندسی است و جوشکاران که مجری کار هستند باید دو عامل عمده و اساسی مورد نظرشان باشد.

۱- به پایان رساندن اتصال جوش با حداقل قیمت و حداکثر کیفیت.


۲- مقاومت و استحکام کافی در برابر نیروهایی که به طور دائم یا به طور اتفاقی به اتصال وارد می شود.

انواع اتصالات که در جوشکاری به کار می روند بر اساس استاندارد AWSA3.0 که در سال ۱۹۹۴ بازبینی شده است خواهد بود که نمونه هایی از آن در شکل (۵-۱) مشاهده می شود.



شکل ۵-۱

امروزه بعضی از اتصالات لبه برگشته و وصله دار مطابق شکل (۵-۲) به این استاندارد اضافه شده است.




شکل ۵-۲

۵-۲-۵-۲ ضرورت پخ‌سازی در اتصالات جوشکاری شده


به منظور اختلاط و امتزاج کامل سطوح مشترک دو فلز از کف تا سطح قطعه آنها را پخ می‌زنند.

برای رسیدن نوک الکتروود با قطر بزرگ‌تر به ریشه اتصال لازم است فاصله ریشه بیشتر باشد یا زاویه‌ی اتصال بزرگ‌تر انتخاب شود. این موضوع مقرون به صرفه نبوده و می‌تواند پیچیدگی به همراه داشته باشد لذا با استفاده از پشت‌بند (Back Strip) در مواردی فاصله ریشه را بیشتر می‌گیرند. (شکل ۵-۳)

پخ‌های J و U برای اتصالات با استحکام زیاد برای حذف گوشه‌های تیز در اتصال به منظور جلوگیری از تمرکز تنش در اتصال به کار می‌رود. (شکل ۵-۴)



شکل ۵-۳



شکل ۵-۴

۵-۲-۱-۵-۲-۱ قسمت‌های مختلف یک اتصال لب به لب

در شکل (۵-۵) قسمت‌های مختلف یک اتصال را نشان می‌دهد:

۱- فاصله ریشه Root Opening

۲- پاشنه جوش Root Face



۳- سطح شیار Groove Face

۴- زاویه پخ Bevel angle

۵- زاویه شیار Groove angle

۶- علامت نوع پخ Single V


۷- ضخامت قطعه Plate Thickness



شکل ۵-۵


۵-۳ انواع اتصال سر به سر یا Butt Joint عبارتند از:

۵-۳-۱ اتصال لب به لب تخت با ریشه بسته در شکل (۵-۷) مشاهده می‌شود. از آنجایی که در جوشکاری نفوذ کامل مد نظر است، چنانچه اتصال با ریشه بسته باشد



شکل ۵-۷ ریشه بسته


۵-۳-۲ اتصال لب به لب با پخ ۷ که در قطعات ضخیم‌تر مورد استفاده بوده و استحکام کافی نیز دارد. (شکل ۵-۸)



شکل ۵-۸ ریشه باز

۵-۳-۳ جوش سر به سر با پخهای نیم جناغی یک طرفه و دو طرفه که به K

شکل معروف است. اتصال یک طرفه V شکل، Single Bevel V و دو طرفه را



شکل ۵-۹

جوش سر به سر با پخ یک طرفه V با زاویه 60° single V می تواند بدون پشت بند


اجرا شود پاس ریشه باید لبه های کار را در پشت کار را ذوب کرده و با فلز جوش یکپارچه شده بر جستگی تقویتی در پشت جوش ایجاد کند.

جوش سر به سر با پخ یک طرفه V شکل و پشت بند single V b.s مواقعی به کار

گرفته می شود که فاصله ریشه قطعات زیاد باشد و استحکام زیادی مورد نظر باشد تا جوش از ریشه خم نشود به علاوه امکان جوشکاری با الکترودهای با قطر بیشتر فراهم می شود.

۵-۳-۴ جوش سر به سر با پخ V دو طرفه Double V: در این نوع اتصال، پخ

در دو طرف کار اجرا می شود. پیچیدگی کمتر و قابل کنترل بوده و در قطعات با ضخامت های بالا کاربرد دارد که باعث می شود جوشکاری راحت تر انجام شود.




شکل ۵-۱۰

۵-۳-۵ جوش سر به سر J شکل یک طرفه Single J در اتصالات که امکان


جوشکاری از یک طرف باشد و به استحکام زیاد نیاز داشته باشیم اجرا می شود، هزینه آماده سازی (پخ سازی) بیشتر ولی الکتروود مصرفی کمتر خواهد بود. (شکل ۵-۱۰)

۵-۳-۶ جوش سر به سر U دو طرفه (Double U) جوشکاری قطعات ضخیم با استحکام بالا مورد استفاده است. (شکل ۵-۱۱ الف)





۵-۳-۷ جوش سر به سر u شکل یک طرفه (Single u) امکان جوشکاری در یک طرفه را فراهم می کند با مصرف الکتروود کمتر. (شکل ۵-۱۱ ب)

جوش سر به سر دو طرفه (Double J) از نوع U دو طرفه ارزان تر تمام می شود چون فقط یکی از قطعات پخ سازی دارد جوش هم دارای استحکام کافی می باشد.



ب
شکل ۵-۱۱


۵-۳-۸ پخ شیاری منحنی (Flore) یک لبه و دو لبه مطابق شکل (۵-۱۲). این اتصال نیاز به پخ سازی ندارد و هزینه تولید آن کمتر است.





شکل ۵-۱۲

۵-۴ اتصال سپری با جوش ماهیچه ای (Fillet)

در این نوع اتصال جوش در قسمت خارج اتصال رسوب داده می شود که با نفوذ در دیواره قطعه ها سبب اتصال می شود. این نوع جوش در داخل قطعه ایجاد نمی شود و با



شکل ۵-۱۳ الف




شکل ۵-۱۳ ب

۵-۵ اتصالات اصلی در جوشکاری

۵-۵-۱ اتصال لب به لب (Butt Joint) که به انواع آن در صفحات قبل پرداخته


شد.

۵-۵-۲ اتصال با زاویه خارجی (Corner Joint) در شکل (۵-۱۴) آمده است.



اتصال گوشه‌ای


شکل ۵-۱۴



اتصال T شکل

شکل ۵-۱۵


۵-۵-۳ اتصال T شکل یا سه‌پری (Tee Joint) در شکل (۵-۱۵) آمده است.



اتصال لب روی هم

شکل ۵-۱۶

۵-۵-۴ اتصال لبه روی هم (Lap Joint) در شکل (۵-۱۶) آمده است.



جوش پیشانی

شکل ۵-۱۷

۵-۵-۵ اتصال لبه‌ای (Edge Joint) در شکل (۵-۱۷) آمده است.

فرم و ابعاد و اندازه‌ی یک پخ تابع شرایط و قواعدی است که معمولاً به صورت

استاندارد تدوین می‌شود.


۵-۶ وضعیت اتصالات

همان طور که می دانید بهترین وضعیت جوشکاری در حالت سطحی است. همیشه سعی بر این است که با استفاده از وضعیت دهنده ها، درز اتصال در حالتی قرار گیرد که اجرای جوشکاری در حالت سطحی امکان پذیر باشد، با وجود این در برپایی سازه های صنعتی ساختمان های فولادی، کشتی ها و مجموعه های کارخانه ای در مناطق صنعتی، امکان جوشکاری تمام اتصالات در حالت سطحی میسر نیست و لازم می شود در وضعیت های مختلف انجام شود لذا جوشکار باید مهارت کافی برای جوشکاری در آن شرایط را دارا باشد و در حقیقت گواهی تأیید شده برای جوشکاری در آن وضعیت را داشته باشد.


موقعیت های جوشکاری برای وضعیت (تخت، افقی، عمومی، بالای سر به ترتیب دارای شماره های ۱ تا ۴ هستند. و جوشکاری عمودی رو به بالا را UP hill و جوشکاری سرازیر را Down hill گویند.

هم چنین در جوشکاری های تخت افقی و بالای سر R=left to right یعنی جهت پیشروی جوش از چپ به راست باشد. و با L=Right to Left را از راست به چپ نیز تعیین شده است.

همان طور که می دانیم Groove Weld به جوش هایی که در شیار ایجاد شده بین دو قطعه یا فاصله درز دو قطعه اجرا می شود گفته شده و با حرف G معرفی می گردد وقتی این نوع جوش در وضعیت های مختلف اجرای می شود ۱G تا ۶G نامگذاری می شوند. (شکل ۱۸-۵)




جوش ماهیچه‌ای یا Fillet Weld هم شامل یک یا چند گرده جوش است که در زاویه بین دو قطعه فلز جوش رسوب داده می‌شود و نیاز به آماده‌سازی قبلی نداشته و اقتصادی‌تر است و با حرف F معرفی می‌گردد، این گروه هم در وضعیت‌های مختلف از ۱F تا ۴F نام‌گذاری می‌شوند مطابق شکل (۵-۱۹).



شکل ۵-۱۹

مطابق شکل (۵-۲۰) اگر اتصال دو لوله به صورت سر به سر بوده و امکان گردش لوله وجود داشته باشد ۱G است و منطقه ذوب همواره در قسمت بالای لوله قرار دارد.




شکل ۵-۲۰

چنانچه در اتصال سر به سر، لوله در حالت عمودی بوده و حرکت گردشی هم امکان نداشته باشد جوشکاری افقی تلقی می شود و ۲G است.


اتصال قطعات لوله یا پروفیل ها که حالت گردشی نداشته و به صورت افقی یا با تغییر زاویه 15° ثابت باشند جوش را ۵G گویند.

اگر قطعات لوله تحت زاویه $45^\circ \pm 5^\circ$ به هم اتصال داده شود و امکان گردش هم وجود نداشته باشد جوش را ۶G گویند.

اتصال لوله به لوله که لوله ها درون یکدیگر جفت شده و یا لوله با ورق جذب نشوند به دلیل اجرای جوش ماهیچه ای با حرف F معرفی می شود و شماره آن ها بر اساس ۱F تا ۴F معرفی می شوند به شکل (۲۱-۵) توجه کنید.




وضیعت‌های جوشکاری در استاندارد DIN و ISO با حرف P و به ترتیب از A تا G معرفی شده‌اند در شکل (۵-۲۲) دایره توسط قطرهای چهارگانه تقسیم شده است چنانچه شعاع‌های ترسیم شده از خط مرکزی فلز جوش عبور کند تعیین کننده وضعیت بوده با حروف تعیین شده در شکل (۵-۲۲) معرفی می‌شوند.



شکل ۵-۲۲

در این استاندارد جوش عمودی سر بالا را PF و جوش عمودی سرازیر را PG نامیده‌اند.

۵-۷ اندازه جوش



شکل ۵-۲۳


در یک جوش شیاری، اگر در جوش یک طرفه نفوذ کامل باشد (CJP)^۱ شکل (۵-۲۴) اندازه جوش با اندازه ضخامت قطعه نازک تر اتصال، بدون برجستگی تقویتی (Rain Forcment) برابری می‌کند.

در صورتی که نفوذ کامل نباشد^۲ (PJP) یعنی نفوذ جزئی در جوش باشد،

۱- Complete Joint Penetration


۲- Part Joint Penetration

مجموع دو مقدار نفوذ در طرفین اتصال اندازه جوش به حساب می‌آید یعنی $E1 + E2$ ^۱ اندازه جوش خواهد بود. این موضوع در خصوص استانداردهای آمریکایی و اروپایی یکسان است.




۱-۲-۵ اندازه جوش ماهیچه‌ای

طبق استاندارد (AWS) اندازه جوش برابر است با ضلع بزرگترین مثلث متساوی الساقین که در مقطع جوش ماهیچه‌ای (Fillet Weld) که در همان مقطع محاط گردد که در شکل (۲۵-۵) در جوش ماهیچه‌ای کاو و گوژ (مقعر و محدب) به صورت مثلث خط چین نشان داده شده است و ساق مثلث اندازه جوش می‌باشد.



شکل ۲۵-۵



طبق استانداردهای اروپایی در جوش ماهیچه‌ای اندازه گلویی جوش، به عنوان اندازه جوش مورد محاسبه است، یعنی گلویی همان مثلث خط چینی که به آن اشاره شد یعنی گلویی تئوری (در عمل با توجه به نفوذ و برجستگی تقویتی جوش) اندازه گلویی واقعی از گلویی تئوری بزرگ‌تر خواهد بود. اندازه جوش اروپایی (a) و اندازه جوش آمریکایی با (Z) نشان می‌دهند که با رابطه $Z = \frac{1}{\sqrt{2}} a$ یا $a = \frac{\sqrt{2}}{1} Z$ به هم تبدیل می‌شوند. در صورتی که طبق دستور طراح، ساق‌های جوش نامساوی باشند مطابق شکل (۲۶-۵) ساق بزرگ‌تر و ساق کوچک‌تر معین گردیده است.



شکل ۲۶-۵

^۱ نفوذ در پشت درز (نفوذ) = $E2$ نفوذ روی سطح کار (نفوذ) = $E1$



- ۱- کدام جمله نادرست به نظر می آید؟
- الف) یکی از مسائل عمده در جوشکاری به پایان رساندن جوش با حداقل مدت.
 ب) مسئله‌ی مهم دیگر مقاومت و استحکام کافی اتصال در برابر نیروها است.
 ج) اتصالات جوشکاری شده در ردیف اتصالات دائم هستند.
 د) نوع و شکل اتصالات جوش شده به عهده جوشکاران است.
- ۲- ایجاد فاصله در ریشه‌ی جوش برای است.
 الف) نفوذ کافی
 ب) امکان جوشکاری
 ج) صرفه‌جویی
 د) راحتی کار
- ۳- پخ‌های انحنادار باعث در جوش می‌شوند.
 الف) ارزانی لبه‌سازی
 ب) حذف تمرکز تنش
 ج) سادگی اجرا
 د) سرعت بیشتر کار
- ۴- اتصال گوشه‌ای یا زاویه خارجی می‌تواند دارای باشد.
 الف) ریشه باز
 ب) ریشه بسته
 ج) ریشه‌ی نیم‌باز
 د) پاشنه زیاد
- ۵- با استفاده از پشت‌بند در اتصال می‌تواند باشد.
 الف) قطر الکترود مصرفی بیشتر
 ب) ریشه (Root) بیشتر
 ج) صرف زمان کمتر
 د) بدون پاشنه (Root Face)
- ۶- با کدام پخ اتصال سر به سر ارزان‌تر تمام می‌شود؟
 الف) K
 ب)  (ب)
 ج)  (ج)
 د) V
- ۷- کدام نوع اتصال احتیاج به آماده‌سازی ندارد؟
 الف) سر به سر
 ب) لب رویهم
 ج) سه‌پری
 د) پیشانی

۸- علامت استاندارد جوش لوله که امتداد لوله افقی باشد و قابل گردش کدام است؟

الف) ۱ G (ب) 2 G (ج) ۱ F (د) ۶ GR

۹- جوشکاری PF در استاندارد ISO مطابق کدام در استاندارد AWS است.

الف) UP hill (ب) Down Hill

ج) ۳ G (د) ۳ F


۱۰- در کدام صنعت امکان استفاده از وضعیت دهنده وجود دارد؟

الف) ساختمان‌های فولادی (ب) پل سازی

ج) کشتی سازی (د) واگن سازی



فصل ششم



هدف‌های رفتاری

پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که:

۱. قسمت‌های مختلف یک اتصال ذوبی را نام ببرد.
۲. چگونگی حوضچه مذاب را شرح دهد.
۳. چگونگی سخت شدن فولاد با عملیات حرارتی را توضیح دهد.
۴. علت پیش گرمی را شرح دهد.
۵. عیوب ظاهری را نام ببرد.
۶. انواع ترک‌ها در اتصالات جوشکاری شده را معرفی کند.
۷. آخال متمایز در جوشکاری GTAW و دلیل به وجود آمدن آن را بیان کند.
۸. راه‌های جلوگیری از ترک گرم را شرح دهد.
۹. دلایل شکست سرد را شرح دهد.
۱۰. انواع پیچیدگی در جوش را نام ببرد.
۱۱. راه‌های جلوگیری از پیچیدگی را شرح دهد.

ساختار منطقه جوش

متداول ترین انواع جوش ها، جوش ذوبی است که دارای ۳ قسمت کاملاً مجزا می باشد که به شرح زیر است:

۱- منطقه ذوب شده

۲- منطقه تحت تأثیر حرارت (HAZ)^۱

۳- فلز مبنا (فلز مورد جوشکاری)

فلز جوش که از انجماد حوضچه مذاب به دست آمده تحت تأثیر گرما، سرعت سرد شدن، تغییرات نظم اتمی و امتزاجی در آن شکل می گیرد و ویژگی های زیر را به وجود می آورد.

تغییر خصوصیات مکانیکی

افزایش تردی فلز جوش

افزایش حساسیت در مقابل ترک خوردگی

کاهش مقاومت به خوردگی و زنگ زدگی

شدت این تغییرات و تأثیرات به نوع فرآیند جوشکاری نیز وابسته است


۶-۱ قسمت های مختلف منطقه جوش شده

مطابق شکل (۶-۱) عبارتند از:

۱- فلز جوش

۲- منطقه تحت تأثیر حرارت

۳- فلز اصلی (فلز پایه)



منطقه تحت تأثیر حرارت

شکل ۶-۱

^۱-Heat Affected Zone


● **فلز جوش:** قسمت میانی فلز جوش، آلیاژی از مذاب لبه‌ها و مذاب فلز پرکننده، درز خواهد بود مثلاً زمانی که یک الکتروود نیکلی برای جوشکاری چدن خاکستری به کار می‌رود آلیاژی از فلز نیکل و فلز آهن و کربن خواهد بود که دارای ساختار FCC بوده و آستینیتی است و جذب آهن‌ریبا نمی‌شود.

● **منطقه تحت تاثیر حرارت (HAZ):** به منطقه کنار فلز جوش که جزء فلز پایه می‌باشد و ذوب نشده ولی در اثر حرارت تغییر ساختار داده است.


● **فلز پایه:** که تغییری در آن رخ نداده ولی در اثر انبساط و انقباض ناشی از حرارت، تنش در آن پدیدار شده است.

۶-۲ چگونگی انجماد حوضچه مذاب


می‌دانیم اتم‌های مذاب فلزی بی نظم و آمورف (بی شکل) هستند ولی در اثر سرد شدن اتم‌ها با نظم خاص و تکرار شونده منجمد می‌شوند یعنی ساختار کریستالی دارند. انجماد با ایجاد هسته‌های کوچک جامدی شروع می‌شود (که به این عمل جوانه‌زنی می‌گویند) به شکل (۶-۲) توجه کنید که در یک حوضچه مذاب، بلورهای جامد چگونه و از چه منطقه‌ای شکل گرفته‌اند (جوانه‌ها از قسمت جامد ایجاد شده و رشد می‌کنند).



پس از شکل‌گیری هسته‌های اولیه جامد، اتم‌های دیگری به هسته اضافه می‌شوند و رشد کرده و بزرگ می‌شوند تا به ذرات جامد بزرگ تر تبدیل شوند که دانه یا بلور (جامد) نامیده می‌شود. (شکل ۶-۳)




با پیشرفت جامد بلورها یا دانه‌ها به هم رسیده و مرز نا منظمی درست می‌کنند که به آن مرز دانه گویند که با میکروسکوپ قابل رؤیت هستند شکل (۴-۶) کامل شده انجماد را ملاحظه کنید.



در مرکز فلز جوش به دلیل سرعت بالاتر انجماد دانه‌ها رشد کمتری دارند دانه‌های ریزتر شکل می‌گیرند.


وقتی عنصری به یک فلز خالص اضافه شود و آلیاژی تشکیل دهند اتم عنصر جدید به دو صورت در شبکه قرار می‌گیرد.

● **جانشینی مستقیم:** وقتی اتم فلز جدید اندازه‌ای نزدیک به اتم فلز پایه داشته باشد، می‌تواند در محلی که پیش از این اتم فلز پایه قرار داشته جایگزین شود. شکل (۵-۶) نمونه‌ای از روش جانشینی مستقیم است که تشکیل آلیاژ داده‌اند مثل آلیاژ (مس، نیکل).



شکل ۵-۶

● **بین نشینی:** اگر اندازه اتم عنصر آلیاژی اضافه شده از اندازه اتم فلز پایه کوچکتر باشد می تواند بدون جا به جا کردن هیچ کدام از اتم های اصلی وارد شبکه فلز پایه شود و در بین آنها قرار گیرد شکل (۶-۶) و تشکیل آلیاژی دهد و استحکام کششی را زیاد کند مثل اتم کربن به عنوان اتم بین نشین در فولادها.



شکل ۶-۶

۳-۶ چگونه با عملیات حرارتی، فولاد سخت می شود؟


در کتاب متالورژی عمومی و شناخت مواد صنعتی آموخته اید که فولاد ساده کربنی آلیاژی است از آهن و کربن که افزایش درصد کربن به استحکام و سختی فولاد می افزاید و عملیات حرارتی هم می تواند فولاد را سخت کند.

هم اکنون کربن در فولاد به دو صورت وجود دارد:

الف) کربن در فولاد به صورت اتمی و بین نشین که کمتر به این حالت یافت می شود.

ب) ترکیب کربن با آهن، به نام کاربید آهن که در درجه حرارت محیط در فولاد به صورت Fe_3C وجود دارد و مقدار آن به درصد کربن در فولاد بستگی دارد.

حرارت دادن فولاد در دمای بیش از $723^{\circ}C$ باعث می شود که، کاربید آهن Fe_3C تجزیه شده و به اتم کربن و اتم آهن تبدیل شود.



در شرایط فوق وقتی فولاد، گرم می شود از شبکه BCC^۱ به FCC^۲ هم تغییر شبکه می دهد.

۱- Body Centered Ciubic

۲- Face Centered Ciubic

پس دو اتفاق با هم افتاده است هم اتم‌های کربن آزاد شده‌اند و هم شبکه اتمی FCC تشکیل شده است که به دلیل حجم بزرگتر فضای خالی این شبکه می‌تواند مقدار بیشتری اتم کربن در بین اتم‌های خود جای دهد، به صورت بین‌نشین.

حال برای سرد کردن دو حالت در نظر می‌گیریم:

الف) سرد کردن آرام (تعادلی)

ب) سرد کردن تند (سریع)


اگر فولاد حرارت دیده و سرخ شده را سریع سرد کنیم (به وسیله‌ی آب یا هوای فشرده) اتم‌های کربن بین‌نشین در شبکه FCC فرصت پیدا نمی‌کنند تغییر وضعیت داده و به کاربید آهن Fe_3C تبدیل شود. در حالی که تبدیل شبکه از FCC به BCC الزامی و حتمی است سرعت شدن باعث می‌شود مقدار زیادی اتم کربن به صورت فشرده درون شبکه BCC باقی بماند و شبکه به شکل مکعب مستطیل می‌شود. لذا سختی زیاد می‌شود و فولاد حاصل شکننده‌تر است. شکل (۱-۶-۶) شبکه BCC و FCC را نشان می‌دهد. بر عکس اگر فولاد حرارت دیده و سرخ شده آرام سرد شود سخت و شکننده نمی‌شود زیرا زمان لازم جهت تشکیل مجدد Fe_3C وجود دارد.

حرارت حاصل از جوشکاری می‌تواند تغییرات فوق را در منطقه ذوب و HAZ ایجاد کند. بعلاوه حرارت جوشکاری باعث انبساط و انقباض می‌شود و تنشهای زیادی تولید می‌کند که این عوامل باید تحت کنترل باشد تا جوش با کیفیت مطلوب بدست آید.


۴-۶ اشکالات و عیوب جوش

اجرای عملیات جوشکاری با کیفیت صد در صد و ایده‌آل و ایجاد یک اتصال بدون عیب به ندرت ممکن است و به طور معمول جوشکاری‌ها دارای معایب و ناپیوستگی‌هایی هر چند کوچک می‌باشند. ناپیوستگی‌هایی که مورد پذیرش استاندارد مرجع قرار گیرد عیب محسوب نمی‌شود.

استانداردها با در نظر گرفتن پارامترهایی مثل کیفیت، قابل اعتماد بودن از نظر تأمین نیازهای طراحی همراه با صرفه اقتصادی، محدوده پذیرش عیب را در جوش برای کاربردهای مختلف مشخص کرده‌اند.



شبکه‌ی BCC



شبکه‌ی FCC

شکل ۱-۶-۶



ولی جوشکاران بدون در نظر گرفتن این ملاحظات همواره باید خود را موظف به اجرای جوشکاری بدون عیب و نقص دانسته و دائم تحت کنترل و بازرسی بوده و تشویق و ترغیب شوند.

جوش‌هایی که دارای ناپیوستگی در خارج از محدوده مجاز استاندارد باشند عیب‌دار به حساب آمده و بدون ملاحظات اقتصادی و سایر مسائل پروژه باید طبق دستورالعمل‌های تعمیراتی و با روش‌های اجرایی مورد تأیید، تخریب و مجدد بازسازی شوند.

در خصوص ناپیوستگی‌ها در جوش ملاحظات زیر در قراردادها و پیمان‌های اجرای یک پروژه دیده می‌شود.

روش‌های بازدید عیب یا عیب‌یابی، روش‌های بازرسی‌های مخرب (DT) و غیر مخرب (NDT) خواهد بود.

● **روش‌های پیشگیری:** پیشگیری جدا از تعمیرات است حتی اگر این روش‌ها پرهزینه بوده و زمان‌گیر باشد باز هم اقتصادی‌تر و اصولی‌تر از هزینه‌های سرسام‌آور تعمیرات جوش که شامل عیب‌یابی، بریدن یا شکافتن جوش و جوشکاری مجدد آن است.

● **علل بروز عیب:** دانستن علل بروز عیب جوش مستلزم آگاهی از اصول کلی جوشکاری و فرآیند اجرا می‌باشد.

● **روش تعمیر و اصلاح جوش:** تهیه دستورالعمل تعمیر جوشکاری نیز بر اساس معیارهای قابل پذیرش استاندارد مرجع و توافق قراردادی و اقتصادی در قراردادها گنجانده می‌شود.

۱-۴-۶ عیوب متداول در جوشکاری :

۱- عیوب ظاهری جوش

۲- عیوب داخلی جوش

۱- عیوب ظاهری جوش:

الف - عیوب ابعادی

ب- ناپیوستگی ظاهری

الف- عيوب ابعادی:


۱- عيوب ابعادی در اتصال سپری (Fillet)

۲- عيوب ابعادی در اتصال سر به سر (Butt)

۱- عيوب ابعادی در اتصال سپری:


a. ساق ناکافی (z): در اتصالات سپری چنانچه در WPS اجرایی قید نشده باشد، معمولا میزان ساق جوش مورد نیاز $\frac{1}{4}$ ضخامت نازکترین قطعه در نظر گرفته می شود و چنانچه ساق جوش مورد نظر از حد مشخص شده کمتر باشد، عیب تلقی شده و باید ترمیم گردد.

نکته مورد توجه این است که جوش (Fillet) در هر شرایطی باید دارای ساقهایی برابر بر روی دو بال و جان قطعه باشد مگر طبق دستور طراح.




b. گلویی ناکافی (تقعر گرده جوش): بهترین شرایط برای جوش Fillet، داشتن سطح جوش صاف و تخت می باشد. در این جوش چنانچه در WPS اجرایی مورد خاصی قید نشده باشد، معمولا میزان این گلویی $0/7$ ضخامت نازکترین قطعه مورد نظر گرفته می شود.

وجود جوش گوشه با ابعادی کمتر از این حد تقعر گرده جوش تلقی می گردد.




c. تحدب گرده جوش: چنانچه ابعاد گلویی جوش Fillet از حد مورد انتظار ($0/7 t$) بیشتر باشد با ثابت ماندن ساق جوش مناسب، عیب تلقی می گردد، زیرا گرده جوش اضافی نه تنها در استحکام جوش نقشی ایفا نمی کند بلکه از آنجایی که می تواند زوایایی تیز در کناره جوش ایجاد کند، می تواند باعث ایجاد نقاط تمرکز تنش در قطعه گردد.



میزان انحراف عيوب ابعادی از حد مجاز را می توان پس از رؤیت با استفاده از گیج های ویژه اندازه گیری و ثبت کرد.

۲- عیوب ابعادی در جوش سر به سر (Butt):

a. تحدب گرده جوش: بیشترین حد برآمدگی گرده جوش برای اتصالات Butt $\frac{1}{8}$ " در حدود ۳mm می باشد و بیش از آن مجاز نمی باشد و عیب تلقی می گردد، زیرا باعث ایجاد نقاط تمرکز تنش در اتصال می گردد.



تقعر گرده جوش

b. تقعر ریشه جوش (عدم پرشدگی):


حداقل میزان پرشدگی در جوشهای Butt باید در حد ضخامت قطعه باشد.



تحدب ریشه جوش

c. تحدب ریشه جوش (نفوذ اضافی):


حداکثر میزان بیرون زدگی نفوذ جوش از پشت قطعه ۳mm می باشد و بیرون زدگی بیش از این حد مجاز نمی باشد و به عنوان عیب نفوذ اضافی تلقی می گردد.



تقعر ریشه جوش

d. تقعر ریشه جوش:

نفوذ جوش باید به انتهای لبه ی قطعه در پشت کار برسد.



عدم هم ترازگی

e. عدم هم ترازگی:

اگر در این اتصال (Butt) دو جزء اتصال در یک راستا نباشند، این عیب ایجاد می گردد.




گیج Hi-Lo

ب- ناپیوستگی ظاهری:

a. کناره (Under Cut):

عدم پرشدگی حوضچه مذاب در کناره های جوش و همچنین خوردگی کناره جوش روی قطعات اتصال را می گویند.



بریدگی کناره

b. سر رفتگی جوش (Over Lap):

این عیب پرشدگی بیش از اندازه مجاز است و زمانی اتفاق می افتد که فلز جوش رسوب داده شده بیشتر از ظرفیت اتصال باشد و فلز پرکننده بدون ذوب کردن قطعه آن را پیوشاند.



سر رفتگی جوش

c. عدم ذوب (LOF) : Lack of Fusion

حوضچه مذاب در هر مرحله باید با دیواره قطعات مورد اتصال و جوش پاسهای قبلی بطور کامل اقدام گردد، در غیر اینصورت باعث ایجاد عیبی به اسم ذوب ناقص (LOF) می گردد. این عیب گاهی ممکن است در سطوح زیرین قطعه اتفاق بیافتد و قابل مشاهده نباشد.

d. نفوذ ناقص (LOP) : Lack of Penetration

این عیب در صورتی جزء عیوب ظاهری تلقی می گردد که دسترسی به دو طرف قطعه باشد در غیر اینصورت این عیب جزء عیوب داخلی در نظر گرفته می شود. جوش ذوبی در صورتی نفوذ کامل است که دو لبه اتصال از سطح بالا (ظاهری) تا سطح پائینی بطور کامل ذوب شده و درهم آمیخته شود. این عیب در دو حالت بررسی می شود.

الف: نفوذ ناقص در اتصالات شیاری یکطرفه:

جوش ذوبی باید در پشت قطعه اتصال یا هم سطح در قطعه باشد (در استفاده از پشت بند) و یا از پشت کار بیرون بزند (نهایتاً به اندازه ۳mm) و در غیر این صورت نفوذ ناقص است.

ب: نفوذ ناقص در اتصالات شیاری دو طرفه :


در اینگونه اتصالات پاشنه کار و ریشه اتصال در مرکز ضخامت قطعه واقع می گردد که باید توسط جوش ذوبی بطور کامل ذوب و پر گردد و اگر این شرایط ایجاد نشود عیب در نظر گرفته می شود.

e. لکه قوس :

در اثر برخورد نوک الکترود به اطراف درز جوش و قطعه در هنگام شروع جوشکاری ایجاد می شود.

f. چاله جوش:

این عیب در نقاط انتهایی خط جوش دیده می شود که عبارت است از عدم پرشدگی انتهای جوش، که می تواند محل مناسبی برای بروز عیوب خطرناکی نظیر ترک باشد.




نفوذ ناقص در اتصالات شیاری یک طرفه



نفوذ ناقص در اتصالات شیاری دو طرفه



لکه قوس



چاله جوش



پاشش و جرقه


g. پاشش و جرقه :

اگر در هنگام جوشکاری پارامترهای اساسی جوش رعایت نشود، جرقه و پاشش های ایجاد شده از حد طبیعی بزرگتر شده که در نتیجه به سطح قطعه و جوش چسبیده و بر روی کار باقی می ماند و از این نقاط می توانند محل مناسبی برای جوانه زنی ترک ها و شکست قطعه باشد.

۱- عیوب داخلی جوش:

۱- تخلخل (Parasity):

این عیب در اثر حبس شدن گاز در داخل جوش ایجاد می شود. بنابراین هر عاملی که باعث ایجاد گاز شود از قبیل چربی و رطوبت می تواند عامل ایجاد این عیب باشد. هم چنین اگر شرایطی پیش بیاید که گازهای ایجاد شده در داخل جوش فرصت خروج را پیدا نکنند. باز هم باعث ایجاد این عیب می گردند. این عیب می تواند در مدل های مختلفی مشاهده شود. که عبارت است از :




تخلخل با پخش یکنواخت

a. تخلخل با پخش یکنواخت : در این حالت حباب های گاز در تمام طول جوش وجود دارند که ناشی از مواد مصرفی کثیف و ناسالم می باشد.

b. تخلخل خوشه ای :

در این حالت حباب های گازی در نقاطی از خط جوش تجمع یافته اند که معمولاً ناشی از قطع و وصل شدن جریان جوشکاری در حین کار می باشد که باعث می شود حوضچه مذاب سریع سرد شود و حباب های ایجاد شده فرصت خروج پیدا نکنند.




تخلخل خوشه ای

c. تخلخل خطی :


این حالت ناشی از ایجاد حباب های گازی و کشیدن شدن آن در طول مسیر جوشکاری می باشد.

d. تخلخل لوله ای :

این عیب ناشی از حرکت هم زمان حباب به سمت سطح قطعه و انجماد حوضچه می باشد.



تخلخل لوله ای




تخلخل خطی

۲- آخال (Inclusion):

هر گاه در داخل جوش ذرات جامدی باقی بماند این عیب ایجاد می شود. عموماً آخال های جوشی به یکی از دو صورت زیر می باشد :

a. آخال سربراره : ناشی از جا ماندن سربراره جوش قبلی می باشد که در جوشهای الکتروود دستی و زیرپودری می تواند رخ دهد.


b. آخال تنگستنی : این عیب در جوشکاری TIG ای رخ می دهد و ناشی از برخورد الکتروود تنگستنی به حوضچه مذاب در حین جوشکاری می باشد.



آخال سربراره

آخال تنگستنی

۳- ترک (Crack):



این عیب انواع گوناگونی دارد و معمولاً جزء خطرناکترین عیوب موجود در جوش و قطعه به حساب می آید که در زیر به آنها اشاره می گردد.

ترک ها بر حسب محل وقوع و دمای ایجاد به صورت های مختلفی دسته بندی می گردد.

• انواع ترک از نظر محل بروز عیب:

a. ترک ستاره ای : محل بروز این ترک در چاله انتهایی جوش می باشد.

b. ترک عرضی : در جهتی عمود بر جهت جوش رخ می دهد و می تواند در قطعه و یا جوش واقع گردد.

c. ترک طولی : این ترک در امتداد طولی جوش رخ می دهد.

d. ترک زبانه (گوشه)

e. ترک زیر خط ذوب

f. ترک در منطقه HAZ


g. ترک در ریشه جوش

• دلیل ایجاد ترک در جوش:

هرگاه تنش های انقباضی ناشی از سرد شدن جوش بیشتر از تنش تحمل قطعه در آن درجه حرارت باشد، شکست اتفاق می افتد. این موضوع در تمام دماها (از لحظه انجماد تا پایان سرد شدن و حتی مدتی پس از سرد شدن) در هنگام بارگذاری امکان پذیر است.

انواع ترک از نقطه نظر دما:

a. ترک گرم (سرخ شکنی):



این ترک در شروع انجماد و تشکیل دانه ها اتفاق می افتد، زمانی که دانه های فلزی شکل می گیرند و استحکام بوجود می آید، تنشهای انقباضی باعث شکست می شود که علت آن وجود ذوب در مرز دانه هاست که مربوط به ترکیبات و آلیاژهای زود ذوب در قطعه می باشد. این ترک به سرخ شکنی معروف است و میل به ادامه ندارد و در فولاد خوش تراش که دارای گوگرد است و در آلیاژ آلومینیوم با سیلیس و در جوشهایی با عرض زیاد بیشتر به وقوع می پیوندد.

راه های جلوگیری از شکست گرم:

برای جلوگیری از شکست گرم در فولادها از الکترودهایی که دارای منگنر زیادی هستند استفاده می کنیم تا از تشکیل سولفید آهن که یک ترکیب زود ذوب است و باعث ایجاد ترک گرم می شود جلوگیری به عمل می آوریم. ضمناً با استفاده از اقدامات دیگری نظیر استفاده از الکتروود با قطر بالاتر و پخ مناسب و پهنای جوش کمتر و هم چنین کاهش درجه مهار قطعه می توان جلوی ترک گرم را بگیریم.

b. شکست سرد :

این ترک در درجه حرارت های پایین و زیر خط انجماد اتفاق می افتد و از دانه های فلزی جوش و ناحیه HAZ هم عبور می کند و میل به ادامه دارد و در اثنای سرد شدن جوش و یا چند روز و یا چند هفته پس از جوشکاری اتفاق می افتد. همراه شدن تردی در فلز جوش و منطقه ZAH و تجاوز تنش های کششی از حد تنش شکست قطعه موجب شکست سرد می شود.

این ترک معمولاً در اثر جمع شدن سه عامل زیر اتفاق می افتد:

- ۱- ترد و سخت شدن منطقه جوش
- ۲- افزایش تنش های پسماند حرارتی
- ۳- حفره های گازی و هیدروژن تردی

راه های جلوگیری از شکست سرد عبارتند از:

الف: تمیز بودن سطح قطعه از آلودگی هایی نظیر چربی.

ب: استفاده از الکترودهای کم هیدروژن.

پ: خشک کردن الکتروود.

ت: پیش گرم کردن قطعه به منظور کاهش سرعت سرد شدن قطعه، جهت کاهش


میزان تنش های پسماند و کاهش میزان ساختارهای ترد در جوش.

ث: عملیات تنش زدایی بعد از جوشکاری

ج: کنترل درجه حرارت بین پاسی


نکته ای که همواره باید مدنظر داشت این است که عیوب داخلی جوش نیز می تواند

به سطح قطعه راه پیدا کند و قابل مشاهده شود.



۵-۶ عملیات حرارتی در جوش

به منظور امکان جوشکاری مطلوب و جلوگیری از به وجود آمدن بعضی از انواع عیوب در جوشکاری عملیات حرارتی صورت می‌گیرد.



۱-۵-۶ پیش گرما (Preheating)

یعنی حرارت دادن فلز پایه قبل از جوشکاری که به منظور دستیابی به اهداف زیر عملی می‌شود.

■ کاهش سرعت سرد شدن برای جلوگیری از تشکیل ساختار سخت در فولاد یعنی فولاد پیش گرم می‌شود تا پس از جوشکاری آرام سرد شود.

■ رسیدن به درجه حرارت ماکزیمم: فلزاتی که هدایت حرارت بالا دارند مثل مس و آلومینیوم و قطعات ضخیم فولادی تا درجه حرارت معینی پیش گرم می‌شوند تا فلز راحت‌تر به درجه حرارت ذوب برسد درجه حرارت پیش گرمی در جدول ضمیمه کتاب مشاهده فرمایید.

۲-۵-۶ کنترل درجه حرارت بین پاسی: بعضی از آلیاژها و فولادها و چدن‌ها

اگر از درجه حرارتی بالاتر روند یا مدتی در درجه حرارت بالا واقع شوند ترکیبات یا ساختارهای سخت در دمای مختلف آن‌ها شکل می‌گیرد لذا کنترل دمای پیش گرما و کنترل دمای بین پاسی بسیار با اهمیت تلقی می‌شود همچنین سرد شدن قطعه به دلیل قطع جوشکاری و سرد بودن محیط یا ضخیم بودن قطعه نیز موجب سریع سرد شدن جوش می‌شود که باید همواره این مسائل گرمایی مد نظر بوده و به طور دقیق اجرا شود.

۳-۵-۶ پس گرما Post Heating: این عملیات در جوشکاری قطعات فولادی


سختی پذیر و بعضی از آلیاژها اجرا می‌شود. پس گرما برای حذف تنش‌ها و حذف سختی و تردی و گاهی رسیدن به زیر ساختار مورد نظر اجرا می‌شود. نحوه این عملیات گرمایشی بسته به خواصی که از جوش انتظار داریم و همچنین با توجه به نحوه سرد شدن قطعه متفاوت خواهد بود.

در حقیقت پس گرما ترک‌های به وجود آمده را اصلاح نمی‌کند ولی باعث می‌شود شکست اتفاق نیافتد کپسول‌های گاز خانگی و مخازن تحت فشار و قطعاتی که موقع بارگذاری تحت تنش‌های مختلف قرار می‌گیرند و باید حالت ارتجاعی خود را حفظ کنند بنابراین پس از عملیات جوشکاری تنش‌زدایی می‌شوند.

برای اجرای تنش‌زدایی بعضی محصولات صنعتی کوره مخصوص پس گرما برای همان منظور طراحی و ساخته می‌شود. در جداول و ضمیمه کتاب درجه حرارت پس گرمایی را مشاهده می‌کنید.

۶-۶ پیچیدگی و دلایل آن در اتصالات جوشکاری شده


اگر یک مکعب فلزی را به صورت یکنواخت تا نزدیکی درجه ذوب گرم کنیم مشاهده می‌شود که مکعب حرارت دیده دارای ابعاد بزرگتری است و پس از سرد شدن به ابعاد اولیه باز می‌گردد. شکل (۶-۲۳)



شکل ۶-۲۳

حال اگر میله استوانه‌ای را بین فک‌های ثابت قرار دهیم به نحوی که اندازه میله درست به اندازه‌ی فاصله فک‌ها از هم باشد و نیرویی از طرف فک‌ها به میله وارد نشود

(تنش در میله نباشد) مطابق شکل (۶-۲۴).



شکل ۶-۲۴

سپس میله را حرارت داده تا گرم شود مثلاً 200°C چه اتفاقی می افتد؟ شاید بگویید میله گرم شده است.

آیا میله گرم شده انبساط پیدا نمی کند؟ جواب بلی است.

پس به فکها فشار می آورد و چون فکها ثابت هستند، در میله تنش فشاری ایجاد می شود به چه دلیل؟ جواب: به دلیل انبساط حرارتی میله.

حالا اجازه می دهیم میله سرد شود و به درجه حرارت اتاق برسد آیا باز هم تنش در قطعه است و به فکها فشار وارد می کند؟ پاسخ خیر است.


بار دیگر حرارت می دهیم تا 400°C که باعث افزایش تنش شده ولی هنوز قطعه در حالت ارتجاعی یا الاستیکی است

ولی این بار مقدار تنش از دفعه ی قبل بیشتر است البته پس از سرد شدن میله باز هم تنش حذف شده و میله اندازه اولیه خود را خواهد داشت.

دفعه ی سوم تا 900°C حرارت می دهیم ابتدا میله گرم شده و تنش ایجاد می شود سپس افزایش دما باعث می شود قطعه به حالت فرم پذیری (پلاستیک) در آید انبساط

حرارتی باعث چاق تر شدن میله و تغییر شکل آن می شود ولی تنش در قطعه نمی ماند. حال چنانچه قطعه سرد شود به دلیل انقباض میله کوتاه می شود و دیگر نمی تواند


بین دو فک بماند و می افتد. (شکل ۶-۲۴-۱)



شکل ۶-۲۴-۱

در جوشکاری هم همین اتفاق می افتد و منطقه جوش خورده و گرما دیده (فلز جوش و ناحیه HAZ) شباهت کامل به میله بین دو فک ثابت را دارد چون قسمت های سرد قطعه ثابت هستند و قسمت گرم شده در وسط قطعه کار قرار دارد و محصور است لذا پس از سرد شدن منقبض می شود، تنش های انقباضی باعث پیچیدگی می شود

مطابق شکل (۶-۲۵) یا به صورت تنش باقی مانده (تنش پسماند) در قطعه می ماند.



شکل ۶-۲۵


۱-۶-۶ انواع پیچیدگی

• پیچیدگی طرفی

روی دیواره‌ی لبه‌ی یک تسمه‌ی فولادی مطابق شکل (۶-۲۶) جوشکاری شده است. تسمه آزاد و بدون مهار می‌باشد و علت خمیدگی پس از سرد شدن انقباضی است که گرده جوش برجسته روی دیواره تسمه ایجاد می‌کند و این پیچیدگی طولی است.



شکل ۶-۲۶ پیچیدگی طولی را نشان می‌دهد. شکلی که با خط چین رسم شده حالت قطعه را قبل از جوشکاری لبه نشان می‌دهد.




شکل ۶-۲۷ سوار شدن قطعات موقع جوشکاری در حالتی که در طرف دیگر جوش خال جوش ایجاد نکرده‌ایم

• پیچیدگی عرضی

اگر دو پلیت را به صورت لب به لب بدون این که دو سر ورق خال جوش شود و قید و بستنی هم وجود نداشته باشد در هنگام جوشکاری انتهای ورق مطابق شکل (۶-۲۷) به هم نزدیک می‌شود و یا روی هم سوار می‌شود که به دلیل انقباض عرضی است و به آن پیچیدگی عرضی گویند.

• پیچیدگی زاویه‌ای

در جوش‌هایی که قطعات ضخیم به هم جوش می‌خورند و زمانی که تعداد پاس‌های جوشکاری زیاد باشد در اثر انقباض فلز جوش قطعات کار به طرف پخ V یا U جمع می‌شوند. شکل (۶-۲۸)



شکل ۶-۲۸ پیچیدگی زاویه‌ای


برای جلوگیری از پیچیدگی راه‌های مختلفی وجود دارد که به آن‌ها اشاره می‌شود.

۲-۶-۶ روش‌های جلوگیری از پیچیدگی در جوشکاری


جوشکاران برای جلوگیری از پیچیدگی تدابیری به کار می‌گیرند و در اجرای جوشکاری نکاتی را رعایت می‌کنند تا پیچیدگی به وجود نیاید.

● استفاده از مهار مناسب

مهار کردن قطعات با استفاده از قیدها و گوه‌ها برای نگاه داشتن اتصال در موقعیت اصلی تا زمان سرد شدن جوش این روش به کاهش پیچیدگی کمک خواهد کرد.
شکل (۶-۲۹)




شکل ۶-۲۹



شکل ۶-۳۲ برگشت قطعه به حالت اصلی

● پیش‌تنظیمی


خال جوش زدن خارج از وضعیت اصلی در جهت عکس پیچیدگی مطابق شکل (۶-۳۰) میزان خارج از وضعیت کردن یا زاویه عکس دادن از طریق تجربه به دست می‌آید. به این روش پیش‌تنظیمی گویند.



شکل ۶-۳۰

● کاهش دادن حرارت قطعه در حین جوشکاری

در جوشکاری ورق‌های فولاد زنگ‌نزن می‌توان از تسمه‌های مبرّد از جنس مس استفاده کرد که در مواردی هم جریان آب در این نگه‌دارنده‌ها جریان دارد تا درجه حرارت قطعه بالا نرود و پیچیدگی کمتر باشد. (شکل ۶-۳۱)




شکل ۶-۳۱

● استفاده از خط جوش‌ها خلاف جهت پیچیدگی

در این کار جوش یک طرفه به جوش دو طرفه تبدیل شده و در اتصال T شکل از گرده جوش مخالف جهت استفاده شده است.

● استفاده از جوش دو طرفه

جوش‌های منقطع نه تنها همدیگر را خنثی می‌کنند بلکه با کاهش طول جوش تنش پسماند را کاهش می‌یابد. (شکل ۶-۳۳)



شکل ۶-۳۳


● تغییر در طراحی

به جای یک گرده جوش پیوسته و طولانی می‌توان از یک گروه جوش متقارن بهره گرفت تا تنش‌های باقی‌مانده در قطعه متعادل شوند.

استفاده از روش جوش متوالی در این روش جوشکار طول درز را به چند قسمت تقسیم می‌کند و با یکی از دو روش زیر قطعه کار را جوش می‌دهد. (شکل ۶-۳۴)

■ روش بازگشتی: در این روش جوشکاری از چپ به راست ولی حرکت دست از راست به چپ است.

■ روش جوش پرشی بازگشتی: در این روش جهت پیشروی جوش از چپ به راست ولی گرده جوش‌ها یک در میان متوالی انجام می‌شود.



شکل ۶-۳۴

روش‌های دیگر جلوگیری از پیچیدگی عبارتند از:

■ پیش‌گرمی: حرارت دادن فلز پایه قبل از جوشکاری باعث کاهش پیچیدگی می‌شود.

■ استفاده از تعداد پاس‌های کمتر.

■ استفاده از فاصله ریشه بیشتر و زاویه پخ کمتر.

■ استفاده از پشت‌بند.


■ استفاده از پخ U شکل به جای V.

۶-۷ رفع پیچیدگی پس از جوشکاری

■ استفاده از پرس و چکش‌های مناسب

■ حرارت دادن موضعی

روش کار به این صورت است که مناطق تیره شده را حرارت می‌دهند تا کاملاً سرخ شود و پس از سرد شدن، پیچیدگی برطرف شود. (شکل ۶-۳۵)



شکل ۶-۳۵

روش دیگر با استفاده از نیروی کششی است که باعث حذف تنش‌های انقباضی می‌شود.



۱- کدام گزینه دارای اتم‌های بی‌نظم هستند (آموزف هستند)؟

الف) فلز سرد جام

ب) فلز جامد با دمای نزدیک ذوب

ج) فلز مذاب

د) گزینه ب و ج

۲- ناحیه‌ی H.A.Z یعنی ناحیه و چه تغییراتی در آن اتفاق می‌افتد؟

الف) ناحیه متأثر از حرارت جوش و تغییر رنگ

ب) ناحیه تحت تأثیر گرما و رشد دانه‌ای و تغییرات ساختاری

ج) فلز جوش و مرز ذوب و انجماد تغییر ساختار

د) فلز جوش و ناحیه ذوب شده تغییر نظم اتمی

۳- چه قسمتی را مرزدانه گویند؟

الف) مرز ذوب و انجماد

ب) فضای کوچک بین دانه‌های جامد شده

ج) فصل مشترک فلز جوش و ناحیه H.A.Z

د) نوک دانه‌ها که رشد کرده‌اند

۴- کربن در فولاد به چه صورت‌هایی وجود دارد؟

الف) اتمی و ترکیب با آهن

ب) اتمی و گرافیت آزاد

ج) ترکیب با آهن و گرافیت آزاد

د) تمام موارد الف و ب و ج

۵- محدوده پذیرش عیب توسط مشخص می‌شود.

الف) بازرش جوش

ب) استانداردها

ج) جوشکار

د) کارفرما

۶- کدام گزینه در مورد عیوب جوش اصولی تر است؟

الف) روش‌های پیشگیری از عیب

ب) انتخاب روش بازرسی حساب شده

ج) انتخاب بازرس با سابقه

د) گزینه ب و ج باهم

۷- در چه صورت در فلز جوش سوراخ راه برد ایجاد می‌شود؟

الف) حل گاز در جوش

ب) خروج گاز از جوش در لحظه انجماد

ج) باقی ماندن سرباره در جوش

د) استفاده از الکتروود قلیایی

۸- لکه قوس چیست و با کدام عیب نزدیک است؟

الف) طول قوس بلند و با جرقه

ب) عدم ذوب و با عدم نفوذ

ج) تماس الکتروود به کار خارج از منطقه جوش با جرقه‌های درشت

د) تماس الکتروود به داخل شیار (پخ) و با عدم ذوب

۹- کدام اشکال در چاله جوش وجود ندارد؟

الف) سریع سرد شدن جوش

ب) وجود ناخالصی‌های در فلز جوش

ج) ناکافی بودن حفاظت

د) تحدب بیش از اندازه


۱۰- آخال یعنی چه؟

الف) حبس گاز در جوش

ب) فلز تنگستن در جوش

ج) باقی ماندن سرباره در جوش

د) ترک در جوش



هدف‌های رفتاری

پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که:

۱. دلایل بازرسی و تست جوش را شرح دهد.
۲. کاربرد تست‌های مخرب را نام ببرد.
۳. تست‌های غیر مخرب را نام ببرد.
۴. تست مایعات نفوذی را شرح دهد.
۵. تست اولتراسونیک را معرفی کند.
۶. نحوه تست RT رادیوگرافی را شرح دهد.

۷- آزمایش‌های جوش (Testing Weld)

اتصالات جوش داده شده باید جوابگوی خواسته طراح و مهندسین محاسب را تأمین کرده و در شرایط مختلف کاری قابلیت کامل داشته باشد برای این منظور روش‌های متعددی برای بازرسی و آزمایش جوش تنظیم و استاندارد شده است که به نوع کار و حساسیت آن بستگی دارد.

استانداردها و کدهای رایج جوشکاری در آمریکا عبارتند از:

AWS D1.1^۱ و ASME^۲ بخش IX و API STD1104^۳

برای اجرای جوشکاری یک دستورالعمل یا مشخصه روش جوشکاری (WPS) برای اتصالات تنظیم می‌شود. در این سند اطلاعات مفصلی راجع به شرایط جوشکاری (متغیرها) در کاربرد خاص را ارائه می‌کند در ضمیمه نمونه‌ای از (WPS)^۴ آمده است. سپس جوشکار با توجه به پارامترهایی که در (WPS) آمده یک اتصال مشابه را جوشکاری می‌کند و در صورت تأیید و دارا بودن گواهینامه با اعتبار می‌تواند به عملیات جوشکاری به پردازد. یعنی جوشکاران باید نشان دهند که می‌توانند اتصالاتی را که در این (WPS) آمده است بدون عیب جوشکاری کنند.

۱- AWS D1.1=Structural Welding Code Steel

۲- ASME=Boiler & Pressure Resel Code Section Iy

۳- API.1104 Standard For Welding Pipelines

۴- Welding Pro


آزمایشات عملیات جوشکاری به دو دسته عمده تقسیم می‌شوند:

- تست‌های مخرب^۱
- تست‌های غیر مخرب^۲

۷-۱ تست مخرب (DT)


که با تخریب اتصال از طریق اعمال تنش‌های متفاوت تا مرحله تغییر فرم و شکست و بریدن اتصال به منظور بررسی فلز جوش و خواص مکانیکی آن انجام می‌شود که بیشتر برای:

- ارزیابی مواد اولیه (فلز پایه و مواد مصرفی جوشکاری)
- تعیین کیفیت طراحی در اتصال
- تعیین صلاحیت جوشکاری
- تعیین ساختارهای فلز جوش (متالوگرافی)
- پاسخگویی اتصال در شرایط مختلف (دما) و غیره



و چون با تخریب اتصال عملی می‌شود به تست‌های مخرب معروف هستند و شامل تست‌های زیر می‌باشند:

- تست کشش: که اتصالات را تحت تنش کششی قرار می‌دهند یا نمونه کشش از فلز جوش تهیه و مطابق استاندارد مورد آزمایش قرار می‌دهند. شکل (۷-۱)




شکل ۷-۱

۱- Destructive Test

۲- Non Destructive Test


■ تست خمش: در این تست اتصالات جوشکاری شده را در جهت ریشه و در جهت رویه جوش و در جهت عرضی جوش تحت خمش قرار می دهند. شکل (۷-۲)



قسمت خمش از طرف سطح جوش

شکل ۷-۲

■ تست ضربه: نمونه‌هایی از فلز جوش طبق ابعاد داده شده تهیه کرده و تحت آزمایش ضربه رفتار جوش را بررسی می کنند. شکل (۷-۳)



شکل ۷-۳

۲-۷ تست غیر مخرب (روش های NDT)

در این روش ها اتصالات انجام شده در یک پروژه بدون تخریب مورد بازرسی و کنترل قرار می گیرد. روش های NDT و شامل تست های چشمی (VT)، تست های مایع نفوذی (PT)، تست های مافوق صوت (UT)، تست مغناطیسی (MT)، تست رادیوگرافی (RT) و تست نشتی (LT) که در بخش ۶ قسمت C از کد AWS D1.1 موجود است، می شود.



۱-۲-۷ تست چشمی (VT)

شامل تست قبل از جوشکاری، در حین جوشکاری و پس از جوشکاری است. مشخصات مواد مورد جوشکاری باید با آنالیز و مشخصات ثبت شده در (WPS) مطابقت داده شود، درز اتصال از نظر ابعاد و اندازه و تolerانس مطابقت داده شود و از مواد خارجی از قبیل گریس، رنگ و اکسید باید عاری بوده و تمیز باشد. قطعات صدمه دیده که دارای پیچیدگی یا خمیدگی باشند باید مورد تعمیر واقع شوند یا تعویض گردند. هم محور بودن قطعات باید مورد توجه باشد. عملیات حرارتی قبل از جوشکاری خشک کردن الکتروود و جریان مناسب الکتریسیته و دستگاه جوشکاری با قدرت لازم باید بازرسی شود.

مهمترین عملیات بازرسی چشمی پس از عملیات جوشکاری است.

جوش باید از کلیه عیوب ظاهری جوش که در فصل قبل آموختید و در زیر به آن

اشاره شده است، بررسی شود.

خلل و خرج، سرباره باقی مانده روی جوش، عدم نفوذ، ترک‌های سطحی، عدم ذوب، بریدگی کناره، بررسی مقعر بودن و یا محدب بودن سطح روی جوش و سطح زیر جوش از نظر یک‌نواختی، شکل موج‌ها، جرقه‌های جوش و اندازه جوش‌ها یکسان بودن ساق جوش‌های ماهیچه‌ای (Fillet)، طول خط جوش‌ها، میزان نفوذ در اتصالاتی که از یک طرف جوشکاری می‌شوند که این مسائل به راحتی از ظاهر جوش توسط بازرس واقعی تشخیص داده می‌شود از طرف دیگر با این بازرسی می‌توان در خصوص عیوب داخلی جوش هم تا حدودی اطمینان حاصل گردد.

● وسایل مورد استفاده در بازرسی چشمی عبارتند از:

■ گیج (Fillet): برای اندازه‌گیری گرده‌های جوش با اندازه از $\frac{1}{8}$ تا یک اینچ یعنی (۳/۲ تا ۲۵ میلی‌متر) به کار می‌رود و تحدب و تقعر جوش را نیز می‌توان کنترل کرد. شکل (۷-۴)



شکل ۷-۴


■ گیج‌های کامبریج (Cambridge): این گیج‌ها قادر به انجام چندین اندازه‌گیری می‌باشند مانند تحدب و تقعر جوش، گرده جوش و اندازه ریشه که در شکل (۷-۵) همراه با روش‌های اندازه‌گیری آمده است.




شکل ۷-۵

با این گیج می توان موارد زیر را اندازه گیری کرد: (شکل ۶-۷)

- ۱- زاویه آماده سازی پخ
- ۲- فلز جوش اضافی
- ۳- عمق بریدگی کنار
- ۴- اندازه ریشه
- ارتفاع گرده
- عدم هم طرازی
- اندازه گلوبی جوش
- طول گرده جوش




UNDERCUT




EXCESS WELD METAL




FILLET LEG LENGTH



FILLET WELD THROAT



ANGLE OF PREPARATION



MISALIGNMENT




شکل ۶-۷

۲-۲-۷ تست مایعات نفوذی (PT):

این تست با نفوذ مایع با استفاده از جاذبه موئینگی در درزها و شکاف ها و سوراخ هایی که در سطح جوش ظاهر می شوند عملی می گردد. روش کار به این صورت است که ابتدا سطح جوش کاملاً برس زده می شود و به اندازه کافی تمیز می شود و قبل از تست کاملاً خشک می شود.

بعد از تمیز کاری سطح جوش مایع نافذ که اغلب به صورت اسپری روی کار پاشیده می شود (این اسپری معمولا قرمز رنگ است). سپس مدت زمان کافی روی قطعه می ماند تا بتواند داخل عیب هایی که تا سطح جوش رسیده اند نفوذ کند (اعمال مایع نافذ با استفاده از برس و یا به روش غوطه وری نیز می تواند انجام شود). سپس مایع به طور کامل از سطح کار پاک می شود و مایع ظهور که اغلب سفید رنگ است روی کار پاشیده می شود و سپس به تحلیل نشانه ها پرداخته می شود.

چنانچه عیب به سطح جوش رسیده و مایع نافذ در آن جای گرفته باشد در تماس با مایع ظهور آن محل تغییر رنگ می دهد و عیب مشخص می شود. شکل (۷-۷)



شکل ۷-۷



شکل ۷-۸

۳-۲-۷ تست ذرات مغناطیسی (MT)



این روش با استفاده از تشکیل خطوط مغناطیسی روی سطح جوش و انحراف آن خطوط به دلیل وجود عیوب در جوش عملی می گردد که به شرح زیر اجرا می شود شکل (۷-۸) این روش روی فلزات مغناطیس شونده عملی است.

مغناطیسی کردن توسط یک یوک (آهنربای برقی) انجام می‌گیرد و براده آهن برای ایجاد خطوط مغناطیس به کار می‌رود. معمولاً در این روش ابتدا برای ایجاد زمینه دید مناسب سطح قطعه مورد آزمایش را با اسپری سفیدرنگ می‌پوشانند و سپس قطعه را با استفاده از یوک مغناطیسی می‌نمایند. در صورت ناپیوستگی در جوش خطوط مغناطیس که روی سطح کار قرار دارد. منحرف شده و باعث تجمع براده های آهن می‌گردد و از این طریق می‌توان به وجود ناپیوستگی ها در جوش پی برد.

۷-۲-۳ تست اولتراسونیک (UT)

تست فرا صوتی به طور گسترده در آشکارسازی نقص‌های درونی مواد مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این روش برای ضخامت سنجی قطعات کشتی و مخازن هم به کار می‌رود.

روش کار بدین صورت است که امواج فرا صوتی که توسط مبدل‌های پیزو الکتریک تولید می‌شوند، توسط پروب‌ها داخل قطعه هدایت می‌شوند و پس از عبور از قطعه وارد فضای گازی نشده و برگشت می‌کنند و امتداد عبور امواج فرا صوتی روی مانیتور به صورت اکو مشاهده می‌شود. از آنجایی که سرعت صوت در هر جسمی ثابت و مشخص است، با توجه به مکان اکو بر روی مانیتور دستگاه بازرسی UT و سرعت صوت در جسم مورد نظر می‌توان ضخامت قطعه را بدست آورد. حال اگر اکوی رویت شده روی صفحه مانیتور دستگاه زودتر از محل مورد انتظار ظاهر گردد، نشان دهنده وجود ناپیوستگی در داخل قطعه می‌باشد. در این حالت با جابه جا کردن پروب بر روی قطعه می‌توان به نوع، محل و اندازه عیب دست یافت (شکل ۷-۹)



شکل ۷-۹

روش فراصوتی در عیب‌یابی جوشکاری قطعات متداول است.



۵-۲-۷ تست رادیوگرافی (RT)

یکی از مفیدترین و متداول‌ترین روش تعیین سلامت جوش است که در اتصالات مختلف و با ابعاد گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرد، به صورتی که تست دارای فیلم قابل بایگانی است.

معمولاً روش کار به این صورت است که اشعه X را از قطعه عبور می‌دهند. قسمتی از اشعه جذب و مقداری از آن در طرف دیگر از قطعه خارج می‌شود. چنانچه فیلم یا صفحه حساس در طرف دیگر مستقیماً قرار دهیم تا اشعه بر روی آن اثر کند ضخامت‌ها بیشتر باعث عبور کمتر اشعه شده و صفحه فیلم روشن‌تر است و قسمت‌های نازک‌تر اشعه بیشتر عبور می‌کند و صفحه فیلم تیره‌تر است که در خصوص عیوب هم از این خاصیت استفاده می‌شود. شکل (۷-۱۱) و شکل (۷-۱۱ الف)

همچنین عبور اشعه از فلزات با چگالی‌های متفاوت موجب می‌شود که اشعه از فلز کمتر عبور کند و در نتیجه صفحه روشن‌تر خواهد بود.


شکل ۷-۱۱ الف



شکل ۷-۱۱

چنانچه اشعه از جوش عبور کند و جوش سالم و یکنواخت باشد صفحه به طور یکنواخت تار می‌شود، وجود هرگونه عیب نظیر حفره گازی، سرباره محبوس شده، ترک، عدم نفوذ و غیر یکنواختی ضخامت باعث می‌شود اشعه در مواضع (محل‌ها)

رقیق‌تر از قطعه کمتر جذب شده و با شدت بیشتری بر روی فیلم اثر بگذارد. به شکل (۷-۱۲) توجه کنید.



شکل ۷-۱۲


چشمه پرتو ممکن است تیوپ ایکس یا دوربین رادیوگرافی گاما باشد. در این روش با قرار دادن حروف سربی روی قطعه می‌توان شماره قطعه را روی تصویر داشته باشیم شکل (۷-۱۳) در ضمیمه‌ی کتاب تعدادی تصاویر RT آمده است.



شکل ۷-۱۳



- ۱- جوشکار پارامترهای لازم برای جوشکاری را باید استخراج کند.
- الف) گفتار سرپرست
ب) دستور مسئول فنی
ج) دستورالعمل جوشکاری WPS
د) از روی کار خال خورده
- ۲- تست مخرب برای آزمایش به کار می‌رود.
- الف) مواد مصرفی
ب) تعیین کیفیت طراحی
ج) مهارت جوشکار
د) تمام موارد
- ۳- تست مایعات نفوذی کدام عیب‌های را مشخص می‌کند؟
- الف) فضاهای غیر فلزی جوش
ب) ناپیوستگی‌های به سطح جوش رسیده
ج) عیوب ظاهری جوش
د) عیوب متالورژیکی جوش
- ۴- دلیل انحراف خطوط مغناطیس به وسیله براده آهن است.
- الف) وجود ناهموازی سطح جوش
ب) وجود ناپیوستگی در جوش
ج) پاک نشدن کامل سطح جوش
د) کم بودن اندازه جوش
- ۵- در رادیوگرافی علت روشن تر بودن صفحه فیلم کدام است؟
- الف) نازک بودن آن قسمت
ب) چگالی کم آن قسمت
ج) ضخامت یا چگالی بیشتر آن قسمت
د) گزینه الف و ب



هدف‌های رفتاری بخش دوم کار عملی

پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که:

۱. دستگاه‌های جوشکاری را راه‌اندازی و خاموش کند.
۲. قوس الکتریکی ایجاد کند و پایدار نماید.
۳. گرده جوش‌های ساده و کوتاه ایجاد کند.
۴. روی قطعات فولاد خال جوش‌های مختلف ایجاد کند.
۵. روی قطعات گرده جوش (خط جوش ساده) انجام دهد.
۶. با جوش پوششی سطح قطعه را پوشش دهد.
۷. روی قطعات با خط جوش پهن جوشکاری کند.
۸. قطعات را به صورت لب به لب به هم جوش دهد.
۹. اتصال سر به سر با پشت‌بند را جوشکاری کند.
۱۰. درز سه پری را در یک پاس ساده جوشکاری کند.
۱۱. قطعات را به صورت لبه‌ای (پیشانی) جوشکاری کند.
۱۲. جوشکاری گلویی در سه پاس را انجام دهد.
۱۳. قطعات را به صورت لب رویهم جوشکاری کند.
۱۴. قطعات را در وضعیت 1G به هم جوش دهد.
۱۵. قطعات را به صورت جناغی در وضعیت سطحی Flat در دو پاس به هم جوش دهد.
۱۶. لوله را به صفحه در وضعیت سطحی Flat را جوشکاری کند.
۱۷. اتصال سه پری در وضعیت عمودی سر بالا 3F جوشکاری کند.


نکات ایمنی برای راه‌اندازی دستگاه‌های جوشکاری

۱- هنگام اتصال دستگاه جوشکاری به برق باید توجه کنیم که سه شاخه سالم و مناسب باشد.

۲- کابل‌های ورودی دستگاه سالم بوده، زخمی یا ترک خورده نباشد.

۳- دستگاه جوشکاری حتماً دارای سیستم اتصال به زمین (Earth) باشد.

۴- کلید روشن و خاموش ترانسفورماتور یا رکتی‌فایر در حالت خاموش (0 یا Off) باشد.



۵- فیش کابل‌های انبر و اتصال در جای خود محکم شده باشد.





دستور العمل راه اندازی و خاموش کردن ترانسفورماتور و رکتیفایر

جوشکاری

کار شماره ۱


با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب اجرا کنید.

۱- سه شاخه‌ی دستگاه را به برق وصل کنید.

توجه

فیش در جای خود کامل جا زده شود و لقی وجود نداشته

باشد.



۲- دقت کنید کابل اتصال و انبر به هم وصل نباشد تا اتصال کوتاه به

وجود نیاید.

۳- کلید اصلی دستگاه را به حالت روشن (1 یا On) قرار دهید تا

دستگاه روشن شود.



نکته

برای مصرف بهینه از انرژی و صرفه جویی در مصرف برق

زمانی که نیاز به روشن بودن دستگاه نمی‌باشید دستگاه را

خاموش کنید.

چگونگی خاموش کردن دستگاه

۱- کلید اصلی روشن و خاموش دستگاه را در وضعیت خاموش (0) یا (Off) قرار می‌دهیم.



۲- کابل‌ها و انبر و اتصال را جمع کرده و در محل مناسب قرار دهید.



۳- برای ایمنی بیشتر سه شاخه را از برق بکشید. برای خارج کردن سه شاخه باید درپوش را از دهانه مادگی کنار زده و با دست نگه دارید و آن‌گاه سه شاخه را جدا کنید و درپوش را آرام به محل اولیه برگردانید.



۴- دستگاه را در جای مناسب قرار دهید. محلی که از جرقه و ضربات مختلف و ریزش آب روی دستگاه در امان باشد.

دستور العمل راه اندازی و خاموش کردن دینام جوشکاری

کار شماره ۳


۱- نکات ایمنی رعایت شود.



۲- کلید راه اندازی دستگاه را که با کلید ستاره مثلث معروف است روی حالت خاموش (0) قرار دهید.

۳- سه شاخه را به برق سه فاز وصل کنید. توجه داشته باشید که چراغ‌های سیگنال وجود هر سه فاز روشن باشد.

دقت کنید که کابل اتصال به برق از اجسام تیز، برنده یا داغ دور باشد.



۴- کنترل کنید که انبر اتصال به میز کار و انبر الکتروود گیر به هم متصل نشده باشد یا به عبارت دیگر اتصال کوتاه بین آنها نباشد.

۵- کلید را به حالت ستاره (A) قرار دهید، موتور به آرامی دوران می‌کند و دور آن کامل می‌شود و صدای آن یکنواخت می‌شود.


نکته

اگر در این حالت با دستگاه کار کنیم موقع جوشکاری دور دستگاه کم شده و در صورت ادامه کار سیم پیچ دستگاه گرم شده و می‌سوزد.

۶- کلید را در حالت مثلث Δ قرار دهید تا چرخش دستگاه به دور
نهایی برسد.



۷- جهت گردش موتور را، با توجه به علامت جهت گردش روی
دستگاه کنترل کنید. در صورتی که جهت دوران مخالف جهت روی
دستگاه باشد باید توسط تکنسین تعمیر کار نسبت به اصلاح جهت دوران
اقدام شود.



۸- دستگاه با صدای یکسان در حال کار است و آماده‌ی بهره‌برداری
می‌باشد.

روش خاموش کردن دینام جوش کارگاهی




۱- کلید را از حالت مثلث به حالت خاموش یا (0) برگردانید. توجه داشته باشید در موقع خاموش کردن دینام جوش می‌توان کلید دستگاه را مستقیم از حالت Δ به حالت 0 یا خاموش بچرخاند و نیاز به توقف در حالت ستاره \star نمی‌باشد.



۲- سه شاخه‌ی دستگاه را از برق بکشید.
۳- کابل‌های جوشکاری را به طور منظم جمع کنید. انبر الکتروود گیر در وضعیتی باشد که به آن آسیب وارد نشود.

تذکر مهم

اگر هنگام کار با دینام برق شهر رفت حتماً کلید ستاره و مثلث دستگاه را به حالت خاموش (0) برگردانید.



دستور العمل ایجاد قوس الکتریکی با الکتروود روپوش دار

کار شماره ۴

- ۱- با استفاده از وسایل ایمنی با آرامش آماده جوشکاری شوید.
- ۲- قطعه کار را کاملا تمیز کرده و آن را روی میز کار قرار دهید.



- ۳- ابزار و وسایل مورد نیاز را در نزدیکی خود قرار دهید.

- ۴- کابل انبر و اتصال را به دستگاه وصل کنید.

- ۵- گیره‌ی اتصال را به میز کار و انبر جوشکاری را به قلاب آویزان کنید.

- ۶- کنترل کنید در صورتی که دستگاه تهویه خاموش است آن را روشن کنید.





۷- از جعبه‌ی الکتروود یک الکتروود برداشته و در دهانه‌ی انبر و عمود برفک در شیار قرار دهید و دسته‌ی انبر را رها کنید.

نکته

دهانه و شیارهای انبر جوشکاری باید تمیز بوده و جرقه جوش و اکسید و دوده روی شیارها وجود نداشته باشد تا جریان برق به راحتی از انبر به الکتروود منتقل شود.



۸- انبر جوشکاری را به طور معمول در دست بگیرید و در حالی که دستگاه جوش خاموش است، چند بار آرام الکتروود را به قطعه کار زده و به اندازه‌ی ۳ میلی‌متر عقب بکشید؛ مانند نوک زدن پرندگان.

۹- عمل فوق را در حالتی که ماسک را برای محافظت جلو چشم و صورت را گرفته است چندین بار تکرار کنید. (از لحظه‌ی تماس الکتروود با قطعه کار تا چند لحظه پس از دور شدن کامل الکتروود با قطعه کار ماسک باید جلو صورت شما باشد). این عمل را بارها تکرار کنید تا به مهارت کافی برسید.

ابتدا برای مشاهده محل تشکیل قوس یا محل برخورد الکتروود به کار می‌توانید دریچه‌ی ماسک را باز کنید و نوک الکتروود را در فاصله‌ی کم نزدیک محل تشکیل قوس نگهدارید و سپس دریچه ماسک را بسته و تمرین را ادامه دهید.




۱۰- حال انبر جوشکاری را به قلاب آویزان کنید.

۱۱- با رعایت تمام نکات ایمنی و با حالتی کاملاً آرام مطابق دستورالعمل راه‌اندازی دستگاه را روشن و آمپر را کمی بیشتر از معمول که برای الکتروود پیش‌بینی شده تنظیم نمایید. مثلاً ۱۱۰ آمپر برای الکتروود E6013 (با قطر ۳/۲۵ mm)

۱۲- حال می‌توان شروع قوس را تجربه کنید. مراحل کار را این دفعه با دقت بیشتر انجام دهید و در همه حال آرامش خود را حفظ کنید و در ایجاد قوس عجله به خرج ندهید تا آرام آرام مهارت پیدا کنید.

۱۳- وقتی قوس پایدار شد کمی پیشروی کنید و سپس قوس را قطع کرده و دوباره قوس را ایجاد نمایید.



نکته‌ی ایمنی

دقت کنید تا قوس روشن است ماسک باید جلو چشم و صورت شما باشد.

(پس از تمام شدن الکتروود آنرا تعویض کنید و الکتروود دیگری بین فک‌های انبر الکتروود گیر قرار دهید).

نکته‌ی ایمنی

همیشه ته الکتروودهای داغ را در محل مناسبی بریزید.



۱۴- پس از سرد شدن جوش به وسیله‌ی چکش سرباره‌ها (شلاکه‌ها) را از روی جوش جدا کرده و با برس سیمی دوده‌ها را تمیز کنید.

نکته‌ی ایمنی

موقع پاک کردن گِل جوش عینک سفید به چشم داشته باشید یا از شیشه سفید ماسک کلاهی استفاده کنید تا ذرات شلاکه به چشم شما آسیب نرساند.

۱۵- مشکلات احتمالی را با هنرآموز خود در میان بگذارید و با راهنمایی وی ایجاد قوس را بارها تکرار کنید و در صورت نیاز از هنرآموز بخواهید به شما کمک کند.



۱۶- ایجاد قوس را تکرار کنید. دقت کنید چند لحظه قوس پایدار بماند، سپس قوس را قطع کنید.

۱۷- قوس را ایجاد کرده و به آرامی نوک الکتروود را دو الی سه سانتی متر تغییر مکان دهید. سعی کنید قوس قطع نشود.

۱۸- روی کار را با چکش جوش و برس سیمی تمیز کنید.




۱۹- در صورت لزوم و موافقت هنرآموز پشت قطعه کار را با جوش هایی به طول دو الی سه سانتی متر پر کنید تا مهارت شما در ایجاد و پایدار کردن قوس بیشتر شود.

۲۰- در پایان کار دستگاه را مطابق دستورالعمل خاموش و کابل های را جمع کنید.

۲۱- محل کابین و میز جوشکاری را از شلاکه ها و جرقه ها پاک کنید و در صورت لزوم وسایل را به انبار تحویل دهید.

کار عملی شماره ۵



	۱۵۰×۱۰۰×۶	St ۳۷		وزن فولاد معمولی	
ملاحظات	اندازه‌ی قطعه	جنس	تعداد	مشخصات قطعه کار	شماره
شماره‌ی نقشه				نام قطعه کار: قطعه تمرینی	مقیاس ۱:۱
مدت:				هدف‌های آموزشی: ایجاد گرده جوش خط ساده	تولرانس خشن

نکات ایمنی در کار عملی شماره ۵

- موقع جوشکاری دستگاه تهویه محل کار روشن باشد.
- از وسایل ایمنی فردی دستکش، پیش‌بند، کفش، ساق‌بند و ماسک جوشکاری سالم استفاده شود.
- موقع برداشتن سرباره (زدن گِل جوش) از روی جوش از عینک حفاظتی سفید استفاده کنید.

جدول وسایل کار

ردیف	ابزار و تجهیزات	تعداد	مشخصات
۱	کابل‌های دستگاه	۲	با طول ۳ متر
۲	انبر قطعه‌گیر	۱	استاندارد
۳	چکش جوش	۱	معمولی
۴	برس	۱	با سیم فولادی
۵	رکتی فایر یا دینام جوشکاری	۱	تا ۳۰۰ آمپر
۶	الکتروود E6013	به تعداد کافی	۳/۲۵
۷	سنه‌نشان	۱	کوچک
۸	چکش معمولی	۱	۳۰۰ گرمی
۹	وسایل خط‌کشی	۱ سری	-

جدول وسایل ایمنی

ردیف	وسایل ایمنی	تعداد	مشخصات
۱	ماسک	۱	دستی
۲	عینک محافظ	۱	با شیشه سفید
۳	دست‌کش	۱ جفت	چرمی
۴	لباس کار	۱ دست	مناسب بدن
۵	پابند	۱ جفت	چرمی
۶	کفش ایمنی	۱ جفت	مناسب اندازه پا
۷	ساق‌بند	۱ جفت	چرمی

دستور العمل ایجاد گرده جوش‌های ساده و کوتاه

کار شماره ۵

مراحل انجام کار

۱- با استفاده از وسایل ایمنی و با آرامش آماده اجرای مراحل کار شوید.

۲- در صورتی که سطح قطعه کار اکسید شده است با برس سیمی اکسیدها را پاک کنید.

۳- طبق نقشه و با استفاده از وسائل خط‌کشی روی قطعه را خط‌کشی کنید.




۴- کار را روی سندان قرار داده و به وسیله‌ی چکش و سنبه‌نشان مناسب روی خطوط به فاصله‌ی ۴-۵ میلی‌متر سنبه‌نشان بزنید.




۵- دستگاه را راه‌اندازی کنید و شروع به جوشکاری نمایید.

۶- برای انجام جوشکاری الکتروود را به طور کامل عمود بر قطعه نگهداشته و سپس آن را در جهت مسیر جوشکاری (10° تا 20°) مایل کنید و این زوایا را در طول مسیر جوشکاری حفظ نمایید.

۷- مطابق شکل گرده جوش‌ها را جوشکاری نمایید.



۸- پشت قطعه کار هم گرده جوش کوتاه ایجاد کنید سعی کنید فاصله الکترود از سطح کار زیاد نباشد. (طول قوس بلند نباشد)




۹- در پایان دستگاه را خاموش کنید و وسایل را با اربه جمع‌آوری و محل کار را تمیز کنید و در صورت لزوم وسایل را به انبار تحویل دهید.

نکاتی درباره‌ی عیوب تکنیکی خط جوش

■ چنانچه شدت جریان خیلی کم باشد. جوش باریک و برجسته خواهد شد و همچنین نفوذ و سرعت جوشکاری کم خواهد بود.



■ اگر شدت جریان خیلی زیاد باشد، جرقه و تلفات الکتروود زیاد می‌شود، بریدگی در کناره جوش ایجاد و گرده جوش بی‌قاعده تولید می‌گردد.



نکته

اگر سرعت جوشکاری خیلی کم باشد گرده جوش بزرگی تشکیل می‌شود و نشانه‌ی سر رفتگی در سر تا سر کار دیده می‌شود.


■ اگر سرعت پیشروی جوشکاری خیلی زیاد باشد گرده جوش باریک شده و برجستگی کمی خواهد داشت.



■ در صورتی که طول قوس زیاد باشد و یا الکتروود کهنه و رطوبت‌دار باشد پاشش جرقه اطراف کار زیاد می‌شود.




■ اگر در اثنای جوشکاری به دلیلی قوس قطع شود، همچنین در موقع تعویض الکترود قبل از شروع مجدد قوس باید سرباره‌ی آخرین قسمت گرده جوش را پاک گردد. قوس الکتریکی را کمی جلوتر ایجاد کنید و نوک الکترود را به طرف حوضچه‌ی مذاب قبلی هدایت نمایید سپس به حرکت پیشروی جوش ادامه دهید.



■ در شکل یک جوش خوب ملاحظه می شود.



کار عملی شماره ۶



ملاحظات	۱۵۰×۵۰×۶	St ۳۷		وزن فولاد معمولی	شماره
شماره‌ی نقشه	اندازه‌ی قطعه	جنس	تعداد	مشخصات قطعه کار	مقیاس ۱:۱
مدت: ۸ ساعت				نام قطعه کار: جوش نا منظم	تولرانس خشن
				هدف‌های آموزشی: ایجاد قوس الکتریکی و پایدار کردن آن	

نکات ایمنی در کار عملی شماره ۶

- چون دفعات ایجاد و قطع قوس در این تمرین زیاد است مواظب چشم‌های خود و اطرافیان باشد.
- موقع پاک کردن سرباره، از عینک حفاظتی با شیشه‌ی سفید استفاده کنید.
- کابل‌های دستگاہ و مسیر عبوری آن‌ها را از نظر ایمنی کنترل نمایید.

جدول وسایل کار

ردیف	ابزار و تجهیزات	تعداد	مشخصات
۱	کابل‌های دستگاہ	۲	با طول ۳ متر
۲	انبر قطعه‌گیر	۱	استاندارد
۳	چکش جوش	۱	معمولی
۴	برس	۱	با سیم فولادی
۵	ترانسفورماتور جوش	۱ دستگاہ	تا ۳۰۰ آمپر

جدول وسایل ایمنی

ردیف	وسایل ایمنی	تعداد	مشخصات
۱	ماسک	۱	کلاهی
۲	عینک محافظ	۱	با شیشه سفید
۳	دست‌کش	۱ جفت	چرمی
۴	لباس کار	۱ دست	مناسب بدن
۵	پابند	۱ جفت	چرمی
۶	کفش ایمنی	۱ جفت	مناسب اندازه پا

دستور العمل ایجاد خال جوش های مختلف

کار شماره ی ۶


- ۱- روی قطعه کار را مطابق نقشه خط کشی کنید خطها را با سنبه نشان علامت گذاری کنید.
- ۲- کابل انبر و اتصال را به دستگاه وصل کنید.



- ۳- دستگاه رکتی فایر جوش را روشن کرده و آمپر آن را روی ۱۱۰-۱۰۰ تنظیم نمایید.
- ۴- ابتدا خال جوش های ریزی، در حالی که الکتروود مانند شکل به کار عمود است، ایجاد کنید. قطر خال جوش در حدود یک و نیم برابر قطر الکتروود باشد.




- ۵- برای ایجاد خال جوش بزرگ (پهن) قوس را روشن کرده و پس از پایداری قوس الکتروود را ۲ یا سه بار دور محل خال پهن بگردانید تا قطر خال جوش در حدود ۶ میلی متر باشد.



- ۶- برای ایجاد خال جوش کشیده، پس از روشن کردن قوس و پایداری آن، ۲-۱ سانتی متر گرد جوش خطی ایجاد کنید. زاویه ی الکتروود مطابق شکل باشد.

- ۷- کار را به وسیله‌ی چکش جوش و برس سیمی کاملاً از شلاکه پاک کنید و برای بررسی به هنرآموز خود نشان دهید.
- ۸- برای تمرین بیشتر از پشت قطعه هم مانند روی قطعه کار، استفاده کنید.
- ۹- پشت قطعه کار را کاملاً برس بزنید سنبه‌نشان بزنید و خال جوش ایجاد کنید.
- ۱۰- در پایان دستگاه را خاموش کنید، وسایل و ابزار و محل کار را تمیز کنید و وسایل و ابزار را به انبار تحویل دهید.

کار عملی شماره ۷



ملاحظات	۱۵۰×۵۰×۶	St ۳۷	وزن فولاد معمولی	شماره
شماره‌ی نقشه	اندازه‌ی قطعه	جنس	مشخصات قطعه کار	تعداد
مدت: ۸ ساعت			نام قطعه کار: جوش منظم	مقیاس ۱:۱
			هدف‌های آموزشی: ایجاد قوس الکتریکی و ایجاد گرده جوش	تولرانس خشن

نکات ایمنی در کار عملی شماره ۷

■ هنگام ایجاد و قطع قوس در این تمرین مواظب زوایای الکتروود نسبت به قطعه کار باشید.

■ موقع پاک کردن سرباره، از عینک حفاظتی با شیشه سفید استفاده کنید.

■ کابل‌های دستگاه و مسیر عبوری آن‌ها را از نظر ایمنی کنترل نمایید.

جدول وسایل کار

ردیف	ابزار و تجهیزات	تعداد	مشخصات
۱	کابل‌های دستگاه	۲	با طول ۳ متر
۲	انبر قطعه‌گیر	۱	استاندارد
۳	چکش جوش	۱	معمولی
۴	برس	۱	با سیم فولادی
۵	ترانسفورماتور جوش	۱ دستگاه	تا ۳۰۰ آمپر

جدول وسایل ایمنی

ردیف	وسایل ایمنی	تعداد	مشخصات
۱	ماسک	۱	کلاهی
۲	عینک محافظ	۱	با شیشه سفید
۳	دست‌کش	۱ جفت	چرمی
۴	لباس کار	۱ دست	مناسب بدن
۵	پابند	۱ جفت	چرمی
۶	کفش ایمنی	۱ جفت	مناسب اندازه پا

دستور العمل ایجاد گرده جوش خطی ساده

کار شماره ۷



۱- قطعه کار را مطابق نقشه خط کشی کنید و روی خطوط سنبه نشان بزنید.

۲- کار را روی میز کار قرار دهید. توجه داشته باشید که کار با سطح میز کار تماس الکتریکی خوبی داشته باشد.

۳- دستگاه جوش را مطابق دستور العمل راه اندازی نمایید و آمپر مناسب را با توجه به میزان تعیین شده توسط کارخانه سازنده الکتروود تنظیم نمایید.

۴- تنظیم دقیق آمپر با جوشکار است. لذا ضمن جوشکاری روی یک قطعه اضافی که روی میز کار قرار داده اید کم و یا زیاد بودن آمپر را تجربه کنید.



۵- با توجه به نقشه کار خطوط را یک در میان جوشکاری کنید.

۶- سرباره ها را از روی خط جوش با چکش جوش بردارید.



۷- با برس سیمی سطح خط جوش و اطراف آنرا پاک کنید.







۹- با نظارت هنرآموز خودتان خط جوش را بررسی و معایب و مزایای آن را یادداشت کنید.

جوشکاری پشت قطعه‌ی کار

■ با توجه به دستور العمل کار، پشت قطعه کار را جوشکاری نمایید و مهارت خود را در ایجاد گرده جوش خطی با خطوط موازی افزایش دهید.

۱۰- در پایان دستگاه را خاموش کنید. وسایل و ابزار را جمع‌آوری و محل کار را کاملاً تمیز کنید و وسایل و ابزار را به انبار تحویل دهید.

کار عملی شماره ۸



	۱۵۰×۱۲۰×۸	St ۳۷		وزن فولاد معمولی	
ملاحظات	اندازه‌ی قطعه	جنس	تعداد	مشخصات قطعه کار	شماره
شماره‌ی نقشه	نام قطعه کار: جوش پوششی				مقیاس ۱:۱
مدت:	هدف‌های آموزشی: توانایی انجام جوش پوششی در وضعیت تخت				تولرانس خشن

نکات ایمنی در کار عملی شماره ۸

- قبل از شروع کار از روشن بودن هواکش‌های مخصوص جوشکاری در کارگاه اطمینان حاصل کنید.
- از لباس کار مناسب استفاده کرده و دکمه‌های آن را ببندید تا اشعه قوس جوشکاری به بدن شما نرسد.

جدول وسایل کار

ردیف	ابزار و تجهیزات	تعداد	مشخصات
۱	کابل‌های دستگاه	۲	با طول ۳ متر
۲	انبر قطعه گیر	۱	استاندارد
۳	چکش جوش	۱	معمولی
۴	برس	۱	با سیم فولادی
۵	ترانسفورماتور جوش	۱ دستگاه	تا ۳۰۰ آمپر
۶	وسایل خط کشی	کامل	یک سری

جدول وسایل ایمنی

ردیف	وسایل ایمنی	تعداد	مشخصات
۱	ماسک	۱	کلاهی
۲	عینک محافظ	۱	با شیشه سفید
۳	دست کش	۱ جفت	چرمی
۴	لباس کار	۱ دست	مناسب بدن
۵	پابند	۱ جفت	چرمی
۶	کفش ایمنی	۱ جفت	مناسب اندازه پا

دستورالعمل جوش پوشش در وضعیت تخت

کار شماره ۸


به ترتیب مراحل زیر اجرا کنید.

۱- در وسط قطعه کار یک کادر، به ابعاد 130×90 میلی متر رسم

نمایید.

۲- روی خطوط را با چکش و سنبه نشان به فاصله ۴ تا ۵ میلی متر

علامت گذاری کنید.



۳- با رعایت نکات ایمنی دستگاه جوش را

راه اندازی کنید.

۴- شدت جریان را روی ۱۰۰ تا ۱۱۰ آمپر تنظیم


کنید.

۵- مطابق شکل از ابتدای خط کناره، گرده جوش

ساده به پهنای ۸ میلی متر ایجاد کنید.



۶- زاویه الکتروود مطابق شکل باشد.




زاویه‌ی الکتروود در جهت پیشروی

۷- توجه داشته باشید سرباره‌ها را با چکش جوش از گرده جوش جدا کنید.



۸- با برس سیمی دوده‌ها را از روی گرده جوش و کناره‌های آن کامل پاک کنید.






زاویه‌ی الکتروود

۱۰- با توجه به زاویه‌ی الکتروود که در شکل نشان داده شده است در کناره‌گرد جوش اول گرده جوش بعدی را به نحوی رسوب دهید که گرده جوش دوم بیش از ۱/۲ برجستگی گرده جوش اول را پوشاند. گرده جوش‌های بعدی نیز با همین روش جوشکاری نمایید.

۱۱- پس از حذف سرباره‌ها و برس زدن کار را جهت بررسی به

هنرآموز خود نشان دهید.




۱۲- جوشکاری طرف دوم قطعه کار را اجرا کنید.

جوشکاری خط جوش دوم و زوایای الکتروود که تا آخرین گرده به همین صورت خواهد بود.

۱۳- در پایان دستگاه را خاموش کنید، وسایل و ابزار را جمع‌آوری و

محل کار را کاملاً تمیز کنید و وسایل و ابزار را به انبار تحویل دهید.

کار عملی شماره ۹



	۱۵۰×۱۰۰×۸	St ۳۷		وزن فولاد معمولی	
ملاحظات	اندازه‌ی قطعه	جنس	تعداد	مشخصات قطعه کار	شماره
شماره‌ی نقشه ۳-۸	نام قطعه کار: قطعه تمرینی				مقیاس ۱:۱
مدت:	هدف‌های آموزشی: توانایی در ایجاد گرده جوش خطی در حالت سطحی				تولرانس خشن

نکات ایمنی در کار عملی شماره ۹

■ از سلامت کابل‌های جوشکاری و ترمینال‌های دستگاه اطمینان حاصل کنید.

■ شیشه‌های ماسک را تمیز کرده و از مناسب بودن شیشه‌ی تیره اطمینان پیدا کنید.

جدول وسایل کار

ردیف	ابزار و تجهیزات	تعداد	مشخصات
۱	کابل‌های دستگاه	۲	با طول ۳ متر
۲	انبر قطعه‌گیر	۱	استاندارد
۳	چکش معمولی	۱	۳۰۰ گرمی
۴	برس	۱	با سیم فولادی
۵	چکش جوش	۱	معمولی
۶	الکتروود	به تعداد کافی	۳/۲۵
۷	سنجه‌نشان	۱	کوچک
۸	دستگاه جوشکاری	۱	تا ۳۰۰ آمپر

جدول وسایل ایمنی

ردیف	وسایل ایمنی	تعداد	مشخصات
۱	ماسک	۱	کلاهی
۲	عینک محافظ	۱	با شیشه سفید
۳	دست‌کش	۱ جفت	چرمی
۴	لباس کار	۱ دست	مناسب بدن
۵	پیش‌بند	۱	چرمی
۶	کفش ایمنی	۱ جفت	مناسب اندازه پا
۷	ساق‌بند	۱ جفت	چرمی

دستور العمل ایجاد گرده جوش پهن

کار شماره ۹

به ترتیب مراحل زیر را اجرا کنید.

۱- قطعه کار را مطابق نقشه خط کشی کنید و سنبه نشان بزنید.

۲- قطعه کار را روی میز کار قرار دهید.

۳- دستگاه را راه اندازی و آمپر لازم را تنظیم کنید.



۴- مطابق شکل باید زاویه الکتروود نسبت به قطعه کار (70° - 80°)

درجه باشد و با حرکت رفت و برگشتی مطابق شکل یا حرکت موجی،

ابتدا گرده جوش های ۱۰ میلی متری ایجاد کنید. دقت کنید پیشروی در

هر موج رفت یا برگشت حدود ۳ میلی متر باشد و قوس به کناره های

خطوط نرسد.



پیشروی در هر موج (رفت و برگشت) ۳ میلی متر یا کمتر باشد.

زاویه و حرکت موجی الکتروود در ایجاد گرده جوش پهن

۵- خط جوش های را به وسیله چکش جوش و برس سیمی از

سرباره پاک کنید.



۶- بین خطوط را گرده جوش خطی ساده ایجاد کنید.

۷- کار از سرباره کاملاً پاک و برای بررسی به هنرآموز نشان دهید.


۸- از پشت قطعه کار برای تمرین بیشتر استفاده کنید.

۹- در پایان دستگاه را خاموش کنید، وسایل و ابزار را جمع آوری و

محل کار را کاملاً تمیز کنید و در صورت لزوم ابزار را به انبار تحویل

دهید.

کار عملی شماره ۱۰



	۱۵۰×۵۰×۶	St ۳۷	۲ عدد و بیشتر	فولاد معمولی	
ملاحظات	اندازه‌ی قطعه	جنس	تعداد	مشخصات قطعه کار	شماره
نقشه ۳-۸				نام قطعه کار: قطعه تمرینی	مقیاس ۱:۱
مدت:				هدف‌های آموزشی: توانایی در ایجاد اتصال لب به لب	تولرانس خشن

نکات ایمنی در کار عملی شماره ۱۰

■ انبر جوشکاری را از نظر وجود عایق‌های قسمت خارجی و سالم بودن آنها، کنترل شود.

■ شیشه‌ی سفید ماسک را تمیز و در صورت لزوم تعویض کنید.

■ موقع جوشکاری از پوشیدن شلوار با دم‌پای پاکتی خودداری شود. زیرا جرقه‌ها در آنها گیر می‌کند و باعث سوختگی می‌شود.

جدول وسایل کار

ردیف	ابزار و تجهیزات	تعداد	مشخصات
۱	کابل‌های دستگاه	۲	با طول ۳ متر
۲	انبر قطعه‌گیر	۱	استاندارد
۳	چکش معمولی	۱	۳۰۰ گرمی
۴	برس	۱	با سیم فولادی
۵	چکش جوش	۱	معمولی
۶	الکتروود	به تعداد کافی	۳/۲۵
۷	سنجه‌نشان	۱	کوچک
۸	دستگاه جوشکاری	۱	تا ۳۰۰ آمپر

جدول وسایل ایمنی

ردیف	وسایل ایمنی	تعداد	مشخصات
۱	ماسک	۱	کلاهی
۲	عینک محافظ	۱	با شیشه سفید
۳	دست‌کش	۱ جفت	چرمی
۴	لباس کار	۱ دست	مناسب بدن
۵	پیش‌بند	۱	چرمی
۶	کفش ایمنی	۱ جفت	مناسب اندازه پا
۷	ساق‌بند	۱ جفت	چرمی

دستور العمل جوشکاری لب به لب در حالت سطحی


کار شماره ۱۰

مراحل انجام کار

۱- با پوشیدن لباس کار آماده‌ی اجرای تمرین جوشکاری لب به لب شوید.


۲- وسایل و ابزار لازم را تحویل بگیرید.

۳- دو قطعه ۶×۵۰×۱۵ را انتخاب و اندازه‌ها را با نقشه کنترل نمایید.




۴- قطعات را به صورت لب به لب روی میز قرار دهید و فاصله‌ی ریشه را ۳ میلی‌متر تنظیم کنید و خال جوش نمایید (ابتدا دو انتهای درز و سپس وسط را خال جوش نمایید).

۵- به وسیله‌ی گونیا همسطح بودن قطعات را کنترل کنید و در صورت عدم هم ترازی قطعات را با چکش هم سطح نمایید.




۶- از الکتروود E۶۰۱۳ به قطر ۳/۲۵ استفاده کرده و آمپر را روی ۱۰۰A تنظیم نمایید.



نکته مهم

در صورتی که با جریان DC کار می‌کنید از قطب DCSP (-) استفاده کنید.

۷- گرده جوش را در سر تا سر درز، با طول قوس، زاویه‌ی الکتروود و سرعت مناسب ایجاد کنید.



۸- سرباره را از روی گرده جوش با چکش و برس پاک کنید.

۹- قطعه کار را با توجه به اطلاعات داده شده بررسی نمایید.

۱۰- طرف دوم قطعه کار را پس از تمیز کردن کامل پشت کار مطابق

طرف اول جوشکاری نمایید.

۱۱- به خاطر داشته باشید که میزان آمپر در طرف دوم می‌تواند چند

آمپر بیشتر شود به دلیل این که ریشه باز ندارد.



توجه

جهت افزایش مهارت می‌توان با اضافه کردن یک قطعه

کار، کنار همین تمرین درز جدیدی برای تمرین تازه آماده



نمود.

۱۵- در پایان دستگاه را خاموش کنید، وسایل و ابزار را جمع‌آوری

کرده محل کار را کاملاً تمیز کنید، در صورت لزوم وسایل و ابزار را به

انبار تحویل دهید.

کار عملی شماره ۱۱



شماره	مشخصات قطعه کار	تعداد	جنس	اندازه‌ی قطعه	ملاحظات
مقیاس ۱:۱	نام قطعه کار: قطعه تمرینی	۳	St ۳۷	۱۵۰×۵۰×۶	
تولرانس خشن	هدف‌های آموزشی: توانایی در ایجاد اتصال لب به لب با پشت‌بند				
	شماره‌ی نقشه	مدت:			

نکات ایمنی در کار عملی شماره ۱۱

- هرگز با یقه باز و یا با لباس آستین کوتاه جوشکاری نکنید، زیرا اشعه‌ها به پوست بدن آسیب می‌رسانند.
- هیچ‌گاه حتی از راه دور به قوس الکتریکی نگاه نکنید. اشعه‌ها به چشم شدیداً آسیب می‌رسانند.
- در کارگاه متین و آرام صحبت کنید از داد زدن بی‌مورد خودداری کنید. و همیشه نکات ایمنی را رعایت کنید.

جدول وسایل کار

ردیف	ابزار و تجهیزات	تعداد	مشخصات
۱	کابل‌های دستگاه	۲	با طول ۳ متر
۲	انبر قطعه‌گیر	۱	استاندارد
۳	چکش معمولی	۱	۳۰۰ گرمی
۴	برس	۱	با سیم فولادی
۵	چکش جوش	۱	معمولی
۶	الکتروود	به تعداد کافی	۳/۲۵
۷	سنجه‌نشان	۱	کوچک
۸	دستگاه جوشکاری	۱	تا ۳۰۰ آمپر

جدول وسایل ایمنی

ردیف	وسایل ایمنی	تعداد	مشخصات
۱	ماسک	۱	کلاهی
۲	عینک محافظ	۱	با شیشه سفید
۳	دست‌کش	۱ جفت	چرمی
۴	لباس کار	۱ دست	مناسب بدن
۵	پیش‌بند	۱	چرمی
۶	کفش ایمنی	۱ جفت	مناسب اندازه پا
۷	ساق‌بند	۱ جفت	چرمی


دستور العمل جوشکاری قطعات به صورت لب به لب با پشت بند

کار شماره ۱۱

۱- قطعات مورد نیاز را طبق نقشه آماده کنید و آن‌ها را با چکش روی سندان صاف کاری نمایید و در صورت وجود پلیسه‌ها را با سوهان بردارید..





۲- قطعات را به روی سطح صاف بگذارید و لبه‌ها را به فاصله ۳ میلی‌متر از هم قرار دهید.
می‌توانید با قرار دادن سیم جوش با قطر ۳ میلی‌متر در درز قطعات فاصله را تنظیم نمایید.



۳- دستگاه جوش را راه‌اندازی و آمپر را متناسب با ضخامت قطعه و قطر الکترود انتخاب کنید.

۴- یک طرف پشت بند را در دو سر خال جوش بزنید.






۵- با وارد کردن ضربات چکش به کار روی سندان لبه‌های قطعه رویی به قطعه پشت کار تماس دهید.

۶- طرف دیگر پشت‌بند که میزان شد را با خال جوش به هم اتصال دهید بدین ترتیب دو قطعه کار به وسیله پشت‌بند ثابت شده و آماده جوشکاری می‌باشد.



۷- درز را با سرعت پیشروی مناسب جوش دهید در انتهای خط جوش الکتروود را به کار نزدیک کنید و چاله جوش یعنی انتهای خط جوش را با مکث کوتاه پر کنید.





۸- محل اتصال را از سرباره و جرقه‌ها پاک کرده برس بزنید.

۹- کار را جهت اظهار نظر و راهنمایی به هنرآموز خود نشان دهید.

۱۰- در پایان دستگاه را خاموش و وسائل را جمع‌آوری و محل کار را تمیز کنید.

کار عملی شماره ۱۲



ملاحظات	۱۵۰×۵۰×۶	St ۳۷	۳	فولاد معمولی	شماره
شماره‌ی نقشه	اندازه‌ی قطعه	جنس	تعداد	مشخصات قطعه کار	مقیاس ۱:۱
مدت:	نام قطعه کار: قطعه تمرینی				تولرانس خشن
	هدف‌های آموزشی: توانایی در ایجاد جوش ماهیچه‌ای در اتصال سه‌پری				

نکات ایمنی در کار عملی شماره ۱۲

- قطعات اضافی را از محل کار دور کنید.
- توجه کنید کابل‌های برق و کابل‌های دستگاه، زیر پا یا زیر قطعات اضافی نباشد و از وارد شدن هر نوع ضربه به آن‌ها محافظت شود.
- مواد قابل احتراق در نزدیکی کار نباشد چون جرقه‌های جوشکاری موجب آتش‌سوزی و احتراق می‌شود.

جدول وسایل کار

ردیف	ابزار و تجهیزات	تعداد	مشخصات
۱	کابل‌های دستگاه	۲	با طول ۳ متر
۲	انبر قطعه‌گیر	۱	استاندارد
۳	چکش معمولی	۱	۳۰۰ گرمی
۴	برس	۱	با سیم فولادی
۵	چکش جوش	۱	معمولی
۶	الکتروود	به تعداد کافی	۳/۲۵
۷	سنجه‌نشان	۱	کوچک
۸	دستگاه جوشکاری	۱	تا ۳۰۰ آمپر


جدول وسایل ایمنی

ردیف	وسایل ایمنی	تعداد	مشخصات
۱	ماسک	۱	کلاهی
۲	عینک محافظ	۱	با شیشه سفید
۳	دست‌کش	۱ جفت	چرمی
۴	لباس کار	۱ دست	مناسب بدن
۵	پیش‌بند	۱	چرمی
۶	کفش ایمنی	۱ جفت	مناسب اندازه پا
۷	ساق‌بند	۱ جفت	چرمی

دستور العمل جوشکاری درز گلوبی در یک پاس

کار شماره ۱۲

جوشکاری اگر در اتصال T شکل بدون پخش سازی انجام شود در ردیف جوش ماهیچه ای قرار دارد که در کارهای مختلف صنعتی کاربرد دارد. مطابق شکل.




مراحل زیر را به ترتیب و با آرامش کامل اجرا کنید:

- ۱- وسایل ایمنی و ابزار کار را تدارک دیده و قطعات را تهیه کنید.
- ۲- دستگاه جوش را راه اندازی کنید و آمپر را ۱۲۰-۱۱۰ تنظیم نمایید.
- ۳- دو قطعه را با زاویه ۹۰ درجه روی هم قرار دهید، ثابت نگهداشته و هر دو طرف اتصال را خال جوش کنید.




- ۴- با استفاده از یک نبشی ۴×۴، قطعه کار را روی میز کار قرار دهید تا کار در وضعیت IF باشد.




نکته مهم

استقرار قطعه کار روی نبشی باعث می‌شود تا تسلط جوشکار برای جوشکاری و حرکت الکتروود آسان‌تر شود و جوشکاری در وضعیت سطحی انجام شود.

۵- الکتروود را عمود بر فصل مشترک دو قطعه کار تنظیم نمایید و ۱۰-۲۰ درجه در جهت مسیر حرکت پیشروی الکتروود را خم کنید. از ابتدای قطعه کار جوش ماهیچه‌ای با ساق ۶ میلی‌متر ایجاد کنید و تا پایان خط جوش این وضعیت کنترل و حفظ شود.




۶- چنانچه لازم باشد که الکتروود را تعویض کنید باید انتهای خط جوش را از شلاکه پاک کرده و کمی عقب‌تر قوس ایجاد کرده و به انتهای خط جوش آمده سپس جوشکاری را مانند قبل ادامه دهید.



۷- طرف دوم اتصال را بدون استفاده از زیرکاری در حالت افقی با توجه به زوایای داده شده در شکل در وضعیت 2F جوشکاری کنید.

۸- پس از اتمام جوشکاری با استفاده از چکش مخصوص و برس سیمی، گرده جوش را از سرباره پاک نمایید و جهت بررسی به هنرآموز نشان دهید.

۹- برای دستیابی به مهارت بیشتر، با استفاده از یک قطعه $۱۵۰ \times ۵۰ \times ۶$ و خال جوش، قطعه کار را به صورت X درآورید و دو گوشه‌ی ایجاد شده را با آمپر بیش از میزان قبلی (یعنی ۱۱۵-۱۱۰ آمپر) جوشکاری کنید.




توجه

در کناره جوش باید خوردگی ایجاد نشود و اندازه ساق جوش در حدود ۶ میلی‌متر باشد.

۱۰- در پایان دستگاه را خاموش کنید و سپس وسائل و محل کار را تمیز کنید و در صورت لزوم وسائل را به انبار تحویل دهید.



کار عملی شماره ۱۳



ملاحظات	۱۵۰×۳۰×۶	St ۳۷	۲	فولاد معمولی	شماره
شماره‌ی نقشه	اندازه‌ی قطعه	جنس	تعداد	مشخصات قطعه کار	مقیاس ۱:۱
مدت:	هدف‌های آموزشی: توانایی در جوشکاری اتصال پیشانی				تولرانس خشن

نکات ایمنی در کار عملی شماره ۱۳

- برای خال جوش زدن از انبر قطعه گیر استفاده کنید.
- قطعه را روی میز کار با خال جوش به هم متصل کنید.
- دقت کنید موقع کار هواکش‌ها روشن باشد. (در حال کار باشد)

جدول وسایل کار

ردیف	ابزار و تجهیزات	تعداد	مشخصات
۱	کابل‌های دستگاه	۲	با طول ۳ متر
۲	انبر قطعه گیر	۱	استاندارد
۳	چکش معمولی	۱	۳۰۰ گرمی
۴	برس	۱	با سیم فولادی
۵	چکش جوش	۱	معمولی
۶	الکتروود	به تعداد کافی	۳/۲۵
۷	سنبه‌نشان	۱	کوچک
۸	دستگاه جوشکاری	۱	تا ۳۰۰ آمپر

جدول وسایل ایمنی

ردیف	وسایل ایمنی	تعداد	مشخصات
۱	ماسک	۱	کلاهی
۲	عینک محافظ	۱	با شیشه سفید
۳	دست‌کش	۱ جفت	چرمی
۴	لباس کار	۱ دست	مناسب بدن
۵	پیش‌بند	۱	چرمی
۶	کفش ایمنی	۱ جفت	مناسب اندازه پا
۷	ساق‌بند	۱ جفت	چرمی

دستورالعمل جوشکاری لبه‌ای (پیشانی)

کار شماره ۱۳

با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب اجرا کنید:

۱- وسایل ایمنی و ابزار کار را از انبار تحویل بگیرید.

۲- قطعات را مطابق شکل کنار هم قرار دهید.



۳- دستگاه را راه‌اندازی و آمپر مناسب را تنظیم کنید.

۴- دو سر قطعه را مطابق شکل به قطر ۵ میلی‌متر خال جوش کنید.



۵- قطعه را در حالت سطحی روی میز کار قرار دهید.

۶- هر دو طرف کار، گرده جوش خطی ساده ایجاد کنید.




۷- گرده جوش باید کمی برجستگی داشته و تالبه‌ی قطعه کار را پر

کند.

۸- گرده جوش حاصل را از شلاکه پاک کرده و برس بزنید.

- ۹- طرف دوم کار را بعد از نظرخواهی و استفاده از راهنمایی هنرآموزتان جوش دهید.
- ۱۰- در پایان دستگاه را خاموش کنید، وسایل و ابزار را جمع‌آوری کرده، محل کار را کاملاً تمیز کنید و ابزار و وسایل را به انبار تحویل دهید.

کار عملی شماره ۱۴



ملاحظات	۱۵۰×۵۰×۸	St ۳۷	۳	فولاد معمولی	شماره
شماره نقشه	اندازه‌ی قطعه	جنس	تعداد	مشخصات قطعه کار	مقیاس ۱:۱
مدت:	هدف‌های آموزشی: توانایی اجرای جوشکاری سه‌پری در سه پاس				تولرانس خشن

نکات ایمنی در کار عملی شماره ۱۴

■ دستکش لاستیکی برای جوشکاری مناسب نیست هیچ‌گاه از آن در جوشکاری استفاده نشود.

■ برای خنک کردن انبر جوشکاری از آب استفاده نشود.

■ ماسک جوشکاری باید تا زیر چانه را بپوشاند تا به پوست صورت آسیب نرسد.

■ یقه لباس را موقع جوشکاری بسته نگاه دارید.

جدول وسایل کار

ردیف	ابزار و تجهیزات	تعداد	مشخصات
۱	کابل‌های دستگاه	۲	با طول ۳ متر
۲	انبر قطعه‌گیر	۱	استاندارد
۳	چکش معمولی	۱	۳۰۰ گرمی
۴	برس	۱	با سیم فولادی
۵	چکش جوش	۱	معمولی
۶	الکتروود	به تعداد کافی	۳/۲۵
۷	سنبه‌نشان	۱	کوچک
۸	دستگاه جوشکاری	۱	تا ۳۰۰ آمپر

جدول وسایل ایمنی

ردیف	وسایل ایمنی	تعداد	مشخصات
۱	ماسک	۱	کلاهی
۲	عینک محافظ	۱	با شیشه سفید
۳	دست‌کش	۱ جفت	چرمی
۴	لباس کار	۱ دست	مناسب بدن
۵	پیش‌بند	۱	چرمی
۶	کفش ایمنی	۱ جفت	مناسب اندازه پا
۷	ساق‌بند	۱ جفت	چرمی

دستورالعمل جوشکاری درز گلویی در سه پاس با گرده ساده

کار شماره ۱۴

اطلاعات عمومی: اتصال سپری در صنایع ماسین سازی و سازه های فلزی کاربرد فراوانی دارد و چنانچه دو طرف اتصال جوش، ماهیچه ای یا نفوذ کامل اجرا شود اتصال دارای استحکام کافی خواهد بود.

مراحل انجام کار

۱- وسائل ایمنی و وسائل کار را از انبار تحویل بگیرید.

۲- قطعات کار را مطابق با نقشه آماده کنید.

۳- مطابق نقشه قطعات را روی هم به صورت ۹۰ درجه خال زده و روی میز کار قرار دهید.



۴- دستگاه جوشکاری را راه اندازی کنید و با توجه به قطر الکتروود

مصرفی، آمپر را در محدوده ۱۱۰ تنظیم نمایید.

۵- با گونیای، زوایا را کنترل کنید و قطعات خال خورده را با چکش


روی سندان کاملاً با هم جفت کنید و زوایا را مرتباً کنترل کنید.



۶- با توجه به زاویه‌ی الکتروود در کار قبلی، پاس اول را جوش کاری کنید.

۷- با چکش و برس سرباره خط جوش را بردارید و تمیز کنید.

۸- پاس دوم را مطابق شکل مربوطه با زاویه‌ی الکتروود در شکل داده شده جوشکاری کنید.



۹- با چکش و برس سرباره خط جوش را بردارید و پاک کنید.

۱۰- پاس سوم را مطابق زاویه‌ی الکتروود که در شکل داده شده جوشکاری کنید.







۱۱- با چکش و برس سرباره خط جوش را بردارید و پاک کنید.

۱۲- طرف دیگر را مانند شکل به نحوی جوشکاری کنید که سر هر پاس در شکل مشخص باشد و کار در دو طرف کامل اجرا شود.

۱۳- قطعه کار جوشکاری شده را برای بررسی به هنرآموز خود تحویل دهید.

۱۴- در پایان دستگاه را خاموش کنید و وسایل و ابزار را جمع آوری و محل کار را کاملاً تمیز کنید و وسایل و ابزار را به انبار تحویل دهید.

کار عملی شماره ۱۵



ملاحظات	۱۵۰×۵۰×۶	St ۳۷	۳	فولاد معمولی	شماره
شماره‌ی نقشه	اندازه‌ی قطعه	جنس	تعداد	مشخصات قطعه کار	مقیاس ۱:۱
مدت:	نام قطعه کار: قطعه تمرینی				تولرانس خشن
	هدف‌های آموزشی: توانایی جوشکاری اتصالات لب روی هم				

نکات ایمنی در کار عملی شماره ۱۵

■ از لباس کار و کفش ایمنی مناسب و وسایل ایمنی سالم استفاده کنید.

■ راه اندازی دینام جوش مطابق دستورالعمل انجام شود.

■ گیره‌ی اتصال محکم به میز کار وصل باشد.

جدول وسایل کار

ردیف	ابزار و تجهیزات	تعداد	مشخصات
۱	کابل های دستگاه	۲	با طول ۳ متر
۲	انبر قطعه گیر	۱	استاندارد
۳	چکش معمولی	۱	۳۰۰ گرمی
۴	برس	۱	با سیم فولادی
۵	چکش جوش	۱	معمولی
۶	الکتروود	به تعداد کافی	۳/۲۵
۷	سنجه نشان	۱	کوچک
۸	دستگاه جوشکاری	۱	تا ۳۰۰ آمپر

جدول وسایل ایمنی

ردیف	وسایل ایمنی	تعداد	مشخصات
۱	ماسک	۱	کلاهی
۲	عینک محافظ	۱	با شیشه سفید
۳	دست کش	۱ جفت	چرمی
۴	لباس کار	۱ دست	مناسب بدن
۵	پیش بند	۱	چرمی
۶	کفش ایمنی	۱ جفت	مناسب اندازه پا
۷	ساق بند	۱ جفت	چرمی

دستورالعمل جوشکاری لب روی هم در حالت سطحی

کار شماره ۱۵

اطلاعات عمومی: اتصالات لب روی هم در سازه‌های فلزی کاربرد فراوان دارد.

اتصال لب روی هم یک اتصال با صرفه‌ی اقتصادی است و نیاز به آماده‌سازی ندارد.

چنانچه پشت و روی اتصال (در دو طرف) جوشکاری شود یک اتصال محکم به وجود می‌آید. قطعات با ضخامت بیشتر با چند پاس جوشکاری می‌شود.


تکنیک جوشکاری: جوشکاری اتصالات لب روی هم نباید با آمپر خیلی زیاد انجام شود.

عمق ذوب باید در ریشه‌ی اتصال باشد و دو قطعه با هم ذوب شوند. خط ذوب باید مستقیم باشد و لبه‌ی قطعه‌ی بالایی تغییر فرم زیادی ندهد. چنانچه سرعت جوشکاری کم باشد مقدار رسوب بیش از اندازه شده و باعث ایجاد تنش در جوش می‌شود.

مراحل اجرای کار

- ۱- وسایل لازم از انبال تحویل گرفته و آماده کار شوید.
- ۲- از تسمه‌ی آهن ۴۰×۶ میلی‌متر به طول ۱۵۰ میلی‌متر دو عدد بئرید و لبه‌های کار را صاف و پلیسه‌ها را برطرف کنید.
- ۳- دستگاه جوش را راه‌اندازی کنید طبق دستورالعمل در صورتی که از رکتی فایر یا دینام استفاده می‌کنید کابل انبر را به قطب منفی دستگاه وصل کنید.
- ۴- قطعات را در محدوده‌ی ۲۵ میلی‌متر روی هم قرار دهید و چهار طرف قطعات را خال جوش بزنید.





۵- قطعات را مطابق شکل جوشکاری نمایید. به زوایای الکتروود توجه کنید؛ جوش باید گوشه را کاملاً پر کند.

نکته مهم

حالت الکتروود مطابق شکل با زوایای داده شده نسبت به قطعه کار خواهد بود.



۶- طرف دوم قطعات کار را مانند طرف اول جوشکاری کنید.

۷- قطعه کار جوشکاری شده را برای بررسی به هنرآموز تحویل دهید.




۸- برای کسب مهارت بیشتر، هر سه قطعه کار را به هم خال جوش زده و جوشکاری کنید.

همان طور که در شکل مشاهده می شود گرده جوش ها کاملاً لبه قطعه رویی را در بر گرفته در حالی که لبه ها دچار سوختگی نشده است.

۹- در پایان دستگاه را خاموش کنید، وسایل و ابزار را جمع آوری کرده، محل کار را کاملاً تمیز کنید و وسایل و ابزارها را به انبار تحویل دهید.

کار عملی شماره ۱۶



ملاحظات	۱۵۰×۵۰×۱۰	St ۳۷	۲	فولاد معمولی	شماره
شماره‌ی نقشه	اندازه‌ی قطعه	جنس	تعداد	مشخصات قطعه کار	مقیاس ۱:۱
مدت:	نام قطعه کار: قطعه تمرینی				تولرانس خشن
	هدف‌های آموزشی: توانایی در جوشکاری قطعات به صورت لب به لب				

نکات ایمنی در کار عملی شماره ۱۶

- جوشکار باید از کفش ایمنی مخصوص استفاده کند.
- لباس کار نباید دارای جیب در باز باشد.
- شلوار جوشکار باید دارای دمپایی ساده و بدون برگردان باشد.

جدول وسایل کار

ردیف	ابزار و تجهیزات	تعداد	مشخصات
۱	کابل های دستگاه	۲	با طول ۳ متر
۲	انبر قطعه گیر	۱	استاندارد
۳	چکش معمولی	۱	۳۰۰ گرمی
۴	برس	۱	با سیم فولادی
۵	گونیا فلزی	۱	۱۵ سانتی
۶	دستگاه جوشکاری	۱	تا ۳۰۰ آمپر
۷	الکتروود	مورد نیاز	E۶۰۱۳ قطر ۳/۲۵

جدول وسایل ایمنی

ردیف	وسایل ایمنی	تعداد	مشخصات
۱	ماسک	۱	کلاهی
۲	عینک محافظ	۱	با شیشه سفید
۳	دست کش	۱ جفت	چرمی
۴	لباس کار	۱ دست	مناسب بدن
۵	پیش بند	۱	چرمی
۶	کفش ایمنی	۱ جفت	مناسب اندازه پا
۷	ساق بند	۱ جفت	چرمی

دستورالعمل جوشکاری قطعات به صورت لب به لب با پخ جناغی


کار شماره ۱۶

مراحل انجام کار


- ۱- قطعات و وسائل کار را از انبار تحویل بگیرید و آماده کنید.
- ۲- قطعات را روی یک صفحه فولادی صاف قرار دهید.
- ۳- با قراردادن سیم $\varnothing = 3\text{mm}$ در بین دو قطعه کار، فاصله قطعات را تنظیم کنید.



- ۴- در دو طرف کار تسمه فولادی به ابعاد $40 \times 20 \times 3$ جوش دهید. (به عنوان سربند و ته بند، برای شروع و خاتمه جوشکاری). و در صورت بلند بودن طول کار در وسط کار لقمه های مناسب قرار داده و از یک طرف آنها را به کار جوش دهید.



- ۵- با استفاده از گونیا هم راستا بودن قطعات را کنترل کنید و در صورت لزوم با چکش روی سندان قطعات کار را میزان کنید.
- ۶- پاس اول را با الکتروده $3/25$ و آمپر مناسب جوش دهید موقع جوشکاری زیر درز باید خالی باشد تا جوش نفوذ کند.
- ۷- کار را کاملاً از سرباره و دوده با چکش و برس سیمی پاک کنید.



۸- پاس دوم با حرکت رفت و برگشت (زیکزاک) مطابق شکل خواهد بود.

توجه داشته باشید لحظات توقف در حرکت رفت و برگشتی برای پر شدن کناره جوش فراموش نشود.


۹- در جوشکاری پاس سوم حرکت رفت و برگشتی الکتروود و لحظات توقف بیشتر است.

۱۰- تسمه‌ها را از کار جدا کنید و کار را از جرقه‌ها و سرباره پاک کنید و برس بزنید و به مربی خود تحویل دهید.



۱۱- در پایان دستگاه را خاموش کنید و وسایل و ابزار را جمع‌آوری و محل کار را تمیز و وسایل و ابزار را به انبار تحویل دهید.

کار عملی شماره ۱۷



ملاحظات	۱۵۰×۳۵×۱۰	St ۳۷	۲	فولاد معمولی	شماره
شماره‌ی نقشه	اندازه‌ی قطعه	جنس	تعداد	مشخصات قطعه کار	مقیاس ۱:۱
مدت:	نام قطعه کار: قطعه تمرینی				تولرانس خشن
	هدف‌های آموزشی: توانایی جوشکاری زاویه‌ی خارجی باریشه‌ی باز				

نکات ایمنی در کار عملی شماره ۱۲

- حتی المقدور کابل جوشکاری باید کوتاه و مناسب باشد که باعث افت ولتاژ نشود و دست و پاگیر هم نباشد.
- زمانی که برای ایجاد قوس اقدام می کنید، اطرافیان را با خبر سازید تا اشعه های جوشکاری به آنها آسیب نرساند.

جدول وسایل کار

ردیف	ابزار و تجهیزات	تعداد	مشخصات
۱	کابل های دستگاه	۲	با طول ۳ متر
۲	انبر قطعه گیر	۱	استاندارد
۳	چکش معمولی	۱	۳۰۰ گرمی
۴	برس	۱	با سیم فولادی
۵	گونیا ۴۵	۱	۱۵ سانتی
۶	گونیا ۶۰	۱	۱۵ سانتی
۷	دستگاه جوشکاری	۱	تا ۳۰۰ آمپر
۸	چکش جوش	۱	با سیم فولادی
۹	الکتروود	مورد نیاز	E۶۰۱۳ قطر ۳/۲۵
۱۰	دستگاه جوشکاری	۱	تا ۳۰۰ آمپر

جدول وسایل ایمنی


ردیف	وسایل ایمنی	تعداد	مشخصات
۱	ماسک	۱	کلاهی
۲	عینک محافظ	۱	با شیشه سفید
۳	دست کش	۱ جفت	چرمی
۴	لباس کار	۱ دست	مناسب بدن
۵	پیش بند	۱	چرمی
۶	کفش ایمنی	۱ جفت	مناسب اندازه پا
۷	ساق بند	۱ جفت	چرمی

دستور العمل جوشکاری زاویه‌ی خارجی

مراحل انجام کار


۱- دو قطعه به ابعاد $۱۵۰ \times ۳۵ \times ۱۰$ را آماده کنید و با سوهان پلیسه گیری کنید.

۲- برای زیرکاری موقع خال جوش زدن طبق شکل از ورق یک میلی‌متری به ابعاد ۱۰۰×۷۰ بریده و خمکاری کنید. زاویه‌ی ۱۰۵ درجه می‌توان با دو گونیا ($۴۵+۶۰$) به دست می‌آید.




۳- از سیم جوش گاز یا ورق $۱/۵$ میلی‌متری الکتروود $\varnothing = ۱/۵$ برای تنظیم فاصله‌ی ریشه‌ی قطعات استفاده کنید.

۴- دستگاه جوش را برای جوشکاری با آمپر ۱۰۰ راه‌اندازی کنید.



۵- قطعات را در سه نقطه، ابتدا، انتها و سپس وسط اتصال خال جوش بزنید.

۶- پس از خال جوش زدن زاویه‌ی قطعات نسبت به هم را کنترل و اصلاح کنید.






- ۷- اتصال خال جوش شده را با الکتروود ۳/۲۵ جوشکاری کنید آمپر در محدوده‌ی ۱۰۰ آمپر حدود ۱۰ درصد کمتر از معمول.
- ۸- توجه داشته باشید لبه‌های کار نسوزد در صورت لزوم آمپر را کم کنید و یا سرعت پیشروی را زیاد کنید.



- ۹- گرده جوش باید در طرف پشت کار نفوذ مناسب داشته باشد (سوختگی و نفوذ کم مناسب نیست).

- ۱۰- خط جوش را از سر باره پاک کنید و پاس دوم و سوم را با آمپر ۱۱۰ جوشکاری کنید حرکت الکتروود در پاس دوم و سوم نوسانی است و نباید از لبه‌ی کار خارج شود.



۱۱- پس از هر پاس جوشکاری کار را برس بزنید و سرباره‌ها را کاملاً پاک کنید.




۱۲- کار را جهت بررسی به هنرآموز تحویل دهید.

۱۳- از پشت کار با راهنمایی هنرآموز جهت تمرین جوش سپری استفاده کنید و یا با اضافه کردن کردن یک قطعه به صورت N اتصال جدید را جوشکاری کنید.

۱۴- در پایان دستگاه را خاموش، وسایل را جمع آوری و محل کار را کاملاً تمیز کنید و ابزار وسایل را به انبار تحویل دهید.



کار عملی شماره ۱۸



	۱۵۰×۵۰×۱۰	St ۳۷	۲	فولاد معمولی	
ملاحظات	اندازه‌ی قطعه	جنس	تعداد	مشخصات قطعه کار	شماره
شماره‌ی نقشه	نام قطعه کار: قطعه تمرینی				مقیاس ۱:۱
مدت:	هدف‌های آموزشی: جوشکاری سپری در سه پاس از پایین به بالا				تولرانس خشن

نکات ایمنی در کار عملی شماره ۱۸

موقع جوشکاری در وضعیت عمودی به نکات زیر توجه کنید.

- از وسائل کامل ایمنی فردی و مقنعه استفاده کنید.
- لباس نخی که جیب در باز نداشته باشد بپوشید.
- توجه کنید جرقه‌های جوشکاری مشکل ایجاد نکند.

جدول وسایل کار

ردیف	ابزار و تجهیزات	تعداد	مشخصات
۱	کابل‌های دستگاه	۲	با طول ۳ متر
۲	انبر قطعه‌گیر	۱	استاندارد
۳	چکش معمولی	۱	۳۰۰ گرمی
۴	برس	۱	با سیم فولادی
۵	گونیا فلزی	۱	۱۵ سانتی
۶	دستگاه جوشکاری	۱	تا ۳۰۰ آمپر

جدول وسایل ایمنی


ردیف	وسایل ایمنی	تعداد	مشخصات
۱	ماسک	۱	کلاهی
۲	عینک محافظ	۱	با شیشه سفید
۳	دست‌کش	۱ جفت	چرمی
۴	لباس کار	۱ دست	مناسب بدن
۵	پیش‌بند	۱	چرمی
۶	ساق‌بند	۱ جفت	چرمی
۷	ساق‌بند	۱ جفت	معمولی

دستور العمل جوشکاری قطعات سه پری در وضعیت عمودی و


سر بالا

کار شماره ۱۸

مراحل انجام کار



- ۱- ابتدا وسایل را آماده کنید سپس قطعات را تهیه و پلیسه گیری کنید و قطعات را مطابق شکل روی هم قرار دهید.
- ۲- قطعات را خال جوش بزنید و در صورت لزوم با چکش قطعات را به هم بچسبانید.
- ۳- کار را به طور عمودی در ارتفاع مناسب استقرار دهید و محکم کنید.



- ۴- مطابق تصویر و با توجه به زاویه الکتروود پاس نفوذی را با حرکت زیکزاک جوشکاری کنید. توجه کنید الکتروود فصل مشترک دو قطعه را خوب ذوب کند.

- ۵- با چکش و برس سیمی سرباره را از جوش جدا کرده و پاک کنید.

- پاس دوم را مطابق شکل جوش دهید. در کناره‌ها کمی مکث لازم است. توجه کنید که باید طول قوس کوتاه و الکتروود نزدیک به دیواره‌ها ذوب شود.



- ۶- چون پاس دوم به پاس گرم معروف است آمپر را کمی زیاد کنید تا پاس دوم، پاس اول را گرم کرده و فلز جوش پاس اول و دوم با هم آرام سرد شوند تا ریشه جوش سختی زیادی نداشته باشد.


۷- پاس سوم را با حرکت رفت و برگشت الکتروود و با مکث در کناره‌ها اجرا کنید.

۸- کار را برس زده و جهت بررسی به هنرآموز خود نشان دهید از پشت قطعه و طرف دیگر اتصال برای تمرین بیشتر استفاده کنید.

۹- در پایان نسبت به تمیز کاری و جمع آوری وسایل و محل کار اقدام کنید.



کار عملی شماره ۱۹



	$\varnothing = 25, L=40$	St ۳۷	۱		
	$\varnothing = 50, L=40$	St ۳۷	۱		
	$150 \times 120 \times 6$	St ۳۷	۱	فولاد معمولی	
ملاحظات	اندازه‌ی قطعه	جنس	تعداد	مشخصات قطعه کار	شماره
شماره‌ی نقشه	نام قطعه کار: قطعه تمرینی				مقیاس ۱:۱
مدت:	هدف‌های آموزشی: جوشکاری لوله فولادی روی ورق فولادی				تولرانس خشن

نکات ایمنی در کار عملی شماره ۱۹

- قطعه کار را محکم به گیره ببندید و هنگام استفاده از سنگ سنباده فیزی به نکات ایمنی توجه زیادی داشته باشید.
- مواظف باشید جرقه‌های سنگ به افراد آسیب نرساند و موجب آتش‌سوزی نشود.
- استفاده از عینک مناسب سنگ‌زنی الزامی است.

ردیف	ابزار و تجهیزات	تعداد	مشخصات
۱	کابل‌های دستگاه	۲	با طول ۳ متر
۲	انبر قطعه‌گیر	۱	استاندارد
۳	چکش معمولی	۱	۳۰۰ گرمی
۴	برس	۱	با سیم فولادی
۵	گونیا فلزی	۱	۱۵ سانتی
۶	سوزن خط‌کش	۱	معمول
۷	دستگاه جوشکاری	۱	تا ۳۰۰ آمپر

جدول وسایل ایمنی

ردیف	وسایل ایمنی	تعداد	مشخصات
۱	ماسک	۱	کلاهی
۲	عینک محافظ	۱	با شیشه سفید
۳	دست‌کش	۱ جفت	چرمی
۴	لباس کار	۱ دست	مناسب بدن
۵	پیش‌بند	۱	چرمی
۶	کفش ایمنی	۱ جفت	مناسب اندازه پا
۷	ساق‌بند	۱ جفت	چرمی
۸	سربند	۱	معمولی
۹	کلاه	۱	ساده
۱۰	آستین	۱ جفت	چرمی

دستور العمل اجرای جوشکاری لوله به ورق

کار شماره ۱۹

مراحل انجام کار

۱- قطعات کار و وسائل لازم را آماده کنید.

۲- مطابق نقشه قطعات را روی هم به صورت ۹۰ درجه خال جوش زده و سپس بر روی میز کار قرار دهید.



۳- دستگاه جوشکاری را راه اندازی کنید و با توجه به قطر الکتروود مصرفی و جدول آمپر را روی ۱۱۰ تنظیم نمایید.

۴- قطعه کار را از دو طرف خال جوش بزنید.

۵- قطعات خال خورده را با چکش روی سندان کاملاً با هم جفت کنید و زوایا مرتباً کنترل شود.

۶- با توجه به زاویه الکتروود که در شکل مشاهده می کنید جوش کاری کنید.

تذکر مهم

در محل قطع و شروع مجدد ایجاد قوس، کاهش یا افزایش در اندازه و برجستگی گرده جوش مشاهده نشود.

۷- در هنگام جوشکاری زوایای الکتروود دور تا دور لوله ثابت نگه دارید.

۸- با چکش و برس سرباره خط جوش را بردارید و تمیز کنید.



۹- قطعه کار جوشکاری شده را برای بررسی به هنرآموز خود تحویل دهید.



۱۰- در تصویر نمونه کار واقعی اتصال لوله به صفحه را ملاحظه می کنید.

۱۱- در پایان دستگاه را خاموش کنید و وسایل و ابزار را جمع آوری و محل کار را کاملاً تمیز کنید و وسایل و ابزار را به انبار تحویل دهید.

پیوست‌ها

- ۱- جدول الکتروود روپوش دار
فولادها استحکام بالا مطابق استاندارد، AWS، DIN، ISO
فولادهای زنگ‌نزن مقاوم بر حرارت طبق استاندارد AWS، ISI، DIN
- ۲- جدول معرفی حرف آخر که بعد از کُد الکتروودها می‌آید.
- ۳- جداول انتخاب فلز پُرکننده و الکتروود روپوش دار برای فولاد زنگ‌نزن اوستنیتی یا نگیر
- ۴- جداول درجه حرارت پیش گرمایی فولاد کربنی با استاندارد DIN و AISI و فولاد کربنی با استاندارد ASTM و نوع اتصال
- ۵- جدول انتخاب درجه حرارت و شرایط تنش‌زدایی فولادهای آلیاژی به غیر از فولادهای زنگ‌نزن
- ۶- جدول تأثیرات عملیات حرارتی پس گرمایی تنش‌زدایی روی فولادهای زنگ‌نزن
- ۷- جدول عملیات پس گرمایی برای چدن‌ها نشکن، خاکستری
- ۸- جدول مقادیر خیز در اثر تنش در قطعات جوشکاری شده
- ۹- فرم WPS و فرم کامل شده‌ی WPS
- ۱۰- واژه‌نامه
- ۱۱- منابع و مآخذ

شماره استاندارد AWS	درصد عناصر آلیاژی	کاربرد
E90XX-D1	دارای ۲/۵٪ کروم و ۰/۵٪	برای قطعاتی که در درجات حرارت پائین باید به ضربه مقاوم باشند
E90XX-B2	دارای ۲/۵٪ کروم و ۰/۱٪	برای لوله‌های فولادی در درجات حرارت بالا سرویس می‌دهند
E90XX-G	دارای ۱٪ منگنز و ۱/۵٪ نیکل و ۵/۲٪	برای سازه‌های فلزی استحکام بالا به کار می‌رود

شماره استاندارد AWS	درصد عناصر آلیاژی	کاربرد
E100XX-D2	دارای ۱/۵٪ منگنز و ۱۵٪ نیکل مولیبدن	فولادهای دانه ریز کم آلیاژی با استحکام بالا
E100XX-G	کربن ماکزیمم ۱/۱۵٪ و مقدار منگنز ۱/۵۶٪ و مولیبدن ۰/۴۵٪	

خصوصیات و موارد کاربرد	ISO 2060 3580	DIN 8529	AWS/ASME
برای جوشکاری سخت قطعات که تحت سایش قرار دارند	-	EY8953 Mn2NcrMoB	E12018-G
برای جوشکاری لوله و مخازن نیروگاه و فولادهای فولادهای سماتنه و بهسازی شده تا ۲٪ کرم مقاوم در خزش	E2rMoB20	ECrMo2B20	E9018-B3
برای جوشکاری مخازن و لوله کشی در نیروگاه، صنایع سنگین و پتروشیمی	EMoB20	EMoB20	E7018-A1
برای جوشکاری فولادهای مخزن سازی و مقاوم در خزش	E1rMoB20	ECrMo1B20	E8018-B2
برای جوشکاری فولادهای کم آلیاژ منگنزدار	-	EY5076 Mn1NiB	E8018-G
قابل استفاده در جوشکاری فولادهای منگنزدار	-	EY5076 Mn2NcrMoB	E10018-G
الکتروود قلیایی برای جوشکاری فولادهای ساختمانی ضخیم و مقاوم به خوردگی جوی.	-	EY38651 NiCuB	E7018-G
الکتروود قلیایی مناسب برای فولادهای دانه ریز با استحکام بالا و مقاوم در مقابل ترک.	-	ESY5576 Mn1NiMoBH5	E9018-G
الکتروود قلیایی حاوی منگنز، کرم، نیکل، مولیبدن برای جوشکاری مخازن بزرگ حامل گاز مایع، قابل اطمینان در مقابل ترک.	-	EY38651 Mn2NcrMoB	E11018-M

جدول الکترودهایی برای جوشکاری فولادهای ضدزنگ و مقاومت به حرارت

خصوصیات و موارد کاربرد	ISO 3581	DIN 8556	AWS/ASME
برای جوشکاری اتصالی فولادهای مارتنزیتی، فریتی با ۱۲ تا ۱۴ درصد کرم، ایجاد لایه‌ی روکشی سخت و مقاومت در سایش و حرارت و پوسته شدن.	E13B20	E13B20	E410-15
برای جوشکاری اتصالی و روکشی سخت در فولادهای مقاومت در حرارت با ۲۵ درصد نیکل.	E2520B20	E2520B20	E310-15
الکتروود روتیلی با کربن خیلی کم برای جوشکاری اتصالی و روکشی در فولادهای کرم، نیکل ۱۸/۸، مقاومت به خوردگی شیمیایی.	E199LR26	E199LR26	E308L-16
الکتروود روتیلی با کربن خیلی کم برای جوشکاری اتصالی و روکشی در فولادهای کرم، نیکل، مولیبدن ۱۸/۸/۲، مقاومت به خوردگی شیمیایی.	E19123LR26	E19123 LR26	E316-16
	—	E199NbR26	E347-16
الکتروود روتیلی بریا جوشکاری اتصالی و روکشی در فولادهای ثابت شده و نشده‌ی گرم، نیکل، مولیبدن ۱۸/۸/۲، مقاومت به خوردگی شیمیایی.	—	E19-123NbR26	E318-16
برای جوشکاری اتصالی بین فولادهای پر آلیاژ و فولادهای غیر آلیاژی با ایجاد لایه‌ی واسطه در روکش سخت.	E2312LR26	E2312LR26	E309L-16
برای جوشکاری فولادهای بدجوش و لایه‌ی تنش‌گیر و روکش سخت در ریل‌ها، رنجیر نانک و امثال آن.	E188MN6B20	E188MN6B20	E307-15

حروف و اندیس	درصد عناصر آلیاژی				
	مولیبیدن Mo	کروم Cr	نیکل Ni	منگنز mn	وانادیم va
A ₁	۰/۵				
B ₁	۰/۵	۰/۵			
B ₂	۰/۵	۱/۲۵			
B ₃	۱	۱/۲۵			
B ₄	۰/۵	۲			
C ₁			۲/۵		
C ₂			۳/۵		
C ₃			۱		
D ₁	۰/۳			۱/۵	
D ₂	۰/۳			۱/۷۵	
G	۰/۳	۰/۳	۰/۵	۱	۰/۱

جدول انتخاب فلز پر کننده برای جوشکاری فولادهای زنگ‌نزن آستنی‌تی

استاندارد فلزات پرکننده جوشکاری (AWS)			استاندارد فولاد زنگ‌نزن آستنی‌تی				
A5.22	A5.9	A5.4	WNO.	DIN	UNS NO.	ASTM	AISI
-	ER316 ER240 ER309	E316L-XX E240-XX E309L-XX			S20100	A240	201-1
-	ER316 ER240 ER309	E316L-XX E240-XX E309L-XX			S20100	A666	201-2
-	ER316 ER240 ER309	E316L-XX E240-XX ER309-XX			S20200	A240	202
-	ER316 ER240 ER309	E316L-XX E240-XX ER309L-XX			S20200	A666	202
-	ER240	E240-XX			S20500	A666	205
E308T-X	ER308	E308-XX E308L-XX	1.4310	X12CrNi17 7	S30100	A666	301
E308T-X	ER308	E308-XX E308L-XX			S30200	A240	302

استاندارد فلزات پرکننده جوشکاری (AWS)			استاندارد فولاد زنگ‌نزن آستنی‌تی				
A5.22	A5.9	A5.4	WNO.	DIN	UNS NO.	ASTM	AISI
غیر قابل جوشکاری است.			1.4406	X2CrNiMoN18 12	S31653	A240	316LN
E317LT-X	ER317	E317-XX	1.4449	X5CrNiMo17 13	S31700	A240	317
E317LT-X	ER317L	E317L-XX	1.4438	X2CrNiMo18 16	S31725	A240	317L
E347T-X	ER321	E347-XX	1.4541	X10CrNiTi18 9	S32100	A240	321
E347T-X	ER321	E347-XX			-	A376	TP321
E347T-X	ER321	E347-XX			S32109	A240	321H
E347T-X	ER321	E347-XX			-	A376	TP321H
E347T-X	ER347	E347-XX	1.4550	X10CrNiNb18 9	S34700	A240	347
E347T-X	ER347	E347-XX			-	A376	TP347
E347T-X	ER347	E347-XX			S34709	A240	347H
E347T-X	ER347	E347-XX			-	A376	TP347H
E347T-X	ER347	E347-XX	1.4546	X10CrNiNb18 10	S34800	A240	348
E347T-X	ER347	E347-XX			-	A376	TP348
E347T-X	ER347	E347-XX			S34809	A240	348H
-	ER320	E320-XX			N08020	B463	320
-	ER330	E330-XX	1.4864	X12NiCrSi36 16	N08330	B536	330
-	ER385	E385-XX			N08904	B625	904L

ادامه‌ی جدول صفحه‌ی قبل

استاندارد فلزات پرکننده جوشکاری (AWS)			استاندارد فولاد زنگ‌نزن آستنیتی				
A5.22	A5.9	A5.4	WNO.	DN	UNS NO.	ASTM	AISI
E308T-X	ER308	E308-XX E308L-XX			S30200	A666	302
E309T-X	ER309	E309-XX E308L-XX			S30215	A167	302B
E312T-X	ER312	E312-XX E308L-XX	1.4305	X12CrNiS18 8	S30300	A473	303
E312T-X	ER312	E312-XX E308L-XX			S30323	A473	303Se
E308T-X	ER308	E308-XX	1.4301	X5CrNi18 9	S30400	A240,666	304
E308T-X	ER308	E308-XX			-	A376	TP304
E308LT-X	ER308L	E308L-XX	1.4306	X2CrNi18 9	S30403	A240,666	304L
E308T-X	ER308H	E308H-XX	1.4301	X5CrNi18 9	S30409	A240	304H
E308-X	ER308H	E308H-XX			-	A376	TP304H
غیر قابل جوشکاری است.			1.4311	X2CrNiN18 10	S30453	A666	304LN
E308T-X	ER308	E308-XX	1.4303	X5CrNi19 11	S30500	A240	305
E308T-X	ER308	E308-XX	1.4303	X5CrNi19 11	S30800	A167	308
E309T-X	ER309	E309-XX	1.4828	X15CrNiSi20 12	S30900	A167	309
E309T-X	ER309	E309-XX	1.4833	X7CrNi23 14	S30908	A240	309S
E309T-X	ER309	E309-XX			S30909	A240	309H
-	-	E309cb-XX			S30940	A240	309cb
-	-	E309cb-XX			S30949	A240	309Hcb
E310T-X	ER310	E310-XX	1.4841	X15CrNiSi25 20	S31000	A240	310
E310T-X	ER310	E310-XX	1.4845	X12CrNi25 21	S31008	A240	310S
E310T-X	ER310	E310-XX			S31009	A240	310H
-	-	E310cb-XX			S31040	A240	310cb
-	-	E310cb-XX			S31049	A240	310Hcb
E310T-X	ER-310	E310-XX	1.4841	X15CrNiSi25 20	S31400	A276	314
E316T-X	ER316	E316-XX	1.4401	X5CrNiMo18 10	S31600	A240	316
E316T-X	ER316	E316-XX	1.4401	X5CrNiMo18 10	S31600	A666	316
E316T-X	ER316	E316-XX			-	A376	TP316
E316LT-X	ER316L	E316L-XX	1.4435	X2CrNiMo18 12	S31603	A240	316L
E316LT-X	ER316L	E316L-XX	1.4435	X2CrNiMo18 12	S31603	A666	316L
E316T-X	ER316H	E316H-XX			S31609	A240	316H
E316T-X	ER316H	E316H-XX			-	A376	TP316H
-	ER318	E318-XX	1.4571	X10CrNiMoTi18 10	S31635	A240	316Ti
-	ER318	E318-XX		X10CrNiMoCb18 10	S31640	A240	316cb

جدول حداقل درجه حرارت پیشگرمایی و بین پاسی برای جوش گوشه

حداقل درجه حرارت پیشگرمایی و بین پاسی (°C)						ضخامت فلز پایه (mm)
F	E	D	C	B	A	
۱۴۰	۶۰	حداکثر ۲۰	حداکثر ۲۰	حداکثر ۲۰	حداکثر ۲۰	< ۱۰mm
۱۴۰	۱۰۵	۲۰	حداکثر ۲۰	حداکثر ۲۰	حداکثر ۲۰	۱۰ - ۲۰
۱۴۰	۱۱۵	۶۵	حداکثر ۲۰	حداکثر ۲۰	حداکثر ۲۰	۲۰ - ۴۰
۱۴۰	۱۲۰	۹۰	۴۵	حداکثر ۲۰	حداکثر ۲۰	۴۰ - ۸۰
۱۴۰	۱۲۵	۱۰۰	۹۰	حداکثر ۲۰	حداکثر ۲۰	بیش از ۸۰mm

جدول حداقل درجه حرارت پیشگرمایی و بین پاسی برای جوش تخت

حداقل درجه حرارت پیشگرمایی و بین پاسی (°C)						ضخامت فلز پایه (mm)
F	E	D	C	B	A	
۱۵۰	۱۵۰	۱۰۰	حداکثر ۲۰	حداکثر ۲۰	حداکثر ۲۰	کمتر ۱۰mm
۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۲۰	۶۰	حداکثر ۲۰	۱۰ - ۲۰
۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۹۵	۲۰ - ۴۰
۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۲۰	۴۰ - ۸۰
۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۲۵	بیش از ۸۰mm

جدول انتخاب درجه حرارت پیشگرمایی و بین پاس برای جوشکاری فولاد ساده کربن پرکربن از روی منحنی‌های درصد کربن، ضخامت

انتخاب درجه حرارت پیشگرمایی و بین پاسی (°C)		محدوده حرارتی
جوشکاری با الکتروود کم هیدروژن	جوشکاری با الکتروود هیدروژن کنترل نشده	
۱۰ - ۴۰	۱۰ - ۴۰	A
۱۰ - ۴۰	۴۰ - ۹۵	B
۴۰ - ۹۵	۹۵ - ۱۵۰	C
۶۵ - ۱۵۰	۱۲۰ - ۲۰۰	D
۹۵ - ۲۰۰	۱۵۰ - ۲۶۰	E
۱۲۰ - ۲۶۰	۱۷۵ - ۳۱۵	F
۱۵۰ - ۳۱۵	۲۰۰ - ۳۷۰	G
۲۰۰ - ۴۲۵	۲۳۲ - ۴۲۵	H

جدول حداقل درجه حرارت پیشگرمایی و درجه حرارت بین پاسی برای
جوشکاری قوس الکتریکی مخصوص فولادهای کربنی پر کربن

حداقل دمای پیشگرمی و بین پاسی (°C)												ضخامت قطعه کار
Cf53	Ck101	Ck67	Ck67	Ck60	Cm60	Ck55	Cm55	Ck45	Cm45	CK35	Cm35	DIN
1050	1095	1080	1070	1060	1060	1055	1055	1045	1045	1035	1035	AISI
۶۵	۶۵	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	کمتر از ۱۰mm
۹۵	۹۵	۶۵	۴۰	۴۰	۴۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۵-۲۰
۹۵	۹۵	۶۵	۶۵	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۲۰-۲۵
۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۹۵	۹۵	۶۵	۶۵	۶۵	۶۵	۲۵-۳۵
۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۹۵	۹۵	۹۵	۹۵	۹۵	۶۵	۴۰-۵۰
۱۵۰	۱۷۵	۱۷۵	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۲۰	۱۲۰	۹۵	۹۵	۹۵	۹۵	۵۵-۶۰
۲۰۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۰۰	۱۷۵	۱۷۵	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	بیش از ۶۰mm

جدول حداقل درجه حرارت پیشگرمایی و بین پاسی برای جوشکاری فولادهای
کربنی در استاندارد ASTM آمریکا

حداقل دمای پیشگرمی و بین پاسی (°C)					ضخامت قطعه کار
1080	1070	Cm45	CK35	A514/A517	(mm)
۱۰	۴۰	۱۰	۱۰	۱۰	کمتر از ۱۰
۴۰	۵۰	۱۰	۴۰	۱۰	۱۵-۲۰
۴۰	۶۵	۱۰	۴۰	۵۰	۲۰-۲۵
۶۵	۹۵	۴۰	۹۵	۵۰	۲۵-۳۵
۶۵	۹۵	۶۵	۹۵	۷۵	۴۰-۵۰
۶۵	۱۵۰	۶۵	۱۵۰	۷۵	۵۵-۶۰
۱۵۰	۱۵۰	۱۰۰	۱۵۰	۱۰۰	بیش از ۶۰

جدول انتخاب درجه حرارت و شرایط تنش‌زدایی انواع فولادهای آلیاژی به غیر از فولادهای زنگ‌نزن

آلیاژ	شرایط عملیات پسرگرمایی، تنش‌زدایی
فولاد ساده با کربن متوسط	گرم کردن تا ۵۳۰ الی ۶۰۰ درجه سانتی‌گراد با سرعت ۱۰۰ تا ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد در ساعت، و نگهداری در این محدوده‌ی دمایی به اندازه‌ی ۲۵ دقیقه به ازای هر ۱ سانتی‌متر ضخامت قطعه و سپس خنک کردن آرام، به اندازه‌ی ۵۰ تا ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد در ساعت.
فولاد ساده کربنی پر کربن	گرم کردن تا ۶۲۰ تا ۶۷۵ درجه سانتی‌گراد با سرعت ۱۰۰ تا ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد در ساعت، و نگهداری در این محدوده‌ی دمایی به اندازه‌ی ۲۵ دقیقه به ازای هر ۱ سانتی‌متر ضخامت قطعه و سپس خنک کردن آرام، به اندازه‌ی ۵۰ تا ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد در ساعت.
فولادهای کم آلیاژ منگن‌دار	گرم کردن تا حدود ۵۵۰ درجه سانتی‌گراد با سرعت ۱۵۰ تا ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد در ساعت، و نگهداری در این محدوده‌ی دمایی به اندازه‌ی ۲۵ دقیقه به ازای هر ۱ سانتی‌متر ضخامت قطعه و سپس خنک کردن آرام، به اندازه‌ی ۵۰ تا ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد در ساعت.
فولادهای آلیاژی، پر آلیاژ منگن‌دار	نیازی به پسرگرمایی تنش‌زدایی ندارد.
فولاد کم آلیاژ منگن‌زی، کرم‌دار	گرم کردن آهسته تا ۵۷۵ درجه سانتی‌گراد و نگهداری در این دما به ازای هر ۲۵ میلی‌متر ضخامت، معادل ۰/۵ ساعت و در انتهای سرد کردن با یک شیب آهسته.
فولادهای آلیاژی پر آلیاژ منگن‌زی، کرم‌دار	در صورت ضخیم بودن قطعه و اطمینان از وجود تنش‌های پسمانده گرم کردن حداکثر تا دمای ۳۰۰ الی ۳۵۰ درجه سانتی‌گراد.
فولادهای آلیاژی، کم آلیاژ منگن‌زی، سیلیسیم‌دار	گرم کردن در ۵۰۰ تا ۵۵۰ درجه سانتی‌گراد و نگهداری در این دما به ازای هر ۲۵ میلی‌متر ضخامت، معادل ۱ ساعت و در ادامه، سرد کردن آرام.
فولاد آلیاژی، کم آلیاژ منگن‌زی، نیکل‌دار و فولاد کم آلیاژ منگن‌زی، مویبدن‌دار	در صورت نیاز و در صورتی که با جکش زدن امکان برطرف نمودن تنش‌ها فراهم نگردد، گرم کردن تا ۶۲۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲۵ دقیقه به ازای هر ۱۰ میلی‌متر ضخامت لازم است.

ادامه‌ی جدول صفحه‌ی قبل

فولاد کم آلیاژ کرم، مولیبدن دار	گرم کردن تا حدود ۴۵۰ درجه سانتی گراد، و نگهداری در این دما به ازای هر ۲۵ میلی‌متر ضخامت، معادل ۱ ساعت و سپس سرد کردن آهسته.
فولاد پر آلیاژ کرم، موبیدن دار، تندبر	حرارت دادن تا ۵۵۰ درجه سانتی گراد، نگهداری به ازای هر ۲۵ میلی‌متر، ضخامت به اندازه حدود ۱ ساعت و سپس سرد کردن آرام.
فولاد پر آلیاژ کرم، مولیبدن دار، سردکار	گرم کردن در ۴۸۰ تا ۵۰۰ درجه سانتی گراد، نگهداری به ازای هر ۲۵ میلی‌متر ضخامت، به اندازه ۱ ساعت و سرد کردن آهسته.
فولاد پر آلیاژ کرم، موبیدن، گرم کار	حرارت دادن تا ۶۰۰ الی ۶۵۰ درجه سانتی گراد، نگهداری به ازای هر ۲۵ میلی‌متر ضخامت، به اندازه‌ی ۳۰ تا ۴۰ دقیقه و سپس سرد کردن آرام و تعادلی.
فولاد پر آلیاژ کرم، مولیبدن دار، زنگ‌نزن	حرارت دادن تا ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد، نگهداری به میزان ۲۰ دقیقه به ازای هر ۲۵ میلی‌متر ضخامت (حداکثر تا ۱۰۰۰ میلی‌متر ضخامت) و سپس سرد کردن آهسته.
فولاد پر آلیاژ کرم، منگن‌دار، فولاد سوپاپ	گرم کردن در ۵۵۰ تا ۵۷۰ درجه سانتی گراد، نگهداری به ازای هر ۲۵ میلی‌متر ضخامت، معادل ۱ ساعت و سرد کردن بسیار آرام.
فولاد پر آلیاژ کرم، سیلیسیم دار پر کربن و کم کربن	حرارت دادن تا ۵۰۰ درجه سانتی گراد، نگهداری به ازای هر ۲۵ میلی‌متر ضخامت، معادل ۳۰ دقیقه و سپس سرد کردن بسیار آرام.
فولاد پر آلیاژ کرم، آلومینیوم، مولیبدن دار	گرم کردن تا ۵۸۰ درجه سانتی گراد، نگهداری به ازای هر ۲۵ میلی‌متر ضخامت، به اندازه ۱ ساعت و سرد کردن تعادلی
فولاد پر آلیاژ کرم، آلومینیوم دار	حرارت دادن تا ۶۰۰ درجه سانتی گراد، نگهداری به ازای هر ۲۵ میلی‌متر ضخامت، به اندازه‌ی ۱ ساعت و سپس سرد کردن بسیار آهسته.
فولاد کم آلیاژ کرم، سیلیسیم دار، فولاد فنر	گرم کردن در ۳۵۰ تا ۵۵۰ درجه سانتی گراد (هرچه درصد کربن بیشتر باشد، دمای تنشگیری باید بالاتر در نظر گرفته شود)، نگهداری به ازای هر ۲۵ میلی‌متر ضخامت، به اندازه‌ی ۱ ساعت و سرد کردن آرام.

ادامه‌ی جدول صفحه‌ی قبل

فولاد کم آلیاژ گوگرددار، فولاد خوش تراش	حرارت دادن تا ۶۰۰ درجه سانتی‌گراد، نگهداری به ازای هر ۲۵ میلی‌متر ضخامت، معادل ۱ ساعت و سپس سرد کردن بسیار آهسته در کوره.
فولاد کم آلیاژ نیکل‌دار	نیازی به تنشگیری در اغلب موارد وجود ندارد.
فولاد پر آلیاژ نیکل‌دار	حرارت دادن تا ۵۶۰ الی ۵۷۰ درجه سانتی‌گراد و نگهداری به ازای هر سانتی‌متر ضخامت، به اندازه‌ی ۱۵ دقیقه و سرد کردن تعادلی.
فولاد پر آلیاژ نیکل، کرم	نیاز به تنشگیری وجود ندارد. در صورت تنشگیری در فاصله دمایی بیش از ۶۰۰ درجه سانتی‌گراد به دلیل تبدیل فاز δ به σ کاهش خواص مقاومت به ضربه در فولاد جوش به چشم خواهد خورد. در صورت لزوم، تنشگیری در دمای حداکثر ۴۵۰ درجه سانتی‌گراد.
فولاد کم آلیاژ نیکل، کرم، مولیبدن‌دار	حرارت دادن تا ۶۲۰ درجه سانتی‌گراد، نگهداری به ازای هر ۲۵ میلی‌متر ضخامت، به اندازه‌ی ۱ ساعت و سرد کردن تعادلی.
فولاد کم آلیاژ مولیبدن، کرم‌دار	گرم کردن در ۵۰۰ درجه سانتی‌گراد، نگهداری به ازای هر ۲۵ میلی‌متر ضخامت، به اندازه‌ی ۱ ساعت و سرد کردن آهسته.
فولاد کم آلیاژ کرم‌دار، پر کربن	حرارت در ۵۸۰ درجه سانتی‌گراد و نگهداری به ازای هر ۲۵ میلی‌متر ضخامت، به اندازه‌ی ۱ ساعت و سرد کردن بسیار آرام
فولاد کم آلیاژ کرم‌دار، پر کربن	گرم کردن در درجه حرارت ۶۰۰ تا ۶۵۰ درجه سانتی‌گراد، سرد کردن نسبتاً سریع تا زیر ۴۰۰ درجه سانتی‌گراد و سپس سرد کردن بسیار آرام (به دلیل جلوگیری از تشکیل فاز σ کاربرد کرم)
فولاد کم آلیاژ تنگستن‌دار، وانادیم‌دار و تنگستن، کرم، وانادیم‌دار	حرارت دادن در ۶۰۰ درجه سانتی‌گراد، نگهداری به ازای هر ۲۵ میلی‌متر، به اندازه ۱ ساعت و سپس سرد کردن آرام
فولاد پر آلیاژ، تنگستن، کرم، وانادیم‌دار	گرم کردن در ۴۵۰ تا ۵۵۰ درجه سانتی‌گراد، نگهداری به ازای هر ۲۵ میلی‌متر، به اندازه ۳۰ دقیقه و سرد کردن بسیار آرام
فولاد پر آلیاژ کرم‌دار، پر کربن (SPK)	تنش‌زدایی در ۵۰۰ درجه سانتی‌گراد، آنیل کردن نرم در ۸۳۰ درجه و سختکاری مجدد، در ۹۵۰ تا ۱۰۰۰ درجه سانتی‌گراد. در تمامی این عملیات، زمان نگهداری به ازای هر ۲۵ میلی‌متر ضخامت، حدوداً ۳۰ تا ۴۵ دقیقه است. در پایان عملیات سختکاری، سرد کردن در آب یا روغن انجام می‌پذیرد.

جدول تأثیرات عملیات حرارتی پسرگرمایی تنش‌زدایی روی فولای
زنک نزن آستنیتی

عملیات حرارتی تنش‌زدایی				وضعیت	نوع فولاد
۹۵۰-۱۰۵۰°C (٪۹۵)	۸۵۰-۹۰۰°C (٪۸۵)	۵۵۰-۶۵۰°C (٪۳۵)	۲۰۰-۴۰۰°C (٪۴۰)		
رسوب کاربید کرم در مرزدانه در جریان سرد شدن	رسوب کاربید کرم در مرزدانه	رسوب کاربید کرم در مرزدانه	بدون تأثیر متالورژیکی	عملیات حرارتی محلولی و از ۱۰۵۰°C به سرعت سرد شده و آنیل محلولی	AISI 304
رسوب کاربید کرم در مرزدانه و گرنش در جریان سرد شدن	رسوب کاربید کرم در مرزدانه و گرنش	رسوب کاربید کرم در مرزدانه و گرنش	بدون تأثیر متالورژیکی	قطعه جوشکاری شده	AISI 304
بدون تأثیر متالورژیکی	بدون تأثیر متالورژیکی	بدون تأثیر متالورژیکی	بدون تأثیر متالورژیکی	عملیات حرارتی محلولی و از ۱۰۵۰°C به سرعت سرد شده و آنیل محلولی	AISI 321
گرنش در اثر رسوب کاربیدها در جریان گرم شدن	گرنش در اثر رسوب کاربیدها	گرنش در اثر رسوب کاربیدها	بدون تأثیر متالورژیکی	قطعه جوشکاری شده	AISI 321
بدون تأثیر متالورژیکی	بدون تأثیر متالورژیکی	بدون تأثیر متالورژیکی	بدون تأثیر متالورژیکی	عملیات حرارتی محلولی و آنیل محلولی و قطعه جوشکاری شده	AISI 304L
رسوب کاربید کرم در مرزدانه در جریان سرد شدن	رسوب کاربید کرم در مرزدانه	رسوب کاربید کرم در مرزدانه	بدون تأثیر متالورژیکی	عملیات حرارتی محلولی و آنیل محلولی و قطعه جوشکاری شده	AISI 316
بدون تأثیر متالورژیکی	بدون تأثیر متالورژیکی	بدون تأثیر متالورژیکی	بدون تأثیر متالورژیکی	عملیات حرارتی محلولی و آنیل محلولی و قطعه جوشکاری شده	AISI 316Ti
بدون تأثیر متالورژیکی	بدون تأثیر متالورژیکی	بدون تأثیر متالورژیکی	بدون تأثیر متالورژیکی	عملیات حرارتی محلولی و آنیل محلولی و قطعه جوشکاری شده	AISI 316L












جدول عملیات کامل پسرگرمایی برای جوشکاری چدن های خاکستری

عملیات پسرگرمایی	درجه حرارت (°C)	زمان نگه داری $(\frac{h}{25mm})$ ضخامت	چگونگی سرعت سرد کردن
عملیات حرارتی تنش گیری و آنیل کردن	۶۰۰-۶۵۰	۱/۵	سرد کردن در کوره با سرعت $۳۵ \frac{°C}{h}$ تا $۶۰۰°C$ و سپس سرد کردن در هوا
عملیات حرارتی آنیل - فریتی کردن	۷۰۰-۷۵۰	۱	سرد کردن در کوره با سرعت $۳۵ \frac{°C}{h}$ تا $۶۰۰°C$ و سپس سرد کردن در هوا
عملیات حرارتی آنیل کامل	۸۰۰-۹۰۰	۱	سرد کردن در کوره با سرعت $۳۵ \frac{°C}{h}$ تا $۶۰۰°C$ و سپس سرد کردن در هوا
عملیات حرارتی آنیل - گرافیتی کردن	۹۰۰-۹۵۰	۱-۳ ساعت به علاوه ۱ ساعت به ازای هر ۲۵mm ضخامت	سرد کردن در کوره با سرعت $۳۵ \frac{°C}{h}$ تا $۶۰۰°C$ و سپس سرد کردن در هوا
عملیات حرارتی آنیل - نورمال کردن	۸۵۰-۹۵۰	۱-۳ ساعت به علاوه ۱ ساعت به ازای هر ۲۵mm ضخامت	سرد کردن در هوا تا کمتر از ۴۸۰ درجه و سپس آهسته سرد کردن در کوره

جدول عملیات پسرگرمایی چدن های نشکن


عملیات حرارتی	درجه حرارت (°C)	زمان نگه داری $(\frac{h}{25mm})$ ضخامت	چگونگی و سرعت سرد کردن
تنش گیری چدن نشکن غیرآلیاژی	۵۱۰-۵۵۰	۱/۵	سرد کردن در کوره با سرعت $۳۵ \frac{°C}{h}$ تا $۶۰۰°C$ و سپس سرد کردن در هوا
تنش گیری چدن نشکن کم آلیاژ	۵۵۰-۶۰۰	۱/۵	سرد کردن در کوره با سرعت $۳۵ \frac{°C}{h}$ تا $۶۰۰°C$ و سپس سرد کردن در هوا
تنش گیری چدن نشکن پرآلیاژ	۵۳۵-۶۵۰	۱/۵	سرد کردن در کوره با سرعت $۳۵ \frac{°C}{h}$ تا $۶۰۰°C$ و سپس سرد کردن در هوا
تنش گیری چدن نشکن آستنیتی	۶۳۰-۶۸۰	۱/۵	سرد کردن در کوره با سرعت $۳۵ \frac{°C}{h}$ تا $۶۰۰°C$ و سپس سرد کردن در هوا
آنیل - فریتی کردن	۹۰۰-۹۵۰	۱ ساعت به علاوه ۱ ساعت برای ۲۵mm ضخامت	سرد کردن در کوره تا دمای $۶۹۰°C$ و نگه داری برای مدت ۵ ساعت به علاوه ۱ ساعت به ازای هر ۲۵mm ضخامت. سپس سرد کردن در کوره
آنیل کامل کردن	۸۵۰-۹۰۰	۱	$۳۵ \frac{°C}{h}$ تا $۳۴۵°C$ و سپس سرد کردن در هوا سرد کردن در کوره با سرعت $۳۵ \frac{°C}{h}$ تا دمای $۲۴۵°C$ و سپس سرد کردن در هوا
نرمال کردن و سپس تعبیر آنیل کردن	۹۰۰-۹۴۰	۲	سریع سرد کردن در هوا تا دمای $۵۳۵-۶۵۰°C$ و سپس قرار دادن در کوره و سرد کردن با سرعت $۳۵ \frac{°C}{h}$ در کوره تا دمای $۲۴۵°C$ و سپس سرد کردن در هوا

جدول مقادیر تنش خیز در قطعات جوشکاری شده، خارج از قید و بست پس از سرد شدن به درجه

مقدار خیز به درجه	شرح جوشکاری و تعداد پاس	فرم و ضخامت قطعه
۱ درجه	جوشکاری با الکتروود در ۲ پاس، حالت تخت 1 G	
۳/۵ درجه	جوشکاری با الکتروود در ۵ پاس از سمت، حالت تخت 1 G	
صفر درجه	جوشکاری با الکتروود در ۵ پاس از رو سپس گوج و ۳ پاس از پشت	
۱ درجه	جوشکاری آکسی استیلن با روش پس دستنی فقط ۱ پاس	
صفر درجه	جوشکاری با آکسی استیلن روش عمودی سربالا، از دو طرف مساوی	
۷ درجه	جوشکاری با الکتروود در ۸ پاس روش لایه ای با نوسان زیاد	
۱۳ درجه	جوشکاری با الکتروود در ۲۲ پاس به روش خطی باریک	
صفر درجه	جوشکاری روش زیربودری ۱ پاس با استفاده از زیرسری مسی	
۲ درجه	جوشکاری با روش زیربودری ۱ پاس از رو، و با الکتروود ۳ پاس از پشت	
۵ درجه	جوشکاری زیربودری در ۲ پاس از یک سمت با استفاده از زیرسری فولادی ثابت	
		

مشخصات فنی روند جوشکاری (WPS)

پیش پذیرفته با آزمایش تایید صلاحیت شده

نام پروژه: تهیه کننده: تایید کننده: تاریخ: شماره دستورالعمل: ۲-۲-۱ شماره یا شماره های PQR پشتیبان: پیش پذیرفته نوع جوشکاری: دستی <input checked="" type="checkbox"/> مانسی <input type="checkbox"/> خودکار <input type="checkbox"/> نیمه خودکار <input type="checkbox"/>																																	
مشخصات ساختار اتصال نوع اتصال: لب به لب جوش یک طرفه <input checked="" type="checkbox"/> دو طرفه <input type="checkbox"/> پشت بند دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input checked="" type="checkbox"/> نوع مواد پشت بند: کاربرد ندارد تکافت ریشه: ۳ میلیمتر بیشانی شیار: ۲ میلیمتر زاویه شیار: ۶۰ درجه شعاع شیار لانه ای: کاربرد ندارد شیار زنی پشت و جوش مجدد انجام می شود <input checked="" type="checkbox"/> نمی شود <input type="checkbox"/> روش شیار زنی: سنگ زنی	وضعیت جوشکاری وضعیت جوش سیاری: 1G گوشه: کاربرد ندارد جهت جوشکاری عمودی از بالا به پایین است <input type="checkbox"/> از پایین به بالا است <input type="checkbox"/>																																
مشخصه های الکتریکی نوع جریان: <input checked="" type="checkbox"/> DCEN <input type="checkbox"/> DCEP <input type="checkbox"/> AC روش شیار زنی: سنگ زنی	تکنیک جوشکاری جوش حلالی یا زنجیری: حلالی تک عبوره یا چند عبوره: چند عبوره روش تمیز کاری بین عبورها: فرزیه دستی یا برس ماشین																																
مشخصات فلز پایه مشخصات فنی فلز پایه: DIN 17100 رده فولاد: ST 37-2 ضخامت فلز پایه شیار: ۸ به ۸ میلیمتر گوشه: کاربرد ندارد	پیش گرمایش حداقل درجه حرارت پیش گرم: کاربرد ندارد (تذکره ۱) حداقل درجه حرارت بین عبوری: کاربرد ندارد حداکثر: کاربرد ندارد																																
مشخصات فلز پرکننده مشخصات الکترود مصرفی: AWS A5.1 رده الکترود: E6013 نوع پوشش الکترود: رو تپایی																																	
روند جوشکاری																																	
جزئیات شکل اتصال 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">شماره عبور</th> <th rowspan="2">روش</th> <th colspan="2">فلز پرکننده</th> <th colspan="2">جریان</th> <th rowspan="2">ولتاژ</th> </tr> <tr> <th>رده الکترود</th> <th>قطر</th> <th>نوع و قطبیت</th> <th>آمپر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱ و ۲</td> <td>SMAW</td> <td>E6013</td> <td>۳/۳۲</td> <td>DCEN</td> <td>۹۰-۱۲۰</td> <td>۲۰-۲۴</td> </tr> <tr> <td>۳</td> <td>SMAW</td> <td>E6013</td> <td>۳/۳۲</td> <td>DCEN</td> <td>۹۰-۱۲۰</td> <td>۲۰-۲۴</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="padding: 5px;"> توضیح: عبور ۳ پوشش پشتی، پس از شیار زنی پشت درز جوش اجرا می شود. تذکره ۱: در صورتیکه دهی قطعه تحت جوشکاری زیر صفر درجه سانتیگراد باشد، باید تا ۲۰ درجه سانتیگراد پیش گرمایش شود. </td> </tr> </tbody> </table>	شماره عبور	روش	فلز پرکننده		جریان		ولتاژ	رده الکترود	قطر	نوع و قطبیت	آمپر	۱ و ۲	SMAW	E6013	۳/۳۲	DCEN	۹۰-۱۲۰	۲۰-۲۴	۳	SMAW	E6013	۳/۳۲	DCEN	۹۰-۱۲۰	۲۰-۲۴	توضیح: عبور ۳ پوشش پشتی، پس از شیار زنی پشت درز جوش اجرا می شود. تذکره ۱: در صورتیکه دهی قطعه تحت جوشکاری زیر صفر درجه سانتیگراد باشد، باید تا ۲۰ درجه سانتیگراد پیش گرمایش شود.						
شماره عبور	روش			فلز پرکننده		جریان			ولتاژ																								
		رده الکترود	قطر	نوع و قطبیت	آمپر																												
۱ و ۲	SMAW	E6013	۳/۳۲	DCEN	۹۰-۱۲۰	۲۰-۲۴																											
۳	SMAW	E6013	۳/۳۲	DCEN	۹۰-۱۲۰	۲۰-۲۴																											
توضیح: عبور ۳ پوشش پشتی، پس از شیار زنی پشت درز جوش اجرا می شود. تذکره ۱: در صورتیکه دهی قطعه تحت جوشکاری زیر صفر درجه سانتیگراد باشد، باید تا ۲۰ درجه سانتیگراد پیش گرمایش شود.																																	

مشخصات فنی روند جوشکاری (WPS)

پیش پذیرفته با آزمایش تایید صلاحیت شده

نام پروژه: تهیه کننده: تایید کننده: تاریخ: شماره دستورالعمل: ۴ - ۱ - ۱ شماره یا شماره های PQR پشتیبان: پیش پذیرفته نوع جوشکاری: دستی <input checked="" type="checkbox"/> ماشینی <input type="checkbox"/> خودکار <input type="checkbox"/> نیمه خودکار <input type="checkbox"/>																																								
وضعیت جوشکاری وضعیت جوش شیاری: کاربرد ندارد گوشه: 1F جهت جوشکاری عمودی از بالا به پایین است <input type="checkbox"/> از پایین به بالا است <input type="checkbox"/>	مشخصات ساختار اتصال نوع اتصال: سه پری جوش یک طرفه <input type="checkbox"/> دو طرفه <input checked="" type="checkbox"/> پشت بند دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/> نوع مواد پشت بند: کاربرد ندارد شکافت ریشه: کاربرد ندارد پیشانی شیار: کاربرد ندارد زاویه شیار: کاربرد ندارد شعاع شیار لاله ای: کاربرد ندارد شیار زنی پشت و جوش مجدد انجام می شود <input type="checkbox"/> نمی شود <input type="checkbox"/> روش شیار زنی: کاربرد ندارد																																							
مشخصه های الکتریکی نوع جریان: <input checked="" type="checkbox"/> DCEN <input type="checkbox"/> DCEP <input type="checkbox"/> AC	مشخصات فلز پایه مشخصات فنی فلز پایه: DIN 17100 رده فولاد: ST 37-2 ضخامت فلز پایه شیاری: کاربرد ندارد گوشه: ۱۵ به ۲۰ میلیمتر																																							
تکنیک جوشکاری جوش هلالی یا زنجیری: هلالی تک عبوره یا چند عبوره: چند عبوره روش تمیز کاری بین عبورها: فرفره دستی یا برس هاشینی	مشخصات فلز پرکننده مشخصات الکترود مصرفی: AWS A5.1 رده الکترود: E6013 نوع پوشش الکترود: روتیلی																																							
پیش گرمایش حداقل درجه حرارت پیش گرم: کاربرد ندارد (تذکره ۱) حداقل درجه حرارت بین عبوری: کاربرد ندارد حداکثر: کاربرد ندارد																																								
روند جوشکاری																																								
جزئیات شکل اتصال	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ولتاژ</th> <th colspan="2">جریان</th> <th colspan="2">فلز پرکننده</th> <th rowspan="2">روش</th> <th rowspan="2">شماره عبور</th> </tr> <tr> <th>آمپر</th> <th>نوع و قطبیت</th> <th>قطر</th> <th>رده</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۲۰ - ۲۴</td> <td>۱۳۵ - ۱۶۰</td> <td>DCEN</td> <td>۴</td> <td>E6013</td> <td>SMAW</td> <td>۲ و ۱</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	ولتاژ	جریان		فلز پرکننده		روش	شماره عبور	آمپر	نوع و قطبیت	قطر	رده	۲۰ - ۲۴	۱۳۵ - ۱۶۰	DCEN	۴	E6013	SMAW	۲ و ۱																					
ولتاژ	جریان		فلز پرکننده		روش	شماره عبور																																		
	آمپر	نوع و قطبیت	قطر	رده																																				
۲۰ - ۲۴	۱۳۵ - ۱۶۰	DCEN	۴	E6013	SMAW	۲ و ۱																																		
تذکره ۱: در صورتیکه دمای قطعه تحت جوشکاری زیر صفر درجه سانتیگراد باشد، باید تا ۲۰ درجه سانتیگراد پیش گرمایش شود.																																								

مشخصات فنی روند جوشکاری (WPS)

پیش پذیرفته با آزمایش تأیید صلاحیت شده

نام شرکت: نام پروژه: فرآیند جوشکاری: شماره PQR پشتیبان:		تهیه کننده: تاریخ: شماره: تأیید کننده: تاریخ: جوشکاری دستی <input type="checkbox"/> جوشکاری ماشینی <input type="checkbox"/> جوشکاری خودکار <input type="checkbox"/> جوشکاری نیمه خودکار <input type="checkbox"/>						
ساختار اتصال نوع اتصال: جوش یکطرفه <input type="checkbox"/> جوش دوطرفه <input type="checkbox"/> پشت بند دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/> نوع مواد پشت بند: تخلیه جوش از پشت انجام می شود <input type="checkbox"/> نمی شود <input type="checkbox"/> روش تخلیه جوش از پشت: اندازه شکافت ریشه: اندازه پیشانی ریشه: زاویه شیار: شعاع شیار (لاله ای و نیم لاله ای):		وضعیت جوشکاری شیری: گوشه: وضعیت جوشکاری همودی <input type="checkbox"/> سربالا <input type="checkbox"/> سرازیر <input type="checkbox"/>						
مشخصات فلز پایه مشخصات فلز پایه: نوع ورده فولاد: ضخامت فلز پایه:		مشخصه های الکتریکی نوع جریان: <input type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> DCEP <input type="checkbox"/> DCEN						
مشخصات فلز پرکننده مشخصات الکترود مصرفی: رده بندی الکترود: نوع روکش:		تکنیک جوشکاری جوش مستقیم <input type="checkbox"/> جوش هلالی <input type="checkbox"/> جوش زنجیری <input type="checkbox"/> جوش یک پاسه <input type="checkbox"/> چند پاسه <input type="checkbox"/> تعداد الکترودها: روش تمیزکاری بین پاس ها:						
روند جوشکاری		پیش گرمایش حداقل درجه حرارت پیش گرمایش: و درجه حرارت بین عبورها: حداکثر:						
شماره عبور	فرآیند	فلز پرکننده		جریان		ولتاژ	سرعت حرکت	جزئیات اتصال
		رده بندی	قطر	نوع و قطبیت	آمپر			

AC = Alternative Current	جریان متناوب
Arc Blow	وزش قوس = انحراف قوس الکتریک
Arc Cleaning	تمیز کاری به وسیله قوس (جدا شدن اکید فلزی از روی قطعه کار در محل تشکیل قوس)
Arc Striks	لکه قوی
ASME = American Soceity Of Material Enginereing	انجمن مهندسين مواد امريکا
AWS = American Welding Society	انجمن جوشکاران امريکا
Back Strip	پشت بند (قطعه پشتی در اتصال)
Back Weld	جوش پشتی
Basic Electrode	الکتروود با روپوش قليائی
BCC = Base Center Cubic	مکعب با اتم در مرکز (ساختار فلز)
BCT = Base Cubic Tetragonal	مکعب مستطیل اتم در مرکز
Bead Weld	خط جوش
Bevel Angle	زاویه نیم نچ
BS	استاندارد انگلیسی
Butt Joint	اتصال سر به سر
Cjp = Compleet Joint Penetration	نفوذ کامل در اتصال (جوشی)
Cold Cracking	ترک سرد
Concavity	مقعر یا کاو
Convexity	محدب یا برجسته
Corner Joint	اتصال گوشه
Cracking	ترک
Crater	چاله جوش (گود افتادگی پایان خط جوش)
Croove Angle	زاویه شیار
DC = Direct Current	جریان مستقیم
Deep Penetretion Electrode (Dpe)	الکتروود با نفوذ زیاد
DIN	استاندارد المانی
DCEN=Direct current Electrode negative	جریان مستقیم الکتروود منفی

DCEP=Direct Current Electrode Positive	جریان مستقیم الکتروود مثبت
DCRP=Direct Current Revers Polarity	جریان مستقیم قطب معکوس (الکتروود به قطب مثبت و کار به قطب منفی وصل باشد)
DCSP=Direct Current Straight Polarity	جریان مستقیم قطب مستقیم (الکتروود به قطب منفی و کار به قطب مثبت وصل باشد)
Down Hill	سرازیر
DT = Destructive Testing	تست مخرب
Duble Bevel V	پخ نیم جباغی دو طرفه
Duble J	پخ نیم لاله ای دو طرفه
Duble U	پخ لاله ای دو طرفه
Duble V	پخ جناغی دو طرفه
Duty Cycle	سیکل کاری = دوره کاری (بازده)
Edge Welds	جوش لبه ای
Edge Joint	اتصال لبه ای
FCC = Face Centered Cubic	مکعب اتم در سطوح (ساختار فلز)
Filler	سیم جوش
Fillet Weld	جوش ماهیچه ای (گوشه)
GMAW = Gas Metal Arc Welding	جوشکاری با قوی الکتریک و الکتروود فلزی با محافظت گاز
Gouging	شیارزنی با قوس و هوای فشرده روی فلزات
Groove Weld	جوش شیار (جوش با پخ)
GTAW = Gas Tungsten Arc Welding	جوشکاری با الکتروود تنگستن و گاز محافظ
HAZ = Heat Affected Zone	منطقه تحت تاثیر گرما (منطقه کنار فلز جوش)
High – Low	بالا و پایین بودن (عدم هم طرازی قطعات)
High Frequency	فرکانس زیاد
High voltage	ولتاژ بالا
High Yeld Electrode (HYE)	الکتروود پر راندمان
Hot Cracking	ترک گرم
IJP = In Complete Joint Penetration	نفوذ نا کامل (جزئی)
Inter Pass Temperature	دمای بین پاسی

Left to Right	از چپ به راست (جهت حرکت جوشکاری)
Lift Arc	ایجاد قوس با جدا کردن الکترود از کار
Lof = lock Of Fusion	عدم ذوب
Lop = lock Of Penetration	عدم نفوذ
Lap Joint	اتصال لب روی هم
Low Carbon	کم کربن یا (L) در الکترودها فولاد زنگ نزن
Low Hydrogen	کم هیدروژن
MAG = Metal Active Gas	جوشکاری با الکترود لخت فلزی و گاز محافظ فعال
MIG = Metal Inert Gas	جوشکاری با الکترود لخت و گاز محافظ بی اثر
NDT = Non Destructive Testing	تست غیر مخرب
O.C.V = Open Current Voltage	ولتاژ مدار باز دستگاه جوشکاری (دستگاه روشن است ولی جوشکاری انجام نمی شود)
Oven	الکترود خشک کن برقی
Peening	چکش کاری
Plate Thickness	ضخامت پلیت (صفحه)
Ploverslot Weld	جوش کام
Porosity	حفره گازی در جوش (تخلخل)
Positioner	وضعیت دهنده حالت دهنده (گرداندن کار تحت زوایای مختلف)
Post Heating	پس گرما
Pre Heating	پیش گرما
Rainforcement	برجنگی تقویتی
Right To Left	از راست به چپ (جهت حرکت جوشکاری)
Root	ریشه
Root Face	پاشنه جوش
Root opening	درز ریشه
SAW = Submerged Arc Welding	جوشکاری با قوی الکتریک و پودر محافظ
Seam Welding	جوشکاری نواری
SMAW = Shielded Metal Arc Welding	جوشکاری با قوی الکتریک و الکترود در پوش دار

Spot Welds	نقطه جوش
Surfacing Weld	جوش سطحی (روی سطح)
Tee Joint	اتصال سه پری
Under Cut	بریدگی کناره جوش
Up Hill	سر بالا
Weld Metal	فلز جوش

منابع و مآخذ

- (۱) Welding Guide & Hand Book
- (۲) Essential Of Welding
- (۳) Welding Inspection Technology

(۴) تکنولوژی کارگاه جوشکاری برق، شاهدی، بهرام زادگان

(۵) جوشکاری قوس الکتریکی با الکتروود روپوش دار، جلد اول و جلد دوم، شاهدی

(۶) تکنولوژی و کارگاه جوشکاری، شاهدی، استاد رحیمی

(۷) اصول تکنولوژی جوشکاری ل.م.گورد، ترجمه محمدحسن حجتی

